

COMUNICADO

CM 1088 (trabalhos de repavimentação) – curva das Salvadas | antigo aviário –

A Câmara Municipal de Évora informa que no decorrer dos trabalhos de repavimentação do **CM 1088 – a realizar desde a curva das Salvadas até ao antigo aviário – verificou-se, inesperadamente, uma avaria na central de produção de massas asfálticas**, privando o fornecimento do respetivo material e impossibilitando, assim, a continuação dos trabalhos.

Após contacto com a respetiva empresa, a mesma informou que a reparação terá um prazo de execução de cerca de 10 dias.

De qualquer modo **a via fica transitável, encontrando-se apenas um troço repavimentado e outro onde foi aplicada a rega de colagem. O restante troço ainda não teve qualquer intervenção.**

No entanto, sugerimos que a circulação automóvel seja feita com a velocidade moderada.

Os trabalhos são retomados logo que estejam reunidas as condições técnicas para o efeito.

A Câmara Municipal agradece a compreensão e colaboração de todos para os transtornos inerentes, os quais serão ultrapassados com a brevidade possível.

Évora, 11 de julho de 2024



O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Évora

Alexandre Varela

