



Tipologia dos Pavimentos

- 01 Colçada de Paralelos de Granito
- 02 Colçada de Cubos de Granito 11x11 em Fendas Regulares Outras
- 03 Colçada de Cubos de Granito 11x11 em Fendas Regulares Outras ao Eixo da Via
- 04 Colçada de Cubos de Granito com Dimensão e Assentamento Irregulares
- 05 Colçada Tradicional Grossa de Granito
- 06 Colçada Tradicional Grossa de Granito e Outras
- 07 Colçada de Cubos de Granito 11x11 em Fenda Colocada de Forma Concentrica
- 08 Lajeado Irregular de Granito
- 09 Lajeado de Granito (espessura de 0,10m)

- 01 Colçada Tradicional Muda de Granito
- 02 Colçada Tradicional Grossa de Granito
- 03 Colçada de Cubo de Granito 5x5
- 04 Colçada Irregular de Granito e/ Face Plana
- 05 Colçada Tradicional Portuguesa de Vidro e Basalto
- 06 Lajeado de Granito (espessura > 0,15m)
- 07 Lajeado de Granito (espessura > 0,10m)
- 08 Colçada de Cubo de Granito 11x11 em Fenda Regular Paralela ao Eixo da Via
- 09 Lajeado em Marmore
- 10 Colçada Tradicional Muda de Basalto
- 11 Colçada Tradicional Muda de Granito e Outras
- 12 Colçada de Cubo de Granito 5x5 com Passadouro em Lajeado de Granito
- 13 Colçada Muda de Marmore
- 14 Colçada de Cubos de Granito 11x11 em Fenda Regular Oblíqua ao Eixo da Via
- 15 Ornento

Classificação - Qualidade dos Pavimentos

- Bom
- Razóvel/ Bom
- Razóvel/ Mau
- Mau
- Ponto Negro

- Bom
- Razóvel/ Bom
- Razóvel/ Mau
- Mau
- Ponto Negro

- Bom
- Razóvel/ Bom
- Razóvel/ Mau
- Mau
- Ponto Negro

MUNICIPIO DE EVORA - CAPV

AVALIAÇÃO PERMANENTE DO ESPAÇO PÚBLICO

EVORA / CENTRO HISTÓRICO

REDE VIÁRIA COMPLEMENTAR

FAIXAS DE RODAGEM E ESTACIONAMENTO

PASSOS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL

RELATÓRIO

03

INFE

2015