


MUNICÍPIO DE ÉVORA



PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

NOVEMBRO 2022

ANEXO IV

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E
ARQUEOLÓGICO CONCELHIO

Cidade - Centro Histórico

1 Sé de Évora	Rigor da Localização: Bom Catedral de Sta. Maria - Monumento de grande interesse, fundada no séc. XIII. Este templo em cruz latina e de três naves, situa-se na transição do românico-gótico. Do séc. XIV destaca-se magnífico portal e claustro. A capela-mor foi reformada no séc. XVIII por Frederico Ludovice, arq. do Convento de Mafra. Alberga Museu de Arte Sacra.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XIII :XVIII	Protecção Legal: Dec. 10-1-1907, de 17-1-1907; e Dec. 1-6-1910, de 23-6-1910	
2 Museu de Évora	Rigor da Localização: Bom Primitiva sede episcopal e Antigo Paço Arquiepiscopal. Construção contemporânea da Catedral, totalmente remodelada nos séculos XVI e XVII. Foi aqui instalado o Museu de Évora, criado em 1915.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI :XVII	Protecção Legal: Não classificado	
3 Biblioteca Pública	Rigor da Localização: Bom Primitivo Colégio dos Meninos do Coro da Sé e Celeiro do Cabido. Edifício muito transformado ao longo dos anos. Foi aqui instalada a Biblioteca Pública fundada pelo arcebispo Frei Manuel do Cenáculo, em 1806.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
4 Templo Romano 1	Rigor da Localização: Bom Importante ruína de monumento da época romana, provavelmente dedicado ao culto do Imperador. De tipo coríntio, os capitéis e as bases das colunas são em mármore de Estremoz, e os fustes em granito. A sua relativa boa conservação deve-se ao facto de ter servido de fortaleza na Idade Média e apenas ter sido restaurado no séc. XIX. Escavações recentes revelaram ser rodeado por pórtico e um espelho de água.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: I	Protecção Legal: Dec. 10-1-1907, de 17-1-1907; e Dec. 1-6-1910, de 23-6-1910	
5 Templo Romano 2	Rigor da Localização: Bom Subsolo da área envolvente do templo, provável localização do fórum romano.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: A2		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
6 Igreja dos Loios	Rigor da Localização: Bom A classificação compreende as campas de bronze. Edificada no séc. XV, no estilo gótico-manuelino, sofreu, ao nível da fachada, grandes transformações após terramoto de 1755. De origem, subsistem a planta gótica da igreja, o sistema de cobertura e o portal gótico.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XV :XVIII	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
7 Convento dos Loios	Rigor da Localização: Bom Antigo Convento de S. João Evangelista (Loios), foi fundado em 1485. De fachada neo-clássica, conserva a Sala do Capitulo no estilo do mudejarismo alentejano, bem como outras zonas da arquitectura primitiva, de estilo híbrido gótico-manuelino-mudejar. É Pousada dos Loios, desde 1963. Vestígios arqueológicos do período romano no subsolo.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XV :XVI	Protecção Legal: Dec. n.º 8217, de 29-6-1922	
8 Muralhas de Évora 1 (da cerca romana e árabe)	Rigor da Localização: Bom Muralhas romanas e árabes que definiam a "cerca velha", com perímetro aproximado de 1200 metros, e que compreendem a muralha da Alcárcova de Cima, a da Igreja de S. Vicente, a do Palácio dos Condes de Basto e a do Jardim de Diana. Também as torres da Porta de Moura, das Cinco Quinas e Alcárcovas (de cima e de baixo) faziam parte da primitiva cerca, assim como o Arco de D. Isabel (objecto de classificação autónoma).	Freguesia: Várias
Categoria: MN		
Época: II :XII	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; e Dec. n.º 8229, de 4-7-1922	
9 Palácio Cadaval	Rigor da Localização: Bom Palácio dos Duques de Cadaval - excepto torre e muralha classificados. Este palácio, que fez parte da "cerca velha" foi doado em 1390 pelo rei D. João I ao seu conselheiro, e alcaide de Évora Martim Afonso de Melo e nele repousaram alguns monarcas como: D. João IV e D. João V. Apresenta elementos arquitectónicos do período manuelino-árabe. A fachada foi reconstruída no séc. XVII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XII :XVII	Protecção Legal: Não classificado	
10 Palácio dos Condes de Soure	Rigor da Localização: Bom Antigo palácio, estilo neo-clássico, muito adulterado. Na entrada principal conserva ainda alguns elementos de estilo rococó. É, desde 1930, sede do Governo Civil e Comando da PSP.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2		
Época: XV :XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
11 Palácio da Inquisição 1	Rigor da Localização: Bom Parte do Palácio em que se encontram pinturas murais do início do século XVI. Este corpo manuelino, denominado "Casas Pintadas", foi, segundo a tradição, moradia de Vasco da Gama. Sofreu grandes alterações, mantendo-se o lanço ocidental do claustro quinhentista, com arcadas redondas de pilares chanfrados.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. n.º 37 801, de 2-5-1950	
12 Palácio da Inquisição 2	Rigor da Localização: Bom Edifício concebido e adaptado segundo planos do arquitecto-mor das Inquisições do Reino, Mateus de Couto, em 1635. Sofreu grandes modificações nos séculos XIX e XX. Não inclui esta descrição a parte em que se encontram pinturas murais.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI :XX	Protecção Legal: Não classificado	

13 Casa Morgado Esporão	Rigor da Localização: Bom Antiga Casa dos Senhores do Morgado Esporão. Muito descaracterizada. Conserva nos alçados interiores vestígios de arquitectura quinhentista.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
14 Igreja de S. Tiago	Rigor da Localização: Bom Edifício religioso de grande valor.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
15 Câmara Municipal	Rigor da Localização: Bom Antigo Palácio dos Condes de Sortelha. O edifício foi totalmente remodelado no séc. XIX e XX, restando apenas do antigo palácio a Sala do Arquivo Municipal. No subsolo de todo o quarteirão encontram-se vestígios de um complexo balnear ou termal romano. (séc. I/II).	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época: XIX ; XX	Protecção Legal: Não classificado	
16 Torre Sineira do Convento do Salvador	Rigor da Localização: Bom Inicialmente, torre de construção romano-visigótica. Fazia parte da Cerca Velha.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: IIP		
Época:	Protecção Legal: Dec. n° 8252, de 10-7-1922; ZEP, DG 2ª série, n° 185 de 11-8-1951	
17 Igreja do Salvador do Mundo	Rigor da Localização: Bom Excepto torre sineira. Exemplar puro do barroco monástico.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
18 Colégio de S. Paulo	Rigor da Localização: Bom Edifício de grande valor. Conserva elementos estruturais e decorativos de interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
19 Rua João de Deus, 126/132 - Pinturas murais	Rigor da Localização: Bom Edifício com pinturas murais no interior, com interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
20 Praça do Sertório, 2	Rigor da Localização: Bom Edifício muito adulterado. Conserva alguns elementos de fachada do séc. XVIII e uma sala com pinturas murais.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
21 Travessa do Sertório - Casario popular	Rigor da Localização: Bom Construído sobre a caleira do Aqueduto da Prata, de grande qualidade arquitectónica.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
22 Rua João de Deus 12 /14	Rigor da Localização: Bom Portal gótico.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3		
Época: XV	Protecção Legal: Não classificado	
23 Aqueduto da Água da Prata 1	Rigor da Localização: Bom Arcos parcialmente absorvidos por construção.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: MN		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
24 Caixa de Água	Rigor da Localização: Bom Atribuída a Francisco de Arruda (1536). É constituída por um depósito, entre 12 colunas toscanas, de estilo renascentista, para distribuição de água do Aqueduto da Prata	Freguesia: Santo Antão
Categoria: IIP		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. n° 8252, de 10-7-1922	

25	Travessa do Sertório, 8	Rigor da Localização: Bom Edifício com pátio, no qual existem colunas toscanas.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
26	Largo de S. Tiago, 2	Rigor da Localização: Bom Casa antiga com elementos estruturais e fachada de interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
27	Torre Quadrangular	Rigor da Localização: Bom Construção medieval, das muralhas de Évora (cerca velha), actualmente integrada no Paço dos Melos de Carvalho. Também conhecida como "Torre de Sisebuto".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época:	Protecção Legal: Dec. 3-7-1920, de 8-7-1920.		
28	Paço dos Melo de Carvalho	Rigor da Localização: Bom Elementos estruturais e decorativos de muito interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
29	Passo do Senhor 1	Rigor da Localização: Bom Encaixado no vão lateral da Igreja de Santiago. Estilo barroco, data de 1722.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
30	Casa de Burgos	Rigor da Localização: Bom Apresenta vestígios de casa romana com frescos e outros edifícios, no subsolo, bem como vestígios da cerca velha. Actualmente ocupado pela sede regional do IPPAR.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
31	Antiga Casa da Torre	Rigor da Localização: Bom Conserva torre manuelina mas descaracterizada. Painéis de azulejos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
32	Palácio do Bispo de Braga, Azevedo e Moura	Rigor da Localização: Bom Edifício Barroco puro. Mantém-se intacto tanto no interior como no exterior.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
33	Rua de Burgos, 6	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Conserva no interior portado gótico popular.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
34	Antiga Casa do Poço do Senado	Rigor da Localização: Bom Alpendre arquivado com colunas toscanas aparente na fachada. Varandas de sacada séc. XVIII. Fresta gótica.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
35	Passo do Senhor 2	Rigor da Localização: Bom Estilo barroco, data de 1720.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		
36	Casa Barahona Fragoso	Rigor da Localização: Bom Antiga Casa Barahona Fragoso. Alguns elementos interiores de interesse. Painéis de azulejos antigos. Fachada adulterada.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	Protecção Legal: Não classificado		

37	Casa Barahona - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Casa nobre da família Barahona. Elementos estruturais de interesse. Painéis de azulejos e fachada joanina a conservar.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
38	Paço dos Bispos Inquisidores	Rigor da Localização: Bom Monumento de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
39	Torre Pentagonal	Rigor da Localização: Bom Construção medieval, integrada nas muralhas de Évora (cerca velha). Também conhecida por "Torre do "Anjo".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época:	XII	Protecção Legal:	Dec. 3-7-1920, de 8-7-1920
40	Antiga Pousada dos Condes de Unhão	Rigor da Localização: Bom Pátio de alpendre quinhentista.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
41	Rua Diogo Cão, 6	Rigor da Localização: Bom Casa antiga apaçada. Conserva tectos, colunas e outros elementos estruturais e decorativos de grande interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVII :XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
42	Palácio Soares	Rigor da Localização: Bom Residência do Bispo D. Afonso de Portugal. Do edifício inicial restam alguns elementos estruturais de grande interesse. Antiga adega do séc. XVI.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI :XIX	Protecção Legal:	Não classificado
43	Antiga Igreja de S. Pedro	Rigor da Localização: Bom Extinta Igreja paroquial de S. Pedro, muito modificada. Conserva alguns elementos estruturais e decorativos de interesse	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	XV :XVII :XIX	Protecção Legal:	Não classificado
44	Pátio do Salema - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Corpo inicial de grande interesse. O corpo com frente para a antiga Igreja de S. Pedro foi feito no reinado de D. Maria.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI :XVI :XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
45	Largo de S. Vicente - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Tem sofrido profundas transformações. Conserva alguns elementos estruturais de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
46	Passo do Senhor 3	Rigor da Localização: Bom Integrado na fachada principal da Igreja de S. Vicente. Reconstruído neste local em 1856, após deslocação da Rua do Paço, onde estava desde 1720.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época:	XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
47	Igreja de S. Vicente	Rigor da Localização: Bom A classificação inclui todo o recheio, nomeadamente as pinturas a fresco e em tábua, o retábulo, o altar de talha e os azulejos. É um edifício do séc. XVI, construído sobre uma ermida do séc. XV, da qual subsistem dois portais góticos. O interior é de três naves.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP			
Época:	XV :XVI	Protecção Legal:	Dec. nº 95/78, de 12-9.
48	Salão Central Eborense	Rigor da Localização: Bom Local com tradições lúdicas desde o início do séc. Foi remodelado em 1943, segundo projecto do arq.to Keil do Amaral, adaptando-o a cinema e salão de festas.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XX	Protecção Legal:	Não classificado

49	Solar de Monfalim	Rigor da Localização: Bom Antigo palácio do séc. XVI, encontra-se muito destruído. Conserva elementos estruturais de interesse. Pertenceu a D. Gonçalo de Sousa e à família dos Cogominhos. Com a extinção desta família, foram os Monfalins, seus descendentes, que ficaram na posse do solar. Em 1892 foi transformado em estabelecimento hoteleiro, com o nome de Pensão Eborense.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
50	Largo da Misericórdia - Casa Nobre	Rigor da Localização: Bom Conserva no interior alguns elementos estruturais quinhentistas e elementos decorativos do séc. XVIII, de grande interesse. A fachada é do séc. XVII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI :XVII :XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
51	Igreja de N. Sra. da Misericórdia	Rigor da Localização: Bom Construção iniciada no séc. XVI mas completada mais tarde. Sofreu grandes alterações no séc. XVIII, datando desta época a fachada principal com portal, janelão e luneta. É de uma só nave, muito ampla, sem capela-mor. Possui azulejos historiados e um grupo de sete pinturas a óleo de Francisco Xavier de Castro. Sobressai ainda o altar-mor do séc. XVII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP			
Época:	XVI :XVII :XVIII	Protecção Legal:	Dec. nº 31/83, de 9.05
52	Confraria da Sta. Casa da Misericórdia	Rigor da Localização: Bom Edifício de grande porte que tem sofrido grandes alterações ao longo dos anos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
53	Rua de S. Manços 10/12	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Fachada de interesse com elementos quinhentistas. Elementos decorativos interiores da mesma época. No pátio interior apresenta vestígios da "cerca velha".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
54	Casa Soure	Rigor da Localização: Bom Curioso exemplar de arquitectura civil do estilo manuelino. Conserva elementos estruturais e decorativos com muito interesse, de que se destaca uma galeria de arcadas rematada por um coruchéu cónico. Fazia parte do palácio do infante D. Luís. No interior apresenta vestígios da "cerca velha".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
55	Rua Miguel Bombarda, 67	Rigor da Localização: Bom Casa antiga quinhentista. Conserva ao nível do piso térreo importantes elementos estruturais, e vestígios arquitectónicos do palácio do Infante D. Luís, pai de D. António Prior do Crato.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
56	Casa Nobre da Carreira do Colégio	Rigor da Localização: Bom Fachada séc. XVII e XVIII sobre ruínas muito antigas (séc. XII). Conserva elementos estruturais de muito interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
57	Casa Garcia de Resende	Rigor da Localização: Bom Casa do séc. XVI que pertenceu ao morgadio de Resende. No piso alto, tem uma janela de sacada, lavrada em granito, geminada e de grande valor.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época:	XVI :XIX	Protecção Legal:	Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910
58	Colégio dos Moços do Coro	Rigor da Localização: Bom Edifício de pura expressão barroca, com elementos decorativos de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
59	Rua Freiria de Baixo, 15	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Fachada e elementos estruturais com interesse. Pátio aclaustado.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
60	Rua do Cenáculo, 3	Rigor da Localização: Bom Casa antiga apalaçada. Elementos estruturais e decorativos de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado

61	Solar dos Condes de Portalegre	Rigor da Localização: Bom Interessante construção de estilo gótico-manuelino, adornada por pátio envolvido por jardim e uma galeria de quatro arcos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
62	Antigo Celeiro do Cabido	Rigor da Localização: Bom Mantém elementos estruturais e decorativos de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
63	Palácio dos Condes de Basto	Rigor da Localização: Bom Palácio dos antigos Condes de Basto. Disposto em pavilhões de várias épocas, destacam-se as janelas geminadas (mudéjares), as galerias renasçença e os esgrafitos de inspiração muçulmana. Possui, no interior, várias pinturas murais de Francisco Campos, de 1578. Objecto de classificação autónoma, a escada e varandim manuelino, de aberturas geminadas - porta nº2.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Dec. nº 8218, de 29-6-1922; e Dec. 8252, de 10-7-1922
64	Ermida de S. Miguel	Rigor da Localização: Bom Ermida de S. Miguel do Castelo. Obra de finais do séc. XVII, conserva um presbitério com cobertura manuelina- mudéjar. A capela-mor tem abobadado ogival com torcidos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Dec. nº 29 604, de 16-5-1939
65	Rua Freiria de Baixo, 26	Rigor da Localização: Bom Casa antiga renovada no séc. XIX. Integra elementos decorativos renascentistas retirados de outro edifício. Mirante angular para o Largo do Colégio ao qual não deve ser estranha a influência de Cinatti.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XIX	Protecção Legal:	Não classificado
66	Rua Freiria de Cima, 8A	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Tem curioso pátio com elementos estruturais e decorativos de interesse. Tectos em madeira pintados.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
67	Pensão Policarpo	Rigor da Localização: Bom Casa Nobre. Alguns elementos estruturais decorativos de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época:	XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
68	Rua Freiria de Baixo, 14	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Fachada com interesse. Pátio aclaustrado.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
69	Passo do Senhor 4	Rigor da Localização: Bom De estilo barroco, data de 1720.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época:	XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
70	Colégio dos Meninos Órfãos	Rigor da Localização: Bom Templete profanado com elementos estruturais e decorativos de interesse. O Pátio conserva alguns elementos da antiga fachada.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
71	Rua de Machede, 29	Rigor da Localização: Bom Casa antiga, de composição arquitectónica, elementos estruturais e decorativos de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
72	Fonte - Trav. da Amêndoa	Rigor da Localização: Bom Fonte na casa da esquina da R. de Machede com a Trav. da Amêndoa.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado

73	Travessa do Cordovil - Casa Nobre	Rigor da Localização: Bom Foi bastante alterada por obras recentes. Conserva elementos estruturais e decorativos de grande interesse. Jardim com elementos decorativos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVI;XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
74	Rua de Machede, 61	Rigor da Localização: Bom Puro exemplar de arquitectura barroca. Elementos estruturais de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
75	Rua de Machede, 8	Rigor da Localização: Bom Casa Nobre. Fachada muito adulterada. Conserva apenas janelas de sacada do séc. XVIII. Pátio, elementos estruturais e decorativos no interior de grande interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
76	Antiga Pousada do Lavrador	Rigor da Localização: Bom Elementos estruturais de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
77	Chafariz do Largo de Machede	Rigor da Localização: Bom Composto por tanque de mármore, em cujas extremidades se encontram duas bicas do mesmo material. No centro da fachada podem ver-se duas placas rectangulares: uma com as iniciais "CME", e outra com a data "1867".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época: XIX Proteccção Legal: Não classificado			
78	Ermida de N. Sra. da Cabeça	Rigor da Localização: Bom Edifício barroco popular de grande valor.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVII Proteccção Legal: Não classificado			
79	Rua Mendo Estevens, 32	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Portado quinhentista. Elementos estruturais interiores de interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVI Proteccção Legal: Não classificado			
80	Rua Mendo Estevens, 6	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Fachada de janelas de sacada e tecto em madeira do salão, com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVII Proteccção Legal: Não classificado			
81	Palácio da Justiça	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XX Proteccção Legal: Não classificado			
82	Largo das Portas de Moura, 32/35	Rigor da Localização: Bom Casa antiga apalaçada restaurada recentemente. Conserva alguns elementos estruturais e de fachada com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVI Proteccção Legal: Não classificado			
83	Chafariz das Portas de Moura	Rigor da Localização: Bom Obra do Cardeal D. Henrique, inaugurada em 1556.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época: XVI Proteccção Legal: Dec. n.º 8218, de 29-6-1922; ZEP, DG 2ª série, n.º 10 de 13-1-1954			
84	Casa Cordovil - Mirante	Rigor da Localização: Bom Mirante-galeria, mudejar, torreado, de planta rectangular, aberto em três arcadas. Capitéis e bases, em mármore, decorados com ornatos exóticos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP			
Época: XVI Proteccção Legal: Dec. n.º 8252, de 10-7-1922			

85	Casa Cordovil	Rigor da Localização: Bom Excepto mirante. Vestígios arqueológicos de interesse no subsolo.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVI		Protecção Legal: Não classificado	
86	Rua da Oliveira - Passadiço antigo.	Rigor da Localização: Bom Passadiço antigo na embocadura da Rua Dr. Henrique da Fonseca	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época:		Protecção Legal: Não classificado	
87	Arcos botantes - Travessa do Roma	Rigor da Localização: Bom Dois arcos botantes, escorando edifício do séc. XVIII, com frente para a rua Dr. Henrique da Fonseca.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época: XVIII		Protecção Legal: Não classificado	
88	Casa Nobre dos Severins de Faria	Rigor da Localização: Bom Claustro e salas com abóbadas do séc.XVI. Fachada principal do séc. XVII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVI :XVII		Protecção Legal: Não classificado	
89	Colégio da Madre de Deus	Rigor da Localização: Bom Conserva a sua feição original. Tem um claustro com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVI :XVII		Protecção Legal: Não classificado	
90	Hospital e Igreja do Espírito Santo	Rigor da Localização: Bom Instalado inicialmente em 1492. Os elementos mais antigos que se conservam são do séc. XVII. Mantém elementos de muito interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVII		Protecção Legal: Não classificado	
91	Rua Miguel Bombarda, 58	Rigor da Localização: Bom Fachada D. João V pura, sobre restos estruturais quinhentistas.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVI :XVIII		Protecção Legal: Não classificado	
92	Igreja e Convento do Carmo	Rigor da Localização: Bom Edifício monumental de grande interesse. A majestosa Igreja do Carmo, que ostenta a maior cúpula da cidade, foi construída no último quartel do séc. XVII. O grande altar de talha que alberga o Santíssimo Sacramento é um dos melhores exemplares da talha barroca de Évora.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1			
Época: XVII :XVIII		Protecção Legal: Não classificado	
93	Pequeno aqueduto	Rigor da Localização: Bom De abastecimento do Celeiro Comum.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época: XVI		Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
94	Rua Fria, 5	Rigor da Localização: Bom Casa antiga que sofreu transformações essenciais no séc. XVIII. Conserva elementos estruturais de interesse. Recentemente, sofreu novas alterações.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2			
Época: XVIII		Protecção Legal: Não classificado	
95	Largo Dr. Alves Branco, 6/8	Rigor da Localização: Bom Casa antiga com vestígios quinhentistas na fachada e em pátio interior.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3			
Época: XVI		Protecção Legal: Não classificado	
96	Chafariz do Largo do Quartel	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época: XIX		Protecção Legal: Não classificado	

97 Igreja do Sr. Jesus da Pobreza	Rigor da Localização: Bom Construção neoclássica de grande interesse, construída na década de 1730. Tira partido de um espaço irregular. Com inspirações formais do barroco de Ludovice.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
98 Quartel dos Dragões	Rigor da Localização: Bom O antigo Castelo Novo manuelino foi transformado, a partir de 1796, num sóbrio e importante edifício militar, para acolher o Regimento dos Dragões de Évora. Constitui um dos mais importantes testemunhos do barroco profano da Cidade.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI :XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
99 Quartel dos Dragões - Picadeiro	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XIX :XX	Protecção Legal: Não classificado	
100 Solar dos Condes de Sabugal	Rigor da Localização: Bom Antigo palácio do séc. XVI. Conserva no seu interior muitos elementos estruturais, nomeadamente abóbadas da construção original.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
101 Antigos Celeiros da EPAC	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
102 Centro Comercial Eborim	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2		
Época: XX	Protecção Legal: Não classificado	
103 Rua dos três Senhores, 10	Rigor da Localização: Bom Edifício antigo do tipo tradicional de arquitectura palaciana Eborense, remodelado estruturalmente por Raul Lino, conservando alguns elementos antigos.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
104 Palácio Barahona	Rigor da Localização: Bom Grande moradia fidalga do séc. XIX, com projecto de Giuseppe Cinatti, introduz elementos de arquitectura e materiais estranhos ao meio eborense. O novo solar impõe-se pela dimensão, posição isolada frente ao "jardim público" e pela sua cor (originalmente rosa), diferente do todo urbano. Na fachada voltada para o jardim, possui portal de estilo rococó, trazido do Convento do Espinheiro.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1/V1		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
105 Palácio dos Morgados de Sequeira Reimão	Rigor da Localização: Bom Casa Nobre do séc. XVIII. Fachada e elementos estruturais, ao nível do r/chão, com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
106 Fonte do Largo dos Meninos da Graça	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
107 Igreja da Graça - Frontaria	Rigor da Localização: Bom Igreja do Convento de N. Sra. da Graça. A classificação refere-se à frontaria. Construção do séc. XVI, renascença. De realçar o pórtico clássico, em granito trabalhado, de colunas toscanas e pilastras nos ângulos. As pilastras são encimadas por quatro invulgares esculturas de granito, a que os eborenses chamam carinhosamente "meninos".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; ZEP, DG, 2ª Série, nº 249 de 21-10-1952	
108 Igreja e Convento de N. Sra. da Graça	Rigor da Localização: Bom Excepto frontaria da igreja. Edifício de arquitectura renascentista de grande valor.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	

109 Rua da República, 79 - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Obra exemplificadora do estilo barroco regional. Tem elementos estruturais e decorativos dos sécs. XVI, XVII e XVIII de grande valor.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI ;XVII ;XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
110 Travessa da Caraça, 1/5	Rigor da Localização: Bom Casa antiga quinhentista com arcos botantes de alvenaria reforçados com arcos góticos. Portados de ogiva. Elegante balcão arquivado e geminado.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
111 Real Celeiro Comum do Mte. da Piedade	Rigor da Localização: Bom Edifício barroco com grande interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
112 Igreja de S. Francisco	Rigor da Localização: Bom Construção do séc. XV com posteriores remodelações. O pórtico é do séc. XVI, em estilo manuelino-mudéjar. Tem uma só nave com planta em cruz latina. De salientar a talha e os painéis pintados. Em anexo, destaca-se a Capela dos Ossos (séc. XVI), de estilo moçárabe, insólito local de meditação e oração da Ordem Franciscana.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XV ;XVI	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
113 Fonte - Rua da República	Rigor da Localização: Bom Inserida num nicho que tem contornos de mármore branco. Este nicho está revestido de azulejos brancos, dos quais sai uma gárgula de mármore de formato vegetalista. Por baixo encontra-se pia, igualmente de mármore, em forma de concha.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
114 Quarteirão de S. Francisco	Rigor da Localização: Bom Prédios de rendimento, de iniciativa privada, ocupando o espaço deixado pela demolição do convento de S. Francisco.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XVI ;XIX	Protecção Legal: Não classificado	
115 Palácio de D. Manuel	Rigor da Localização: Bom Restos dos Paços de Évora - Palácio Real de D. Manuel. Da construção quinhentista, iniciada cerca de 1470, subsiste apenas a denominada "Galeria das Damas", restaurada já neste século. Salienta-se a torre-balcão manuelina-mudéjar, de três andares.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN		
Época: XV	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; ZEP, DG, 2ª Série, nº 12 de 15-1-1955	
116 Ruínas Fingidas	Rigor da Localização: Bom Arranjo do Arq. Cinatti, a partir de ruínas retiradas do Palácio do Bispo Afonso de Portugal, visando um efeito cenográfico bucólico, evocativo, de acordo com o gosto romântico.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
117 Fonte - Praça 1º de Maio	Rigor da Localização: Bom Situada nas traseiras do Mercado Municipal, está embutida em parede. Possui uma pia redonda, de mármore, trabalhada em forma de pétalas.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
118 Mercado Municipal	Rigor da Localização: Bom Construído sobre caves, talvez pertencentes à antiga "Galeria das Damas" do antigo Paço Real.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XVI ;XIX	Protecção Legal: Não classificado	
119 Antigo Quartel de Artilharia	Rigor da Localização: Bom Construído sobre caves, talvez pertencentes ao antigo Paço Real. Actualmente ocupado pela Universidade de Évora.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E3		
Época: XIX ;XX	Protecção Legal: Não classificado	
120 Rua do Raimundo, 112 - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Edifício da época quinhentista que conserva alguns elementos estruturais e decorativos de interesse tanto nas fachadas como no jardim interior.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	

121 Paço dos Morgados de Bandeira	Rigor da Localização: Bom Frente também para a R. dos Mercadores. Tinha um jardim renasença no interior. Importante portal D. José na frente para a Trav. da Palmeira. Conserva um tecto pintado na frente para a R. dos Mercadores. A fachada da R. do Raimundo é do séc. XVIII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVII ;XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
122 Igreja das Mercês	Rigor da Localização: Bom Foi edificada no séc. XVII. A nave é coberta por abóbada de berço, sendo os quatro arcos do transepto em estilo rocóco, de cerca de 1760. Apresenta notáveis obras de azulejo e talha, que documentam a passagem do barroco para o rocóco. Abriga a secção de Artes Decorativas do Museu de Évora.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IIP		
Época: XVII	Protecção Legal: Dec. n.º 1/86, de 3.01.1986	
123 Arcos botantes - Rua dos Touros	Rigor da Localização: Bom Em alvenaria.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
124 Capela de N.ª Sr.ª ao Pé da Cruz	Rigor da Localização: Bom Modesto templete.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
125 Rua do Raimundo, 48/50	Rigor da Localização: Bom Casa antiga. Conserva intacta a fachada do séc. XVIII. No interior mantém-se um pátio aclaustrado e painéis de azulejo policromados da mesma época.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
126 Pousada Real dos Estáus	Rigor da Localização: Bom Antiga pousada muito transformada no séc. XIX. Conserva alguns elementos estruturais do séc. XIV com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: E2		
Época: XIV ;XIX	Protecção Legal: Não classificado	
127 Arcos botantes - Rua dos Mercadores	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
128 Chafariz da Praça do Giraldo	Rigor da Localização: Bom Construído em 1571, em mármore branco, é obra do Arqtº Afonso Álvares.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: MN		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; ZEP, publicada em DG, 2ª série.n.º 101, de 2.05.1950	
129 Arcos botantes - Rua da Moeda	Rigor da Localização: Bom Restos dos suportes que isolavam a judiaria.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
130 Igreja de Santo Antão	Rigor da Localização: Bom Construção do séc. XVI, com risco de Manuel Pires. O coroamento da fachada é já do séc. XVIII. O interior é de três naves, do tipo igreja-salão.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: IIP		
Época: XVI ;XVIII	Protecção Legal: Dec. n.º 251/70, de 3.01.	
131 Antiga Sinagoga Grande	Rigor da Localização: Bom Portado gótico. Conjunto arquitectónico de grande interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época: XV	Protecção Legal: Não classificado	
132 Fonte do Largo dos Mercadores	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	

133	Janela manuelina - Rua da Moeda	Rigor da Localização: Bom Janela de granito, com arco de chanfros trilobados envolvido por cordão torso.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: IIP			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Dec. nº 8252, de 10-7-1922.
134	Rua Serpa Pinto, 21	Rigor da Localização: Bom Casa com o alçado modernizado em 1920. Conserva no interior alguns elementos decorativos de interesse assim como serralharias artísticas.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado
135	Rua Serpa Pinto, 47/48	Rigor da Localização: Bom Edifício antigo com alguns elementos do séc. XVI. Conserva no interior pinturas sobre tela.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
136	Palácio dos Condes de Murça	Rigor da Localização: Bom Velho solar quinhentista profundamente alterado no séc. XIX. O claustro renasçença mantém elementos de muito interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1			
Época:	XVI :XIX	Protecção Legal:	Não classificado
137	Rua do Imaginário - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Edifício de interesse com elementos decorativos interiores e fachada de interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1			
Época:	XVIII :XIX	Protecção Legal:	Não classificado
138	Passo do Senhor 5	Rigor da Localização: Bom Situado na fachada lateral da Igreja de Santo Antão. De estilo barroco, data de 1723. Possui alguns elementos de maior perfeição arquitectónica relativamente aos outros "Passos".	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P			
Época:	XVIII	Protecção Legal:	Não classificado
139	Rua João de Deus, 13 / 13A	Rigor da Localização: Bom Arcos falsos.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado
140	Actual Tribunal da Relação	Rigor da Localização: Bom Edifício com muito interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1			
Época:	XVII	Protecção Legal:	Não classificado
141	Antiga residência dos Condes de Ervideira	Rigor da Localização: Bom Conserva no interior alguns elementos decorativos de interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado
142	Convento de Sta. Clara	Rigor da Localização: Bom É uma construção do séc. XV, que conserva o claustro renasçença. A igreja foi edificada na segunda metade do séc. XVI.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: MN			
Época:	XV :XVI	Protecção Legal:	Dec. nº 8217, de 29-6-922.
143	Largo dos Penedos - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Muito adulterada conserva poucos elementos de interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3			
Época:	XVI	Protecção Legal:	Não classificado
144	Palácio dos Morgados de Mesquita	Rigor da Localização: Bom Edifício barroco, conserva interiormente elementos decorativos de valor. Antigo Quartel General.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado

145 Rua Gabriel Victor do Monte Pereira, 19/21	Rigor da Localização: Bom Grupo de construções apalaçadas do séc. XVII, construídas sobre ruínas quinhentistas. Conserva elementos estruturais e de fachada com interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
146 Paço dos Morgados de Macedos	Rigor da Localização: Bom Edifício barroco de grande interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
147 Reformatório de Sta. Marta	Rigor da Localização: Bom Antigo Reformatório de Sta. Marta e Irmandade das Almas do Clero. Conjunto edificado, incluindo Igreja, de grande interesse.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
148 Teatro Garcia de Resende.	Rigor da Localização: Bom Começado a edificar em 1881, com projecto do eng.º Silva Monteiro, foi inaugurado em 1992. Tecto e Pano de boca de cena, pintados em 1892, por António Ramalho, este em conjunto com João Vaz.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: IIP		
Época: XIX :XX	Protecção Legal: Dec. n.º 5/2002, de 19-2-2002	
149 Convento de S. Domingos	Rigor da Localização: Bom Foi um dos mais valiosos Conventos da cidade, nobre em arquitectura gótica e renascença. Nele foi religioso, o arqueólogo e humanista, André de Resende. Da demolição de 1836, escapou a parte do claustro ogival (actualmente no Museu de Évora), de colonelos duplos, que está muito delapidada. Na parte Norte do largo existe conjunto edificado com restos de interessantes abóbadas.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E3		
Época: XIII :XVI	Protecção Legal: Não classificado	
150 Quinta do Paím	Rigor da Localização: Bom Tanques e sistema de rega.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P/V1		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
151 Arcos botantes - Travessa do Mascarenhas	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Santo Antão
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
152 Convento do Monte Calvário	Rigor da Localização: Bom Convento de Sta. Helena do Monte Calvário, fundado pela infanta D. Maria, filha de D. Manuel. Construção quinhentista (iniciada em 1565, dirigida, a partir de 1570, por Afonso Álvares), conserva o claustro de dois pisos e planta rectangular, com cinco por três tramos. No piso térreo, os arcos de volta inteira, são apoiados por colunas toscanas, de granito, sendo as abóbadas reforçadas com arcos abatidos, emoldurados por caixotes estucados do séc. XVIII. O andar compõe-se de arcada dórica, de cornijamento rectilíneo, também de granito. A igreja, de estilo barroco, é de uma só nave, de planta rectangular com seis tramos divididos por pilastras. As paredes laterais estão revestidas de azulejos de finais do séc. XVII.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: MN		
Época: XVI/XVII:XVIII	Protecção Legal: Dec. n.º 8217, de 29-6-1922; ZEP. DG, 2.ª Série, n.º 62 de 15-3-1954	
153 Rua Cândido dos Reis, 63	Rigor da Localização: Bom Casa antiga, restaurada, com passadiço ligando ao Convento do Calvário.	Freguesia: Santo Antão
Categoria: E2		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
154 Palácio dos Sepúlvedas - janelas da frontaria	Rigor da Localização: Bom Janelas na frontaria do antigo Palácio dos Sepúlvedas. São janelas manuelinas com vãos actualmente entaipados	Freguesia: São Mamede
Categoria: IIP		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. n.º 8252, de 10-7-1922.	
155 Palácio dos Sepúlvedas	Rigor da Localização: Bom Palácio dos Sepúlvedas, excepto janelas da frontaria. Do antigo Palácio resta apenas a fachada para a Rua Cândido dos Reis e algumas salas no piso térreo. Foi mais tarde Colégio das Donzelas.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
156 Chafariz da Porta da Lagoa	Rigor da Localização: Bom Composto por parede que lhe serve de fachada, no centro da qual se encontra placa de mármore com as iniciais "CME". Possui tanque e duas bicas de mármore.	Freguesia: São Mamede
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	

157	Rua Manuel do Olival, 14/16 - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Fachada e escada interior com algum interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVII Proteccção Legal: Não classificado			
158	Largo Camões, 23/26	Rigor da Localização: Bom Edifício de arquitectura civil de grande interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVI Proteccção Legal: Não classificado			
159	Solar dos Barreiros	Rigor da Localização: Bom Tem sofrido muitas transformações, sendo a última do séc. XVIII. Conserva elementos estruturais e fachada com interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVI, XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
160	Rua de Sta Maria, 38	Rigor da Localização: Bom Exemplar raro de arquitectura civil manuelina. Edifício de grande interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E1			
Época: XVI Proteccção Legal: Não classificado			
161	Fonte do Largo do Chão das Covas	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: São Mamede
Categoria: P			
Época: Proteccção Legal: Não classificado			
162	Rua de Aviz, 73	Rigor da Localização: Bom Casa antiga, com azulejos antigos no interior.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
163	Rua de Aviz, 41/47 - Casa nobre	Rigor da Localização: Bom Fachada do séc. XVII com um piso aumentado no sec. XIX. Salas interiores com pinturas notáveis.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E1			
Época: XVII :XIX Proteccção Legal: Não classificado			
164	Rua da Corredoura, 10	Rigor da Localização: Bom Edifício com dois portados góticos no r/chão.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E3			
Época: XV Proteccção Legal: Não classificado			
165	Rua da Mouraria, 44	Rigor da Localização: Bom Casa antiga popular com dupla chaminé emparelhada. Fachada com interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			
166	Rua das Fontes, 3	Rigor da Localização: Bom Casa antiga apalaçada, no estilo barroco, com pátio espaçoso.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVII Proteccção Legal: Não classificado			
167	Rua de Aviz, 90	Rigor da Localização: Bom Edifício da Região de Turismo de Évora, com esgrafitos na fachada.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XIX Proteccção Legal: Não classificado			
168	Rua de Aviz, 130	Rigor da Localização: Bom Fachada com balcões em ferro forjado. Pinturas interiores em fresco.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2			
Época: XVIII Proteccção Legal: Não classificado			

169 Convento de S. José da Esperança	Rigor da Localização: Bom Edifício do período barroco de grande qualidade arquitectónica.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E1		
Época: XVII ;XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
170 Porta de Aviz e Ermida de N. Sra. do Ó	Rigor da Localização: Bom Antiga porta das muralhas medievais, foi reconstruída em 1804. Incrustada na muralha, situa-se a Ermida de N.ª Sr.ª do Ó da Expectação do Parto - já existente no séc. XV.	Freguesia: São Mamede
Categoria: MN		
Época: XV ;XIX	Protecção Legal: Dec. n.º 8218, de 29-6-1922	
171 Fonte do Largo de Aviz	Rigor da Localização: Bom Construída em mármore branco de Estremoz, com forma piramidal, da qual saíam quatro canos, pelos quais caía água para um tanque em forma de cruz. Sotoposta ao corpo piramidal possui cabaça ovoide com quatro carrancas de bronze, terminada por pequena cúpula de formato piriforme. Originalmente colocada no Largo da Porta Nova, foi na década de 1920 definitivamente deslocada para o Largo de Aviz, após passagem pela Praça Joaquim António de Aguiar, nos finais do séc. XIX.	Freguesia: São Mamede
Categoria: P		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
172 Casa " Brasileira"	Rigor da Localização: Bom Exemplo, raro na Cidade, de arquitectura novecentista muito divugada no centro e norte do país,	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2		
Época: XX	Protecção Legal: Não classificado	
173 Rua do Amauriz, 12	Rigor da Localização: Bom Casa apalaçada setecentista. Fachada e pátio com alpendre de interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
174 Rua da Mouraria, 49/51	Rigor da Localização: Bom Fachada do séc. XVIII com interesse. Interiores revestidos com pinturas a fresco.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
175 Largo Dr. Evaristo Cutileiro, 15	Rigor da Localização: Bom Casa apalaçada da 2ª metade do séc. XVIII. Edifício de grande interesse. Muito destruído por atentado bombista.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
176 Casa dos Marqueses de Angeja	Rigor da Localização: Bom Casa Solarenga. Fachada de interesse. Conserva Capela de valor.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
177 Largo Evaristo Cutileiro, 5	Rigor da Localização: Bom Antiga casa. Janelas de sacada com grades rococó.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
178 Rua das Alcaçarias, 1	Rigor da Localização: Bom Casa antiga com elementos estruturais e decorativos de valor no interior.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E2		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
179 Igreja de S. Mamede	Rigor da Localização: Bom Templo fundado no séc. XIV, que sofreu profundas alterações nos séculos seguintes.	Freguesia: São Mamede
Categoria: E1		
Época: XIV	Protecção Legal: Não classificado	
180 Chafariz de S. Mamede	Rigor da Localização: Bom Compõe-se de um tanque de mármore, nos extremos do qual existem dois blocos de pedra que se viam de apoio. Na parte superior da fachada pode ver-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição "Câmara Municipal 1863", não podendo, contudo, afirmar-se que tenha sido esta a data da sua construção.	Freguesia: São Mamede
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	

181	Nora e tanque na cerca de Sta. Mónica	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: São Mamede
Categoria: P			
Época:		Protecção Legal:	Não classificado
182	Convento de Sta. Mónica.	Rigor da Localização: Bom Edifício com elementos estruturais e de fachada de muito interesse.	Freguesia: São Mamede
Categoria: EI			
Época: XVI		Protecção Legal:	Não classificado
183	Real Colégio de N. Sra. da Purificação	Rigor da Localização: Bom Edifício de grande interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: EI			
Época: XVI		Protecção Legal:	Não classificado
184	Colégio do Espírito Santo	Rigor da Localização: Bom Antigo Colégio e Universidade do Espírito Santo. A classificação é extensiva ao portal renasçença. Construção do séc. XVI, mantém, com as proporções originais, os claustros. Salientam-se a fachada barroca da Sala dos Actos, revestida por azulejos do séc. XVII, e as salas de aula com as respectivas cátedras e azulejos historiados do séc. XVII.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época: XVI		Protecção Legal:	Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; e Dec. n.º 8252, de 10-7-1922
185	Fonte do Largo do Colégio.	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: P			
Época: XIX		Protecção Legal:	Não classificado
186	Antigo Hospital de Universidade	Rigor da Localização: Bom Conserva alguns elementos estruturais e fachada com interesse.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: EI			
Época: XVI		Protecção Legal:	Não classificado
187	Ermida da Sra. da Natividade	Rigor da Localização: Bom Edifício de interesse. Está descaracterizada, sendo utilizada para habitação. É propriedade particular.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: EI			
Época: XVI		Protecção Legal:	Não classificado
188	Jardim Público	Rigor da Localização: Bom Destinado a "Passeio Público" a construção iniciou-se em 1863 sob a direcção de Cinatti, responsável igualmente pelos projectos das "ruínas fingidas" e coreto, tendo a sua construção prosseguido nas décadas seguintes. Foi inaugurado em 1887.	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: VI			
Época: XIX		Protecção Legal:	Não classificado
189	Muralhas e Fossos de Évora 2	Rigor da Localização: Bom Esta classificação engloba "os trechos mais típicos e mais interessantes das antigas muralhas da cidade, incluindo as portas extremas desse troço de muralhas, isto é, a porta da Alagoa e a do Raimundo (anteriores a D. João IV)."	Freguesia: Várias
Categoria: MN			
Época: XIV :XVII		Protecção Legal:	Dec. n.º 7719, de 29-9-1921
190	Arco Romano de D. Isabel	Rigor da Localização: Bom Corresponde a uma das portas da cidade romana "Ebora".	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: MN			
Época: Época romana		Protecção Legal:	Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; e Dec. 3-7-1920, de 8-7-1920
191	Casa Rua de Valdevinos	Rigor da Localização: Bom Casa com vestígios manuelinos. Foi propriedade de Rui de Sousa, negociador do "Tratado de Tordesilhas"	Freguesia: Sé / São Pedro
Categoria: IM			
Época: XVI		Protecção Legal:	Em vias de Classificação
1777	Muralhas de Évora 3 (da cerca medieval)	Rigor da Localização: Bom Torres e muralhas que definiram a cerca da cidade medieval (cerca nova), incluindo as torres: da Porta de Avis, do baluarte de S. Bartolomeu, do Jardim Público, do Aqueduto, da rampa dos Colegiais, as que estão junto ao Convento do Calvário e as compreendidas na muralha, também classificada, entre as portas de Alconchel e Raimundo, e, ainda, o ângulo frente à estrada da Malagueira, a ligação da muralha Fernandina com o baluarte do Conde de Lippe e a muralha junto ao quartel de Cavalaria.	Freguesia: Várias
Categoria: MN			
Época: XIV :XV		Protecção Legal:	Dec. n.º 8229, de 4-7-1922

1778 Muralhas e fossos de Évora 4 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Várias
Esta classificação engloba todas as muralhas e fossos de Évora que até à data deste decreto ainda não estejam classificados.

Categoria: MN

Época: Protecção Legal: Dec. n.º 11773, de 26-6-1926

1779 Igreja do Espírito Santo Rigor da Localização: Bom Freguesia: Sé / São Pedro

Foi construída nos anos sessenta do século XVI, é de estilo maneirista e de planta tipicamente jesuítica, cujo modelo serviu para a construção de muitas igrejas inicianas espalhadas pelas áreas de colonização e evangelização portuguesa.

Categoria: E1

Época: XVI

Protecção Legal: Não classificado

Tem uma só nave, em planta de cruz latina, com capelas enriquecidas com talha dourada. A sacristia tem a abóbada revestida de pinturas a fresco,

Cidade - Extra Muros

192 Forte de Sto. António Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Baluarto protector do Convento de St.º António (séc. XVI), mandado construir durante a guerra da Restauração. Concluído cerca de 1680, é constituído por um quadrado com quatro baluartes. É atravessado pelo Aqueduto da Prata. Conserva a porta primitiva. O Convento, secularizado em 1834, sofreu grandes mutilações nesse período.

Categoria: IIP/V2

Época: XVI :XVII :XIX

Protecção Legal: Dec. n.º 41191, de 18-7-1957

193 Igreja de S. Bartolomeu Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo
Ruínas da Igreja de S. Bartolomeu

Categoria: P

Época: XVIII

Protecção Legal: Não classificado

194 Bairro Tenente Pereira Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Categoria: E3

Época: XX

Protecção Legal: Não classificado

195 Chafariz dos Leões Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Construção data de finais do séc. XV, inícios do séc. XVI. A sua denominação deve-se à colocação de dois leões de mármore no seu tanque, pouco depois de 1572, e que, de acordo com a tradição, seriam originários da fonte da Praça do Geraldo, antecessora da actual. Mantém, no essencial, a configuração original, continuando presentes os coruchéus e as armas de Portugal. Desapareceu a cruz que existia no cimo da arca.

Categoria: MIP

Época: XVI

Protecção Legal: Portaria n.º 244/2013, DR, 2.ª série, n.º 79, de 23-04-2013

196 Quinta dos Leões-Portal Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Robusto portal com pilastras, janelas e vergas de granito, pináculos estilizados e três frontões semi-circulares de enrolamento. Foi objecto de remodelação em 1868.

Categoria: P

Época: XVII :XIX

Protecção Legal: Não classificado

197 Chafariz de S. Bartolomeu Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Fica sobranceiro ao Chafariz dos Leões, do lado oposto da estrada. Da sua história pouco se sabe, segundo Túlio Espanca, foi fundado no início do séc. XVI. Não existem vestígios da cortina de merlões que teriam existido na sua cimalha.

Categoria: P

Época: XVI

Protecção Legal: Não classificado

198 Fábrica dos Leões Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Importante edifício industrial da Cidade, já desactivado. Actualmente utilizado como instalações universitárias.

Categoria: E3

Época: XX

Protecção Legal: Não classificado

199 Porta de Aviz - Nora Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Categoria: P

Época:

Protecção Legal: Não classificado

200 Penedo de Ouro Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Edifício revivalista, da antiga estrada do Penedo de Ouro.

Categoria: E3

Época: XIX

Protecção Legal: Não classificado

201 Cruzeiro Cruz das Almas Rigor da Localização: Bom Freguesia: Bacelo

Categoria: P

Época:

Protecção Legal: Não classificado

202 Bairro de Almeirim 1	Rigor da Localização: Bom Grande muro de tijolo e argamassa transversal à linha de água (barragem) que atravessa na direcção N-S, o bairro. Conserva-se numa extensão de 40 m, por 2 de largura e 3,5 de altura. Évora Antiga	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
203 Bairro de Almeirim 2	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada de pequenas lajes de granito conservado junto da actual rua.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
204 Horta do Bispo 2	Rigor da Localização: Razoavel Referencia antiga a vestígios romanos aparecidos em 1881. Trecho de calçada romana e duas sepulturas formadas por tegulas e paredes de tijolo.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
205 Menir da Casinha	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: Não classificado	
206 São José da Ponte	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
207 Portal da Quinta dos Frades de S. Domingos	Rigor da Localização: Bom Portal barroco, de alvenaria de granito nas ombreiras. O frontão tem no topo cruz marmórea, gótica, que era centrada por painel da Ordem de S. Domingos. Actualmente integrado nos arranjos urbanísticos da Av. Túlio Espanca.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
208 Ermida de S. Sebastião.	Rigor da Localização: Bom Construção iniciada em 1696, no local onde foi destruído templete gótico. De uma só nave com abóbada de volta inteira, possui gálgé de três arcos, com pilares e aduelas de granito, voltados a poente. Situa-se em elevação arborizada, sobranceira à Av. Túlio Espanca, no enfiamento do eixo desta artéria.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E1		
Época: XVII :XX	Protecção Legal: Não classificado	
209 Igreja e Convento de Nossa Senhora dos Remédios	Rigor da Localização: Bom Foi fundado para as carmelitas descalças, pelo Arcebispo D. Teotónio de Bragança. A igreja que data do primeiro quartel do séc. XVII, é um admirável testemunho do primeiro barroco de Évora, com a marca do arquitecto castelhano Juan Gomez de Mora. No subsolo há indícios de vestígios de interesse arqueológico.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: MIP		
Época: XVII	Protecção Legal: Portaria n.º 659/2015, DR, 2.ª série, n.º 172, de 3-09-2015	
210 Pórtico do antigo Convento de São Domingos	Rigor da Localização: Bom Instalado na cerca do Convento de N.ª Sr.ª dos Remédios. Portal renascentista retirado do antigo Convento de S. Domingos. Conjunto de jazigos e monumentos funerários do séc. XIX e XX com interesse.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: MIP/VI		
Época: XVI :XIX :XX	Protecção Legal: Portaria n.º 659/2015, DR, 2.ª série, n.º 172, de 3-09-2015	
211 Moinho do Gancho.	Rigor da Localização: Bom Ruína de estrutura cilíndrica de alvenaria.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
212 Moinhos do Valente.	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura cilíndrica de alvenaria.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
213 Quinta do Moniz	Rigor da Localização: Bom Engenho de moinho de água, de estrutura metálica, situado junto da estrada das Alcáçovas.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	

214 Casa de Recolhimento Dr. Barahona.	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
215 Moinho do Cu Torto.	Rigor da Localização: Bom Moinho de vento, recentemente reconstruído, com fins turísticos e associado a estabelecimento de restauração.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
216 Parque Industrial e Tecnológico de Évora	Rigor da Localização: Bom Núcleo inicial.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
217 Praça de Touros - Évora	Rigor da Localização: Bom Inaugurada em 23 de Junho de 1888, com lotação de 5320 espectadores, foi mandada erigir pelos lavradores António Torres, José Maria Ribeiro e Agostinho Vassalo.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XIX	Proteção Legal: Não classificado	
218 Horta do Bispo 1	Rigor da Localização: Bom Restos de jardins com cascatas.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P/V1		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
219 Fonte Nova	Rigor da Localização: Bom Construída em 1793, segundo Túlio Espanca, é constituída por um tanque cimentado, uma carranca antropomórfica, que substituiu a primitiva. O paredão de fundo está decorado no remate por três pequenos frontões de enrolamento com cornija e pilastras de alvenaria. Anexo a esta fonte um pequeno jardim com bancos de tijolo.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
220 Rossio de S. Brás - Quilosque	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
221 Rossio de S. Brás - Chafariz	Rigor da Localização: Bom Fonte com tanque rectangular, assente numa escadaria de cinco degraus de granito. Possui taça superior, de mármore, em forma de malmequer, dentro da qual existe estreita pirâmide, terminada por esfera. Ladeando o tanque central, dois tanques rectangulares de granito, que serviam de bebedouro para animais. Existem divergências em relação à data da construção, podendo admitir-se que terá sido construída entre finais do séc. XVI e início do séc. XVII.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: MIP		
Época: XVII	Proteção Legal: Portaria n.º 505/2011, DR, 2.ª Série, n.º 76, de 18-04-2011	
222 Ermida de S. Brás	Rigor da Localização: Bom Templo quatrocentista, manuelino-mudéjar, devendo-se a sua construção à iniciativa de D. João II. Apresenta catorze contrafortes cilíndricos coroados por coruchéus cónicos, e é rematada superiormente por merlões chanfrados. Tem uma galilé de arcos quebrados e friso de esgrafitos ao gosto da época. Serviu de modelo a inúmeras ermidas construídas nesta região.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: MN		
Época: XV :XVI :XX	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910; ZEP, DG, 2ª Série, n.º 248 de 20-10-1952	
223 Av. Barahona, 6	Rigor da Localização: Bom Vivenda construída em 1935, segundo projecto do arq.º Raul David. Exemplo de arquitectura filiada no movimento "casa portuguesa", pouco enraizado em Évora.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
224 Av. Barahona, 8	Rigor da Localização: Bom Vivenda "modernista", de 1935, da aoutoria do arq.º Moreira Santos.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
225 Av. Barahona, 1	Rigor da Localização: Bom Vivenda.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	

226 Vila Ferreira	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
227 Av. Combatentes, 2	Rigor da Localização: Bom Av. dos Combatentes, n.º 2.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
228 Av. Combatentes, 1	Rigor da Localização: Bom Vivenda com cúpula no bairro do Baluarte	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
229 Nó da Lagril - Nora	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: P		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
230 Estação dos Caminhos de Ferro	Rigor da Localização: Bom Edifício com interesse, sendo de destacar vários painéis de azulejos de Jorge Colaço.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
231 Horta da Porta	Rigor da Localização: Bom Edifício de um só piso, cuja fachada, barroca, é composta por portal, no seu eixo, e seis janelas de verga. No interior, entre outros elementos, merece referência formoso exemplar de portado barroco de cantaria, situado em pátio solarengo. A horta, que é toda murada, conserva jardins, e uma notável nora, de planta octogonal, aberta por oito janelas barrocas, com estatuetas de barro representando figuras da mitologia. Discreta fonte, com taça do séc. XVIII, e vasto tanque, abastecido pela nora completam este espaço.	Freguesia: Malagueira
Categoria: EI/VI		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
232 Quinta da Malagueira	Rigor da Localização: Bom Edifícios, jardins e fontes.	Freguesia: Malagueira
Categoria: VI		
Época: XIX :XX	Proteção Legal: Não classificado	
233 Moinhos da Malagueira	Rigor da Localização: Bom Estrutura cilíndrica de alvenaria.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
234 Moinhos da Sra. da Glória	Rigor da Localização: Bom Estruturas cilíndricas de alvenaria.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
235 Nora da Cruz da Picada	Rigor da Localização: Bom Defronte da quinta dos Frades de S. Domingos (Q.ta da Sagrada Família), subsiste imponente nora e outros elementos decorativos, que constituem restos de espaço de lazer e pomar da antiga quinta do Escurinho.	Freguesia: Malagueira
Categoria: P		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
236 Cruzeiro da Cruz da Picada	Rigor da Localização: Bom Na bifurcação das estradas de Montemor e S.to Antonico, existe o mais antigo cruzeiro de Évora, possivelmente ainda do Quinhentismo.	Freguesia: Malagueira
Categoria: P		
Época: XVII	Proteção Legal: Não classificado	
237 Tapada do Ramalho	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum e grandes lajes de granito.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

238 Chafariz das Bravas	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Construção do último terço do séc. XV, pouco tem da sua configuração original. É actualmente composto por paredão rebocado, no cimo do qual ainda se encontram vinte ameias góticas, onde se situa tubo metálico por onde corre água para um único tanque rectangular.		
Categoria: MIP		
Época: XV	Protecção Legal: Portaria n.º 447/2012, DR, 2.ª série, n.º 181, de 18-09-2012	
239 Piscinas Municipais	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Importante complexo de piscinas, inaugurado em 1964, veio substituir o antigo tanque do Chafariz das Bravas. Projecto do arq.º Jorge Costaecaia.		
Categoria: E3		
Época: XX	Protecção Legal: Não classificado	
240 Chafariz d'el Rei	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Teria sido edificado em 1497, segundo Túlio Espanca., a mando de D. Manuel. Encontra-se encimado por uma cortina de vinte e duas ameias (à excepção da central), de acordo com a sua configuração original. Possui duas bicas e um tanque, e apresenta na sua fachada as armas reais.		
Categoria: P		
Época: XV	Protecção Legal: Não classificado	
241 Nó da Lagril - Conjunto de edifícios	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Conjunto de edifícios de arquitectura popular junto ao nó da Lagril.		
Categoria: E3		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
242 Quinta das Águas Férreas	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Conjunto de interesse.		
Categoria: VI		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
243 Edifício da Quinta do Estoril.	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: E3		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
1781 Bairro da Malagueira	Rigor da Localização: GPS	Freguesia: Malagueira e Horta das Figueiras
Setor urbano. Área com unidade morfológica contemporânea de traçado ortogonal. Habitação económica de promoção pública estatal (FFH / IGAPHE) e cooperativa. Conjunto de grande dimensão, composto por casas em banda unifamiliares térreas e de dois pisos com logradouro junto à fachada principal e no tardo, formando quarteirões. Conjunto habitacional de promoção direta construído pelo Fundo de Fomento da Habitação (FFH).		
Categoria: MN		
Época: Séc. XX	Protecção Legal: Em Vias de Classificação	
Rural		
244 Quinta da Moura	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Bacelo
A antiga entrada, que se fazia pela azinhaga da Soeira, possui amplo portado de alvenaria com vergas de granito e frontão duplo. O pátio, imediato, irregular mas vasto, compõe-se de casario rústico, casa fidalga (séc. XIX) e Capela de N. Sra. do Carmo, de planta rectangular, em alvenaria. A sua fachada tem timpano triangular, óculo redondo e porta granítica, características do séc. XVII. Deste conjunto rural, murado, faz parte espaço de horta e jardins, com velha nora, tanques, fragmentos de azulejos seiscentistas e uma minúscula fonte de repucho.		
Categoria: E2/V1		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
245 Martelinha	Rigor da Localização: Aproximado	Freguesia: Horta das Figueiras
Referência imprecisa a uma "villa" Évora Antiga		
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
246 Quinta do Alcaide.	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Construção implantada em pequena elevação sobranceira à "Circular Exterior à Cidade". De outros tempos subsistem amplas pilastras da entrada, de alvenaria, centradas nos remates por florões de enrolamento. Na banda Sul, acolhia-se modesto oratório dos viandantes, com fachada de estilo rococó.		
Categoria: VI		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
247 Quinta da Fonte Santa	Rigor da Localização: GPS	Freguesia: Horta das Figueiras
Cerâmica de fabrico manual; percutores.		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
248 Quinta do Padre Martinho 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Cerâmica comum e de construção, em área pequena.		
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

249 Quinta dos Frades de S. Domingos	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Antiga quinta, pertença do Convento de S. Domingos, atravessada actualmente pela "Circular Exterior à Cidade". A parte nascente encontra-se urbanizada, restando apenas portal barroco. A parte poente mantem-se como espaço agrícola, murado, no qual subsiste pitoresco edifício habitacional. Conhecida como Quinta da Sagrada Família.		
Categoria: VI		
Época: XV :XVI	Protecção Legal: Não classificado	
250 Quinta da Cardeira	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
Espaço arborizado constituído por área de recreio e lazer e agrícola. Inclui edifícios habitacionais e agrícolas.		
Categoria: VI		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
251 Quinta do Chantre 2	Rigor da Localização: GPS	Freguesia: Malagueira
Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados e almendrados), barro de cabanas, ponta de seta, percutores, mó manual de vaivém.		
Categoria: A2		
Época: Calcólítico	Protecção Legal: A classificar	
252 Quinta do Caldeireiro	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Tem habitação rústica e parte nobre. Faz-se o acesso a esta, por pátio murado, decorado por bancos de repouso, escada lateral e portado de vergas trabalhadas, ao gosto dos princípios do séc. XIX. Numa rua, hoje abandonada, subsiste um comprido banco de repouso, de inspiração neo-clássica.		
Categoria: E3/V1		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
253 Quinta da Fuseira	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Construção pitoresca, exemplo de habitação rústica, coberta por telhado de quatro águas e de empenas assimétricas. Foi salvo de ruína iminente em meados do séc. XX.		
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
254 Quinta das Glicínias ou do Palha	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
A primitiva entrada fazia-se por portal de cantaria, com frontão circular centrado por vieira de granito e pilastras laterais, datado de 1766. Alcança-se o solar, através de túnel arborizado e subindo escadaria de dois lanços. Nas fachadas encontram-se elegantes janelas e uma porta, de vergas e padieira em mármore de Estermoz, de estilo barroco. Na quinta, que está toda murada, existem ainda um comprido tanque rectangular e nora com telhado de seis águas e janelas de granito.		
Categoria: E3/V1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
255 Quinta do Chantre	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
A norte das piscinas municipais, constitui importante espaço arborizado confinante com a Cidade		
Categoria: VI		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
256 Quinta dos Frades da Graça	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Implantada em maciço rochoso, em local de panorama singular sobre a Cidade, situa-se habitação de alçados de vulgar padrão seiscentista, com janelas de vergas de granito e telhado de duas águas. Foi antiga casa de campo dos frades da Graça - Ordem de St.º Agostinho.		
Categoria: VI		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
257 Quinta da Torcida	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Confinante com limite poente da Cidade, constitui conjunto rural, murado, de interesse.		
Categoria: VI		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
258 Monte de S. Caetano	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
A casa solarenga pouco conserva da arquitectura quinhentista, face às modificações do final do séc. XIX, quando foi adaptada a vivenda de recreio. Destaca-se, na fachada poente, janela geminada, de ângulo, em vão rectangular, com colonelos, bases e capitéis de mármore. No pátio do monte existe pequena construção de alvenaria, em forma de torre, certamente quinhentista.		
Categoria: E2/V2		
Época: XVI :XIX	Protecção Legal: Não classificado	
259 Quinta das Fontanas	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Possui torre rectangular, de frestas e com remates de frontões circulares decorados nos por peças de faiança popular. O pátio fronteiro é envolvido por bancos de repouso, com espaldas curvas e pilastras rústicas terminadas em fachos de alvenaria. Dispersos pelo jardim anexo, existem ornatos manuelinos, provenientes, possivelmente, de antigas casas da mesma		
Categoria: E3/V2		
Época: XVI :XX	Protecção Legal: Não classificado	
260 Ermida de S. Caetano	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Malagueira
Após últimos restauros perdeu muito do seu carácter antigo e foi ampliada, na fachada poente, por torre sineira. A frente é antecedida por terreiro, com calvário de pedestal de granito e cruz de mármore. O corpo principal possui frontão de enrolamento. A fachada lateral nascente, tem três tramos de gigantes terminados por volutas.		
Categoria: E2		
Época: XVI :XX	Protecção Legal: Não classificado	

261 Moinhos de S. Bento	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura cilíndrica de alvenaria.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
262 Ajuda	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
263 Alto de S.Bento	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessos); lascas e lamelas de sílex.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
264 Igreja da Cartuxa	Rigor da Localização: Bom Reconstrução do séc. XVII, conserva o original pórtico renasença. Eleva-se em três andares sobrepostos, de mármore, sendo o primeiro da ordem dórica, o segundo jónica e o terceiro compósita. No frontão encontra-se a "scala coeli" ex-libris do convento.	Freguesia: Malagueira
Categoria: MN		
Época: XVI :XVII	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
265 Convento da Cartuxa	Rigor da Localização: Bom Convento da Cartuxa (excepto igreja) . Construído pelos frades cartuxos no séc. XVI. Dispõe de três claustros: o claustro das capelas, o claustro grande e o claustro menor. As celas dos monges situam-se nas alas Sul e Norte do claustro grande.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E1		
Época: XVI :XVII :XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
266 Tapada do Convento da Cartuxa	Rigor da Localização: Bom Espaço agrícola e de lazer associado ao Convento da Cartuxa.	Freguesia: Malagueira
Categoria: V2		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
267 Quinta de Valbom	Rigor da Localização: Bom Espaço adquirido pelos Jesuítas em 1580. Após expulsão destes, foi secularizado em 1759. No edifício da quinta tem interesse o antigo refeitório de duas naves com nove tramos de arcadas de volta perfeita, onde está instalada adega da Fundação Eugénio de Almeida.	Freguesia: Malagueira
Categoria: V2		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
268 Convento de S. Bento de Cástris	Rigor da Localização: Bom A igreja consagrada em 1328, foi profundamente alterada por D. Manuel. É de uma só nave coberta por tecto artesoadado ogival e bocetes dourados. De salientar o claustro do séc. XV.	Freguesia: Malagueira
Categoria: MN/V2		
Época: XIV :XVII :XX	Protecção Legal: Dec. n.º 8218, de 29-6-1922; ZEP. DG, 2.ª Série n.º 210 de 6-9-1962	
269 Quinta do Forno da Cal	Rigor da Localização: Razoavel Ruínas de fornos de cal antigos, há muito desactivados.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
270 Ponte dos Viandantes	Rigor da Localização: Bom , com painel de azulejos	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
271 Quinta de N.ª Sra. da Conceição	Rigor da Localização: Bom Portão barroco com interesse	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: P		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
272 Quinta dos Bastos	Rigor da Localização: Bom Tem casarão antigo de tipo rústico, e palacete nobre, de 1771, com portal e janelas emolduradas de estilo neo-clássico.	Freguesia: Bacedo
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	

273 Quinta do Louredo	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Bacelo
Categoria: VI		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
274 Senhor dos Aflitos	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Bacelo
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
275 Ermida do Senhor dos Aflitos	Rigor da Localização: Bom Ermida de S. Bárbara de Valcovo - pequeno templo de linhas simples, com portado e duas janelas de granito, encimado por campanário. Possui uma só nave, rectangular, com dois modestos altares laterais onde se veneram imagens de N.ª S.ª de Aires e do Sr. dos Aflitos.	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
276 Quinta de S. Pedro de Valcovo	Rigor da Localização: Bom Conjunto edificado constituído por ermida e habitação. A ermida mantém a estrutura primitiva. Na fachada abre-se porta com vergas de granito, e no interior apresenta belos azulejos do séc. XVII. A habitação delimita, a Norte, amplo pátio. Nas imediações da tapada e antigo pomar subsiste fonte do tipo mourisco com pórtico de quatro arcos e cúpula, nora e aqueduto (séc. XIX). Em recanto alcantilado e densamente arborizado, envolvido pela arcaria do Aqueduto da Prata, situa-se fonte de água férrea e pontão de arco abatido (séc. XVI).	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2/V1		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
277 Ermida de S. Roque	Rigor da Localização: Bom Arquitectura Popular. Ermida de uma só nave e capela-mor, com fachada de frontão de enrolamento, volutas, fachos estilizados, e modesto portado de granito. A sacristia, encimada por dois campanários emparelhados, com frontões triangulares, encontra-se adossada à parede da nave, recuada e com contrafortes baixos e muito inclinados.	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
278 Quinta do Penedo de Ouro	Rigor da Localização: Bom Conjunto rural, murado, com interesse. A habitação nobre, assim como a capela adjacente, situam-se junto de amplo terreno bordado de árvores, sendo aquela de um só piso com seis janelas e portal de granito barrocos. Idêntico estilo possui a capela, dedicada a N.ª S.ª do Carmo. Posteriormente situa-se a parte rústica da quinta com os pertences da casa agrícola e espaço de horta e pomares com nora, tanque e sistema de rega. Em pequena elevação destaca-se um grupo de pinheiros manços, notáveis pela sua dimensão e enquadramento	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2/V1		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
279 Quinta da Silveira	Rigor da Localização: Bom Antiga casa de campo dos Condes de Unhão. Da época manuelina pouco subsiste, destacando-se: restos de capela quinhentista, curioso portal (obstruído) decorado por arco de querená, e outros elementos góticos no rés-do-chão. Em meados do séc. XIX, foi o edifício aumentado de um piso e construído escadório em balaustrada de mármore e terraço. Existe ainda vasto tanque rectangular, de alvenaria, que fornecia água para rega de hortas e pomares, assim como de jardim, do qual apenas existem vestígios.	Freguesia: Bacelo
Categoria: E3/V2		
Época: XVI : XIX	Protecção Legal: Não classificado	
280 Quinta do Inquisidor	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2/V1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
281 Capela S. João dos Bem-Casados	Rigor da Localização: Bom Pequena capela e casa habitação em avançado estado de degradação.	Freguesia: Bacelo
Categoria: E3		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
282 Quinta de S. José do Cano	Rigor da Localização: Bom Conjunto rural, murado, composto por: casa de habitação; alguns tanques; bancos; portão de alvenaria, de acesso ao jardim, de pilastras e fachos estilizados e escadaria revestida de azulejos, com molduras barrocas.	Freguesia: Bacelo
Categoria: VI		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
283 Ermida de S. José do Cano	Rigor da Localização: Bom Situa-se defronte das torrinhas cónicas do Aqueduto da Prata. Possui modesta fachada de frontão sem retorno, e portado de granito com verga almofadada.	Freguesia: Bacelo
Categoria: E2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
284 Álamas do Degebe	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	

285 Cruzadas 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
286 Cruzadas 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Protecção Legal: Não classificado	
287 Quinta das Cruzadas	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum; quartzito.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Protecção Legal: Não classificado	
288 Paço das Vinhas 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios de muros, cerâmica comum e de construção.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
289 Montinho 6	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
290 Capela de N^a Sra. da Piedade	Rigor da Localização: Bom Capela do cemitério. Composta por nártex, de três arcos de volta abatida; nave, com tímpano triangular, de empenas decoradas por bolas e campanário, e torre quadrangular.	Freguesia: Canaviais
Categoria: E3		
Época: XV	Protecção Legal: Não classificado	
291 Paço das Vinhas 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
292 Igreja de N^a Sra. do Espinheiro	Rigor da Localização: Bom Fundada no séc. XV, foi alvo de sucessivas reformas. Do estilo gótico subsistem apenas as absidiolas transeptais. Conserva ainda o portal exterior que é renasença. Tem planta de cruz latina.	Freguesia: Canaviais
Categoria: MN		
Época: XV ; XVI ; XIX	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
293 Capela Tumular Garcia de Resende	Rigor da Localização: Bom Situada na cerca do Convento do Espinheiro. Foi fundada em 1520 e restaurada em 1777. Tem nártex, nave e capela-mor ameada. É um templo manuelino-mudéjar com azulejos do séc. XVI.	Freguesia: Canaviais
Categoria: MN		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. n ^o 7667, de 11-8-1921	
294 Convento e Quinta do Espinheiro	Rigor da Localização: Bom Convento, excepto igreja classificada. Grandioso e imponente edifício de volumes assimétricos. Pitoresca torre-campanário (séc. XVII), vasta cisterna rectangular, com pilastras góticas (séc. XV), claustro rectangular, gótico-manuelino (séc. XVI), Capelina renasença, muito arruinada (séc. XVII), localizada junto do laranjal, constituem, entre muitos outros, elementos de interesse. Outros elementos de interesse arquitectónico e paisagístico existem na cerca da quinta.	Freguesia: Canaviais
Categoria: E1/V2		
Época: XV ;XVI ;XIX	Protecção Legal: Não classificado	
295 Quinta de Alpedriche	Rigor da Localização: Bom A entrada faz-se por portão de alvenaria, com frontão. O portal e as janelas do edifício principal, são de granito emoldurado, de tipo pombalino (séc. XVIII). Anexo a este edifício encontra-se horta, pomares e antigos jardins, com grande e profunda nora de planta hexagonal, tanques rectangulares e o portado de alvenaria de contramina, denunciando vestígios de remota opulência.	Freguesia: Canaviais
Categoria: E3/V2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
296 Capela da Sra. do Livramento	Rigor da Localização: Bom Capela assente sobre maciço granítico. Modesto oratório popular, de portado e janelas de granito, pináculos laterais e frontão triangular. Próximo situa-se casa de habitação de arquitectura rústica popular, característica da sua época.	Freguesia: Canaviais
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	

297 Cruzeiro do Frei Aleixo Rigor da Localização: Bom Freguesia: Canaviais
Situado na bermã da estrada do Espinheiro (CM 1089), defronte da Ermida da Nossa Senhora da Piedade.

Categoria: P

Época: XVII Protecção Legal: Não classificado

298 Quinta de Santo António Rigor da Localização: Bom Freguesia: Canaviais

Categoria: VI

Época: Protecção Legal: Não classificado

299 Montinho da Piedade 1 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

300 Montinho da Piedade 2 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
4 marcos ou colunas reaproveitadas, suportando uma laje, no caminho de acesso ao Monte.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

301 Anta da Quinta da Anta Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
Restos de um monumento de corredor, conservando 4 esteios e chapéu caído.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

302 Montinho 5 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Canaviais
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A3

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

303 Montinho 4 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Canaviais
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

304 Montinho 3 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

305 Montinho 2 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Canaviais
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

306 Montinho 1 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
Troço de via calçetada, com 2,5 m de largura.

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

307 Menir do Montinho Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Canaviais
Bloco de granito afeiçoado, com 1 m de altura, tombado.

Categoria: A2

Época: Neolítico (?) Protecção Legal: Não classificado

308 Anta do Paço das Vinhas 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Canaviais
Câmara poligonal alongada, sete esteios e chapéu "in situ" e restos do corredor.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

309 Anta do Paço das Vinhas 1	Rigor da Localização: GPS Grande monumento de corredor, conservando sete esteios da câmara; chapéu "in situ", decorado com "covichas". O corredor conserva-se numa extensão de 9,30 m.	Freguesia: Canaviais
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
310 Anta do Montinho 1	Rigor da Localização: Aproximado Possíveis vestígios de mamoa.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
311 Anta do Montinho 2	Rigor da Localização: GPS Possíveis vestígios de mamoa; dois possíveis esteios tombados.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
312 Paço Entre-as-Vinhas	Rigor da Localização: Bom Estrutura de planta circular formada por blocos de granito com cerca de 1m de altura.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
313 Pedra de Albarda	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
314 Quinta da Pedra da Albarda	Rigor da Localização: Bom Modesta habitação, situada em pequena elevação, envolvida por espaço arborizado e vestígios de antigo sistema de rega. É reconstrução, recente, de pobre e rude edifício de alvenaria, sem época definida, mas não anterior ao séc. XVII, onde a crença popular atribui a primeira feitura da Ermida de S. Roque. Foi habitada, em épocas de profunda devoção religiosa, por solitários eremitas.	Freguesia: Canaviais
Categoria: VI		
Época: XVII	Proteção Legal: Não classificado	
315 Azinheira 1	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
316 Anta da Herdade da Chaminé 1	Rigor da Localização: Bom Câmara circular com cerca de 2m de diâmetro formada por 5 esteios, mas sem cobertura. Vestígios do corredor, 2 esteios do lado esquerdo e 1 do lado direito.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
317 Anta do Zambujalinho 2	Rigor da Localização: Bom Monumento muito destruído, apenas conservando 2 esteios "in situ".	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
318 Monte da Barbarrala Nova	Rigor da Localização: Aproximado Lajeado no vau da ribeira, delimitado em toda a sua largura (3,5m) por alinhamentos de blocos maiores.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
319 Monte da Chaminé 7	Rigor da Localização: Bom Vestígios de lajes de granito sob o actual caminho.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
320 Anta da Herdade da Chaminé 3	Rigor da Localização: Bom Câmara circular conservando 4 esteios "in situ" e 2 caídos no interior.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

321 Monte da Chaminé 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, em plataforma artificial de forma aproximadamente circular.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
322 Anta da Herdade das Azinheiras	Rigor da Localização: GPS Pequena câmara com seis esteios "in situ" e vestígios do corredor.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
323 Monte da Chaminé 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de pedreira antiga	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
324 Monte da Chaminé 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, em pequena plataforma artificial de forma circular.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
325 Monte da Chaminé 1	Rigor da Localização: Bom Material romano, sobretudo cerâmica de construção, próximo de pedreira de granito.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
326 Monte das Flores 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual e de roda (incluindo bordo extrovertido) e blocos de pedras soltas, de pequena e média dimensão.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Proteção Legal: A classificar	
327 Casito	Rigor da Localização: Bom Em pequena elevação limitada por duas linhas de água observaram-se restos de Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados e almendrados) diversa indústria lítica (restos de talhe jaspóide, pedra polida e percutores) bem como "barro de revestimento".	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: A classificar	
328 Monte da Chaminé 5	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
329 Ponte Antiga do Xarrama	Rigor da Localização: Bom Ponte antiga, tradicionalmente considerada de origem romana e associada à via para Pax Iulia.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: A classificar	
330 Malhada do Barbarrala	Rigor da Localização: Bom "Covinhas" gravadas em afloramento granítico.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
331 Moinho da Casinha	Rigor da Localização: Bom Ruínas de moinho de vento de planta circular e alvenaria.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
332 Pinheiros 1	Rigor da Localização: Bom Antigo forno de tijolo, actualmente destruído.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

333 Pinheiros	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Grande cratera artificial no topo de elevação, correspondendo ao antigo "barreiro" que terá alimentado o "forno" que existiu na proximidade, referenciado como "Pinheiros 1".	
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
334 Monte da Serralheira 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Lajeado de grandes pedras de granito.	
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
335 Anta da Herdade da Chaminé 2	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Câmara com cerca de 3 m de diâmetro, conservando 4 esteios "in situ".	
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
336 Monte da Serralheira 3	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Pedra de lagar em granito, recolhida no Monte.	
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
337 Monte da Chaminé 6	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Bloco de granito com covinhas.	
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
338 Ponte da Casinha	Rigor da Localização: Aproximado	Freguesia: Horta das Figueiras
	No antigo caminho da Casinha para a Chaminé, ruínas de ponte muito afectada por regularização do leito do Xarrama. Só restam alguns arcos.	
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
339 Monte das Flores 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Cerâmica comum e de construção. Próximo, junto a muro de alvenaria amontoam-se restos de elementos arquitectónicos em mármore, como frisos, soleiras ou vergas.	
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
340 Monte das Flores 2	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Percutores de quartzo e elemento de mó manual (movente em granito).	
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
341 Esparragosa 3	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Ruínas de estrutura de planta circular.	
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
342 Esparragosa 2	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Cerâmica de fabrico manual à superfície coincidindo com o sítio romano. Observado também instrumento em sílex e fragmento de mó manual.	
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
343 Esparragosa 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Cerâmica comum e de construção de tipologia romana à superfície em torno das ruínas do moinho. Observado parte de um fuste de um marco miliário.	
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
344 Monte da Serralheira 2	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Horta das Figueiras
	Cerâmica de construção e comum	
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

345 Moinho Esparragosa	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
346 Menires do Monte das Flores	Rigor da Localização: GPS Dois monólitos descontextualizados, aparentemente integrando uma estrutura sinalizadora da necrópole adjacente. Actualmente deslocados para o Monte das Flores.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Protecção Legal: A classificar	
347 Zambujeira 1	Rigor da Localização: Bom Estrutura circular junto a afloramento granítico, formada por pedras de granito; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
348 Zambujeira 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, em abundância, próximo de zona de pedreiras antigas.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
349 Azinheira 2	Rigor da Localização: Bom Pequena plataforma quadrada, formada por blocos de granito não aparelhado; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
350 Casa Branca 1	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica comum e de construção.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
351 Ermida de N^o Sra. da Esperança	Rigor da Localização: Bom Pequena edificação, actualmente utilizada para fins habitacionais, integrada na antiga Herdade da Serralheira, da Ordem de Santo Agostinho. A fachada principal está obstruída, tem frontão deprimido rematado por cruz de pedra, algumas frestas, nave e capela-mor, estando esta coberta por cúpula de meia laranja. Tem sofrido grandes modificações.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: E3		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
352 Monte das Flores 3	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
353 Monte da Serralheira	Rigor da Localização: Bom Quinta, outrora murada, que teve pomar e jardins de que subsistem tanques, aqueduto e nora de tipo mourisco. Inclui edifícios habitacionais, turísticos e instalações agrícolas.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: V2		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
354 Casa Branca 2	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
355 Monte das Flores	Rigor da Localização: Bom Espaço arborizado com áreas de lazer, hortas e pomares. Inclui edifícios habitacionais, turísticos e instalações agrícolas.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: V2		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
356 Quinta do Padre Martinho 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

357 Quinta do Fundidor	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados	Freguesia: Malagueira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
358 Quinta do Homem Morto	Rigor da Localização: Bom Exemplo de edifício de arquitectura "brasileira", raro no concelho.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E3		
Época: XIX	Proteção Legal: Não classificado	
359 Quinta da Espanta	Rigor da Localização: GPS Possível esteio "in situ".	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
360 Monte do Madeira	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
361 Quinta do Padre Martinho 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual; percutores de quartzo.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
362 Quinta dos Xaveiros	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica manual; 2 percutores.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
363 Ermida de Santo Antonico	Rigor da Localização: Bom Pequeno templo de uma só nave, com portado granítico, de verga trabalhada, possuindo frontão triangular sobrepujado de campanário de pináculos, sineta e cruz de mármore. A casa contra a fachada lateral nascente, na sua irregularidade, imprime pitoresco aspecto ao conjunto.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E2		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
364 Quinta da Calada	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
365 Quinta do Camões	Rigor da Localização: Bom Tem vasto pátio murado, de casario térreo circundante, com entrada por portal de pilastras sobrepujadas por bolas de granito, do séc. XVIII. A construção principal, contrafortada nos ângulos, possui elementos (portado de cimalha granítica, perfis dos beirais e chaminé), característicos do seiscentismo.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E3		
Época: XVII :XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
366 Azinhaga	Rigor da Localização: Bom Pequeno troço de estrada calcetada, pedra de granito miúda, com 2,10 m de largura	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
367 Venda	Rigor da Localização: GPS Estrutura funerária definida por lajes de granito, sem tampa, e abertura exposta a Leste; vestígios de mamoa.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A3		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
368 Quinta de S. José de Peramanca	Rigor da Localização: Bom Conjunto notável adjacente à principal via de acesso à Cidade. Casa solarenga de arquitectura com características do barroco. Possui Capela, antecedida por escadório e adro de pilastras defendido por pináculos de granito, e fachada ostentando na empena brasão heráldico.	Freguesia: Malagueira
Categoria: E2/V2		
Época: XVII :XVIII	Proteção Legal: Não classificado	

369 Quinta da Espada	Rigor da Localização: Bom Inclui edifícios habitacionais, turísticos e instalações agrícolas.	Freguesia: Malagueira
Categoria: VI		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
370 Monte do Madeira 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
371 Quinta do Corregedor	Rigor da Localização: Bom Pequena quinta, murada, integrada na Herdade da Manizola. Possui espaço ajardinado de recreio e lazer, com nora, bancos, diversas estatuetas cerâmicas representando figuras mitológicas e outros elementos decorativos de gosto romântico.	Freguesia: Malagueira
Categoria: VI		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
372 Fonte da Quinta do Arceidiago	Rigor da Localização: Bom Mandada construir por Mestre André de Resende. De planta quadrada, tem paredes reforçadas por gigantes de linhas inclinadas e cúpula de secção ovide. O acesso ao interior, efectua-se por arco de volta perfeita encimada por lápide com inscrição latina. Encontra-se em avançado estado de degradação.	Freguesia: Malagueira
Categoria: P		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
373 S. Caetano	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados, carenas); ídolos de cornos; lâminas e lamela de sílex; percutores; elementos de mós manuais de vaivém.	Freguesia: Malagueira
Categoria: A1		
Época: Neolítico Médio; Neolítico Final/Calcol	Proteção Legal: A classificar	
374 Quinta da Manizola	Rigor da Localização: Bom Volumosa construção dos fins do séc. XIX, sem particularidades notáveis no domínio artístico ou histórico. Interessante sistema de rega, constituído por poços, aqueduto, e tanques, abastecem de água espaço verde envolvente das edificações, composto por hortas, pomares e jardim.	Freguesia: Malagueira
Categoria: MN/V1		
Época: XIX	Proteção Legal: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910	
375 Quinta do Escrivão da Câmara	Rigor da Localização: Bom A antiga entrada, que se fazia pela azinhaga da Soeira, possui portado de alvenaria, setecentista, com frontão ladeado de pilastras e vergas de granito arredondadas. Em torno de pátio, envolvido por casario antigo, situa-se habitação solarenga e a capelinha de St.º António, de linhas rococó. A porta primitiva desta (séc. XVIII), foi aproveitada para a Capela de N.ª Sr.ª da Conceição, sita na parte moderna da propriedade que passou a ter esta designação.	Freguesia: Malagueira
Categoria: VI		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
376 Penedo do Ouro 11	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutores; elemento de mó manual de vaivém; pedra polida; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
377 Monte do Pombal	Rigor da Localização: Razoavel Trincheira de antiga estrada com 2 m de largura.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
378 Penedo do Ouro 13	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
379 Penedo do Ouro 4	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Proteção Legal: Não classificado	
380 Penedo do Ouro 12	Rigor da Localização: 1:25000 Lasca de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

381 Quinta da Cigana 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordos almendrados; ídolo de cornos);cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Calcolítico; Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

382 Quinta da Cigana 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

383 Quinta da Cigana 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Estrutura ataludado, com cerca de 30m de diâmetro definido por grandes blocos graníticos e afloramento, onde se encontraram fragmentos de cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Idade Média Protecção Legal: Não classificado

384 Monte do Casbarro Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Blocos de granito aparelhado, provavelmente de origem romana considerando outros vestígios observados no local, formando uma plataforma onde assenta o Monte.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

385 Penedo do Ouro 10 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média Protecção Legal: Não classificado

386 Quinta da Cigana 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

387 Menir 1 da Herdade do Casbarro Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Monólito de forma regularizada, tombado junto a um caminho; em granito e de secção circular; 3,5 m de comprimento e várias covinhas.

Categoria: IIP

Época: Neolítico Protecção Legal: Dec. n.º 67/97, de 31-12-1997

388 Moguizo 2 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual, elementos de mós manuais de vaivém; indústria lítica.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

389 Almoinha de Cima 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de roda

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

390 Almoinha de Cima 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (?); percutor.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

391 Almoinha de Cima 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum; fragmentos de ânfora (?)

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

392 Pombal Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum; restos de muros com argamassa no topo de colina atravessada por caminho.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

393 Quinta da Cigana 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
394 Almoinha de Cima	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
395 Casbarro 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
396 Metrogos 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
397 Casbarro 7	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
398 Casbarro 9	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
399 Casbarro 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
400 Monte Metrogos	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
401 Penedo do Ouro 9	Rigor da Localização: 1:25000 Estrutura ataludada entre afloramentos e blocos de graníticos soltos; cerâmica de construção e comum; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
402 Monte Brito	Rigor da Localização: Bom Conjunto edificado, habitacional e agrícola, de que se destaca a habitação principal, de rés de chão, com curioso lanterim no telhado e a capela com portado de estilo barroco. Junto do monte, existe antigo pomar da herdade, fortemente murado, o qual conserva, além de fontanários e aqueduto, dois robustos portais: o mais nobre virado para o casarão; e o principal, que sofreu profunda transformação em épocas recentes, virado para a estrada de Arraiolos.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: E2/V2		
Época: XVII :XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
403 Metrogos 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
404 Santa Catarina	Rigor da Localização: Razoável Trincheira.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Dívor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

405	Moguizo 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Época romana	Proteção Legal:	Não classificado
406	Casbarro 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3			
Época:	Idade Média ou posterior	Proteção Legal:	Não classificado
407	Monte do Pomar de Baixo 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; lasca de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história	Proteção Legal:	Não classificado
408	Monte do Pomar de Baixo 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; peso de tear espesso; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Proteção Legal:	Não classificado
409	Penedo do Ouro 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3			
Época:	Idade Média ou posterior	Proteção Legal:	Não classificado
410	Penedo do Ouro 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3			
Época:	Idade Média ou posterior	Proteção Legal:	Não classificado
411	Penedo do Ouro 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (?);cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3			
Época:	Pré ou Proto-história (?); Idade Média	Proteção Legal:	Não classificado
412	Monte de Metrogos 1	Rigor da Localização: 1:25000 Possíveis restos de muro, com blocos aparelhados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3			
Época:	Época romana ou posterior	Proteção Legal:	Não classificado
413	Penedo do Ouro 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum; elementos de mó.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal:	Não classificado
414	Penedo do Ouro 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutor; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Proteção Legal:	Não classificado
415	Penedo do Ouro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história	Proteção Legal:	Não classificado
416	Monte do Pomar de Baixo 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Época romana/Idade Média	Proteção Legal:	Não classificado

417 Penedo do Ouro 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado); percutor; dormentes de mós manuais de vaivém; cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

418 Oliveira 5 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (decoreação incisa, impressa, plástica e almagrada; carenas); sílex; quartzito; percutores; elemento de mó manual de vaivém.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo/Médio Protecção Legal: Não classificado

419 Monte do Pomar de Cima 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

420 Monte de Metrogos 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Alguns blocos soltos e uma laje de granito podem corresponder a restos de estruturas soterradas. Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

421 Quinta do Lobo 1 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Troço de via, 2,5m de lado, lajeada com grandes pedras de granito.

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

422 Quinta do Brigadeiro 1 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Trincheira alta (2m) de antiga estrada, apresentando ainda vestígios de calçada.

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

423 Monte do Álamo do Degebe 6 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum; enxó de pedra polida.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Época romana Protecção Legal: Não classificado

424 Machadas Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

425 Moinho do Areias Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Vestígios não especificados.

Categoria: E2

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

426 Algraveos 7 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Cerâmica de fabrico manual (bordo simples); pedra polida.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

427 Quinta do Lobo 2 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

428 Correia 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Elemento de mó manual de vaivém.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

429 Mauriz 3	Rigor da Localização: Bom Calcetamento do vau da Ribeira com grandes lajes de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior Proteção Legal: Não classificado		
430 Algraveos 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutores; elementos de mó manual de vaivém; pedra polida; Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana Proteção Legal: Não classificado		
431 Correia 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana Proteção Legal: Não classificado		
432 Tapada do Ramalhinho	Rigor da Localização: Bom Dormente de mó manual de vaivém, em granito, e percutores de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história Proteção Legal: Não classificado		
433 Quinta dos Altos 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios de enrocamento de pedra miúda de granito numa extensão de 20 m e com cerca de 2,5m de lado, passando juto do sítio romano Quinta dos Altos 1.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior Proteção Legal: Não classificado		
434 Quinta Velha 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios de enrocamento de pedra miúda de granito numa extensão de 50 m e 2,5 m de largura.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior Proteção Legal: Não classificado		
435 Algraveos 3	Rigor da Localização: 1:25000 Instrumento de pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história Proteção Legal: Não classificado		
436 Escola do Degebe	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum em área reduzida.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana Proteção Legal: Não classificado		
437 Vale de Figueirinha	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana Proteção Legal: Não classificado		
438 Senhora do Carmo	Rigor da Localização: Bom Troço de via calcetada com grandes lajes de granito numa extensão de 5 m por 1,8m de largura.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior Proteção Legal: Não classificado		
439 Algraveos 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana Proteção Legal: Não classificado		
440 Algraveos 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história Proteção Legal: Não classificado		

441 Quinta dos Altos 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, associada a alguns blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
442 Quinta do Sande	Rigor da Localização: Bom Também conhecida como "Quinta do Galego", constitui um espaço rural, murado, com notável conjunto edificado, cercado por pomar e espaços verdes de lazer, com opulenta flora, lagos, e diversos elementos decorativos e artísticos. Compõe-se de dois edifícios oblongos, de telhados de duas águas separados, mas outrora comunicantes, revestidos de janelas e ombreiras de granito. O edifício mais antigo está adornado por escadaria de dois lanços e terraço comprido sobre arcada de três arcos. O edifício mais recente possui torre rectangular. Coberta de cunhal aparelhado, em granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: E3/V2		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
443 Algraveos 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
444 Monte do Esquinaleiro	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
445 Monte do Evaristo	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
446 Anta da Quinta do Lobo	Rigor da Localização: Razoavel Restos de um grande dolmen de corredor, com sete esteios de granito, 3 "in situ" e os restantes tombados.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
447 Quinta da Piedade	Rigor da Localização: Bom Conjunto rural, murado, com interesse.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: V2		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
448 Algraveos 1	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
449 Anta da Caeira	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
450 Paço das Vinhas 2	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
451 Monte Rei	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção, abundante.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
452 Cruzeiro do Degebe	Rigor da Localização: Bom Na margem direita do Degebe, cruzeiro-padrão, com cruz de mármore assente numa base de cantaria de granito, assimétrica, reforçada por obra de alvenaria rectangular. O recinto está vedado por grade de ferro fundido rematado por pontas de lança.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: P		
Época: XVII	Proteção Legal: Não classificado	

453 Quinta do Brigadeiro	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Espaço rural, murado, situa-se numa zona de cabeço, com uma interessante vista panorâmica sobre a Cidade. A edificação mostra-se bastante degradada e adulterada nas suas características originais. A entrada da quinta faz-se através de notável portal barroco, também ele vítima de recentes mutilações.		
Categoria: V2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
454 Ermida de Santa Bárbara do Degebe	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Modesto templete com discreta fachada, orientada a poente, possuindo portado de granito emoldurado e frontão de enrolamento, centrando óculo e painel da padroeira. Lateralmente contrafortado por pilastras.		
Categoria: E2		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
455 Moita da Carne 5	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Calçada de lajes de granito na passagem a vau do Xarrama.		
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
456 Jarro 4	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
457 Laranjal da Varge 6	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Protecção Legal: Não classificado	
458 São Matias	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Pedra de lagar em granito, num marçoço entre a Igreja e a antiga escola.		
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
459 Jarro 10	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
460 Quintinha	Rigor da Localização: Aproximado	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Dois blocos graníticos, afastados 6 m um do outro.		
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
461 Viscosa	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (bordo simples); lasca de sílex.		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
462 Maré	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; lamela e lascas de sílex; pedra polida.		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
463 Menir do Esbarrondadoiro	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Monólito ovoide, de granito, com cerca de 2.18 m de comprimento e 0.90 m de diâmetro;foi retirado da sua localização original, devido à construção de uma casa.		
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
464 Jarro 9	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Alguns blocos aparelhados indiciam possíveis restos de estruturas; cerâmica de construção e comum; percutores.		
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

465 Jarro 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda; sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
466 Jarro 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
467 Laranjal da Varge 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual, núcleo de sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
468 Jarro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
469 Quinta do Salgado	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
470 Sobral 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico Final	Proteção Legal: Não classificado	
471 S. Matias	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas; decoração incisa) e sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Médio/Final	Proteção Legal: Não classificado	
472 Jarro 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (impressa e incisa); os materiais ocorrem junto do caos de blocos graníticos.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
473 Jarro 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (impressa e plástica; ornatos brunidos); sílex; quartzito; bronze; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo; Bronze Final; Época	Proteção Legal: Não classificado	
474 Azinhal 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
475 Curral da Obra	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; lascas de sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
476 Valada 12	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; sílex; concentração de pedras de dimensões médias, sugere a existência de restos de estruturas soterradas;cerâmica de construção e comum (incluindo dolia).	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

477 Valada 18	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
478 Valada do Mato 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa, incisa e plástica); percutores; elementos de mós manuais de vaivém; sílex(lamelas, segmentos);quartzito talhado; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
479 Valada do Mato 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração plástica, carenas), sílex, quartzito e um elemento de mó manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Proteção Legal: Não classificado	
480 Jarro 7	Rigor da Localização: 1:25000 Recinto ataludado definido por blocos de dimensões médias; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
481 Monte da Pouca Farinha 2	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor; sílex; quartzito; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
482 Azinhalinho 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutor, sílex; quarto hialino; quartzo leitoso; quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
483 Azinhalinho 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
484 Azinhalinho 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
485 Casbarro 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa e plástica); sílex; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana ou	Proteção Legal: Não classificado	
486 Convento de Santa Margarida	Rigor da Localização: Bom Antigo Convento Paulista, secularizado em 1793 e adaptado a habitação particular. Do edifício claustral pouco subsistiu, embora a silhueta do casario, integrada em pomar e horta, cercados de velhos muros, ofereça um pitoresco sinal de vida na mancha sombria do montado.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2/V2		
Época: XV :XX	Proteção Legal: Não classificado	
487 Mogueizo 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Proteção Legal: Não classificado	
488 Mogueizo 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; tijolo perfurado.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

489 Esbarrondadoiro	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; seixos talhados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
490 Monte e Tapada do Azinhal	Rigor da Localização: Bom Conjunto edificado delimitando amplo pátio, no qual se destaca a habitação principal (quinhentista), e ermida solarenga da 2ª metade do séc. XVI. Este conjunto é envolvido por espaço verde utilizado como horta e jardins. Próximo do monte situa-se amplo espaço murado e densamente arborizado destinado a tapada de caça.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: EI/V2		
Época: XVI :XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
491 Igreja de S. Matias	Rigor da Localização: Bom Edifício de planta rectangular com dois altares laterais. Conserva da data da sua fundação (séc. XVI) poucos elementos. A fachada axial voltada a ocidente, remodelada em 1877, defronta cruzeiro de granito e o cemitério da freguesia. No tardoz possui construção anexa, ocupada com estabelecimento de restauração.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2		
Época: XVI XIX	Proteção Legal: Não classificado	
492 Ermida de S. Catarina	Rigor da Localização: Bom Pequena ermida de planta rectangular, com portal de arco abatido e ombreira de tijolo chanfrado. Nave de dois tramos e cobertura com ogivas. Muito degradada, apresenta ainda alguns vestígios de pintura mural a ténpera.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: MIP		
Época: XVI	Proteção Legal: Portaria n.º 248/2013, DR, 2.ª série, n.º 79, de 23-04-2014	
493 Laranjal da Varge 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (impressa e plástica), sílex, xisto jaspóide; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
494 Monte da Pouca Farinha	Rigor da Localização: 1:25000 Sílex; pedra polida; percutor (?)	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
495 Laranjal da Varge 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (impressa e plástica);quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
496 Monte da Pouca Farinha 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Proteção Legal: Não classificado	
497 Monte da Pouca Farinha 4	Rigor da Localização: 1:25000 Lasca de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
498 Monte da Pouca Farinha 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; sílex; quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
499 Monte da Pouca Farinha 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa).	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
500 Viçosa	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	

501 Malhada do Esbarrondadoiro Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

502 Sobral 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

503 Azinhal 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

504 Valada do Mato 11 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; quartzito.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

505 Azinhal 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

506 Menir do Azinhal Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Monólito de forma ovóide alargada.

Categoria: A2

Época: Neolítico Protecção Legal: A classificar

507 Laranjal da Varge 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (impressa, incisa e plástica); sílex; quartzito; elemento de mó manual; cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo; Época romana ou pos Protecção Legal: Não classificado

508 Azinhalinho 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

509 Valada do Mato 9 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

510 Valada do Mato 3 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Vestígios não especificados.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

511 Laranjal da Varge 1 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Vestígios não especificados

Categoria: A3

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

512 Valada do Mato 12 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (penteada); sílex; quartzito; quartzo hialino; pedra polida; cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo; Idade Média ou poste Protecção Legal: Não classificado

513 Quinta de Lucena	Rigor da Localização: Razoavel Dois blocos graníticos, distando entre si cerca 8 m.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
514 Valada do Mato 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
515 Aivado	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade do Bronze	Proteção Legal: Não classificado	
516 Pátio do Azinhal 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; lamela e lascas de sílex; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Proteção Legal: Não classificado	
517 Valada do Mato 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; "belindre" de cerâmica.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
518 Pátio do Azinhal 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa e plástica); lascas de sílex; percutor; movente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Proteção Legal: Não classificado	
519 Vale Maria de Baixo 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
520 Valada do Mato 6	Rigor da Localização: 1:25000 Sílex; pedra lascada; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
521 Valada do Mato 13	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutor; sílex; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
522 Moinho das Antónias	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
523 Moinho do Freixial 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
524 Monte da Fonte Coberta	Rigor da Localização: Razoavel Ruínas e vestígios diversos que indiciam a presença de uma villa romana. Observam-se a Norte e Leste do Monte, restos de muros que se prolongam sob as construções actuais. Conservam-se também restos de três pavimentos de mosaico com motivos geométricos.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	

525 Quinta da Fonte Coberta	Rigor da Localização: Bom Espaço murado, constituído por horta, pomar e área de lazer, incluindo sistema de rega e antiga fonte. Possui modesto edifício residencial, com restos da Capela de S. Sebastião e vestígios de antiga "vila romana". Segundo a tradição, neste sítio recolhia-se frequentemente D. João II, quando a peste de 1491 grassava em Évora, e aqui teria sido envenenado.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: VI		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
526 Quinta Velha 2	Rigor da Localização: Bom Calçamento do vau do Degebe com grandes lages de granito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
527 Quinta do Morgadinho	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
528 Moinho do Cento e Dez	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
529 Mauriz 2	Rigor da Localização: Bom Calçamento de troço de via com grandes lages de granito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
530 Menir de Mauriz	Rigor da Localização: 1:25000 Monólito de granito de forma aproximadamente cilíndrica, com 2,3 m de comprimento; extremidade distal amputada, jaz fracturado em duas partes, com a base "in situ"	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
531 Quinta das Rosas 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; peso de lagar.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
532 Câmaras 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
533 Vale Melhorado 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica. Local provável de origem da "inscrição" conservada no Monte.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
534 Câmaras 3	Rigor da Localização: Razoavel Troço de caminho com 2,5m de largura e calçetado com lages de xisto.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
535 Vale Melhorado 4	Rigor da Localização: Bom Talude correspondendo possivelmente à "estrada romana" referida por Mário Saa.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
536 Vale Melhorado 3	Rigor da Localização: Bom Laje de xisto apresentando campo epigrafado, conservada no Monte de Vale Melhorado.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

537 Anta do Outeiro das Vinhas	Rigor da Localização: GPS Restos de uma grande câmara poligonal, conservando 4 esteios.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
538 Anta da Herdade do Vale Melhorado	Rigor da Localização: Razoavel Grande monumento de câmara poligonal larga, sete esteios, seis "in situ", corredor, esteios de granito (2 m de altura), sem vestígios de mamOa e de cobertura, integrada em curral junto ao Monte do Vale Melhorado.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
539 Mauriz 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; sílex; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
540 Câmaras 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
541 Quinta das Rosas 2	Rigor da Localização: Bom Troço de via com 2,5m de largura, calcetada com grandes lajes de granito numa extensão de 30 m.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
542 Morgadinho	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, comum e fina, associada a blocos de granito aparelhados e fragmento de "mola asinaria"	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
543 Vale Melhorado 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
544 Anta da Herdade da Fonte Coberta	Rigor da Localização: GPS Monumento de que resta apenas um esteio de xisto com 2,5m de altura.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
545 Moinho do Freixial 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual (bordos simples; mamilo alongado); possíveis estruturas em xisto.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Idade do Bronze Final	Protecção Legal: Não classificado	
546 Vale Melhorado 2	Rigor da Localização: Bom Pequeno troço de via antiga calcetada com grandes lajes de granito e xisto.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
547 Casa Branca 3	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
548 Menir da Chaminé	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito, de secção circular, com cerca de 1,60m de comprimento. Actualmente erecto.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: A classificar	

549 Cruzadas 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
550 Pachola	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual e de roda (bordos exvertidos, fundos planos, asas de rolo); área aberta, delimitada por linhas de água.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Proteção Legal: A classificar	
551 Cruzadas 3	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor; cerâmica de roda.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
552 Cruzadas 6	Rigor da Localização: 1:25000 Estrutura definido por pedras fincadas de dimensões grandes e médias, com cerca de 300m x 200m. Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
553 Cruzadas 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Canaviais
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
554 Zambujalinho 4	Rigor da Localização: Bom Trincheira de antiga estrada escavada no granito.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
555 Zambujeiro	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
556 Zambujeira	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas, bordos espessados, plásticas, incisa); peso de tear espesso;cerâmica de construção e comum; percutor; quartzito; silix; xisto; jaspóide; pedra polida; polidor.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico Médio/Final	Proteção Legal: A classificar	
557 Anta do Zambujalinho 1	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal de seis esteios "in situ", sem vestígios de corredor ou mamoa.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
558 Zambujalinho 3	Rigor da Localização: Bom Bloco de granito de 1 m x 0,60 m, apresentando cavidades na face superior e em duas das faces laterais. Possível peso de lagar.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
559 Zambujalinho 2	Rigor da Localização: Bom Bloco de granito apresentando cerca de 30 covinhas na face superior.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
560 Zambujalinho 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

561 Zambujalinho 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Horta das Figueiras
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
562 Cabanas (Cemitério Velho)	Rigor da Localização: 1:50000 3 sepulturas rectangulares (cistas ?), definidas cada uma por quatro lages em cutelo.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Idade do Bronze (?)	Proteção Legal: Não classificado	
563 Monte da Figueira	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; seixos talhados	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
564 Esfolá Caras 2	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
565 Cabanas 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
566 Sobral	Rigor da Localização: GPS Peso de lagar cilíndrico e silhares reutilizados no Monte.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
567 Bandeiras 5	Rigor da Localização: GPS Possível movente e percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
568 Bandeiras 4	Rigor da Localização: 1:25000 Elementos de mós manuais de vaivém, percutores, quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
569 Vale de Rodrigo	Rigor da Localização: GPS Possível sepultura proto-megalítica, sem evidência de estrutura pétreia, mas com restos de estrutura tumular relativamente bem conservada.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
570 Cabanas 10	Rigor da Localização: GPS Monumento de pequenas dimensões, com cinco esteios aparentemente "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
571 Paço 4	Rigor da Localização: GPS Possível monumento de pequenas dimensões, com dois esteios "in situ" e outros arrancados.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
572 Bandeiras 1	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

573 Moinho Boa-Fé	Rigor da Localização: Bom Ruína de estrutura cilíndrica.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
574 Freixial	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
575 Herdade do Ligeiro	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
576 Paço 1	Rigor da Localização: Bom Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
577 Almendres 11	Rigor da Localização: GPS Estrutura ataludada com cerca de 50 mx45 m; silhares e peso de lagar cilíndrico, sem entalhes laterais; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
578 Cabanas 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
579 Bandeiras 6	Rigor da Localização: GPS Fragmento de cerâmica de fabrico manual; lasca de sílex; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
580 Furinho	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
581 Ponte Antiga	Rigor da Localização: Bom Ponte em alvenaria de pedra constituída por três arcos com contrafortes, atravessa a Ribeira de S.Brissos e localiza-se a Sudoeste da Boa Fé.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
582 Boa-Fé	Rigor da Localização: Razoavel Conjunto de sepulturas (cistas?) destruídas pela lavoura e de que restam algumas lajes deslocadas.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
583 Cabaços	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
584 Passareiro	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; vários taludes pouco destacados devem conter estruturas.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

585 Paço 2	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
586 Sesmarias	Rigor da Localização: Aproximado Referência a sepultura destruída pela lavoura, tendo sido observadas uma laje de cobertura, tijoleiras e imbrices, com uma área de cerca de 10 x 10 m.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
587 Cabanas 9	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica manual; percutor de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
588 Cabaço	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
589 Casas Altas	Rigor da Localização: Bom Edifício Habitacional com características tradicionais de monte alentejano, apresentando portal de entrada e pátio estruturante do edificado, localizado numa zona elevada.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: E3		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
590 Cabanas 6	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
591 Bandeiras 2	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
592 Pomar 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura formada por grandes blocos; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
593 Bandeiras 3	Rigor da Localização: GPS Percutor; elementos de mós manuais de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
594 Paço 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
595 Courelas 4	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
596 Cabanas 2	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

597 Anta da Herdade da Torre da Giesteira	Rigor da Localização: Razoavel Pequena câmara megalítica, conservando alguns esteios "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
598 Almendres 2	Rigor da Localização: GPS Vestígios de calçada de pedra miúda.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
599 Esfolia Caras 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
600 Cabanas 4	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
601 S. Sebastião 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
602 Sobralinho	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; enxó de pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
603 Igreja da Boa - Fé	Rigor da Localização: Bom Reformada no séc. XVII / XVIII, conserva o portal manuelino com arco de três arquivoltas góticas. É de uma só nave, com as paredes forradas de azulejos do séc. XVIII, atribuíveis aos Bernardes de Lisboa.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: IIP		
Época: XVIII :XVIII	Protecção Legal: Dec. n.º 1/86, de 3-1	
604 Torre da Giesteira - Solar	Rigor da Localização: Bom Antigo paço rural, com pátio, situado no cume de um monte. Destaca-se a sua torre rectangular com duas esbeltas aberturas geminadas de influência mudéjar, e capitéis de mármore e decoração coetânea, de estilo manuelino. Fora do pátio situa-se a Capela do solar, dedicada à Imaculada Conceição, com curioso portal de granito de 1698. Ligado à Capela subsiste volumoso edifício do Recolhimento de N.ª Sr.ª da Conceição, instituído em 1872, e que foi ocupado pelos padres franciscanos até 1910.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: E2		
Época: XVI :XVII	Protecção Legal: Não classificado	
605 Almendres 7	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; bloco de granito tombado com 1.35 mx0.50x0.55.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
606 Monte do Freixial	Rigor da Localização: Bom Possui vestígios apalaçados, como é o caso da fachada principal. Na sala, que anteriormente foi capela, existe um portado da época de D. João V, com cunhais de pedra trabalhada. A capela-mor tem um arco de volta perfeita decorado com elementos geométricos de estuque. A sala nobre é quase quadrada e tem abóbada com misulas de pedra.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
607 Cabanas 7	Rigor da Localização: 1:25000 Dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
608 Serra 2	Rigor da Localização: 1:25000 Dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

609 Furinho 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
610 Cabanas 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (cerâmica com decoração impressa e plástica, sílex).	Freguesia: Nossa Senhora da Boa-Fé
Categoria: A3		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Proteção Legal: Não classificado	
611 Sempre Noiva 4	Rigor da Localização: Bom Movente de mó manual de vaivém, em granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
612 Sempre Noiva 9	Rigor da Localização: Bom Troço de estrada calcetada com lages de granito com cerca de 3 metros de largura, pode observar-se numa extensão de cerca de 20 metros.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
613 Silval 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
614 Sempre Noiva 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
615 Sempre Noiva 6	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
616 Nascentes da Prata	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
617 Sempre Noiva 8	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual (bordos sem espessamento), junto de grandes afloramentos de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade do Bronze	Proteção Legal: Não classificado	
618 Oliveira	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
619 Camoeira	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados e almendrados); pesos de tear; pedra polida; percutores;dormentes de mós manuais de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: A classificar	
620 Casa Velha 1	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

621 Chaminé 6	Rigor da Localização: GPS Sepultura escavada na rocha, de planta rectangular, com cerca de 1,80m x 0,50m x 0,50m.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Idade Média	Protecção Legal: A classificar	
622 Anta da Herdade do Silval 4	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento muito arruinado de que resta um esteio.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
623 Sempre Noiva 7	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
624 Casa Velha 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
625 Monte da Torre 2	Rigor da Localização: Bom Duas estruturas geminadas de planta oval e cerca de 25 metros no eixo maior. A sua delimitação é feita por um amontoado de pequenas pedras sobre outras maiores previamente cravadas no terreno.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
626 Silval 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
627 Monte da Parreira 3	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica comum e de construção. Fragmento de um marco milário.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
628 Pouca-Lã 5	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
629 Monte da Torre 1	Rigor da Localização: Bom Restos de uma pequena casa, sendo ainda visíveis restos de muros de um compartimento de planta quadrada com cerca de 4 metros de lado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
630 Menir da Oliveirinha	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito, com 5,3 m de comprimento, derrubado e quebrado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
631 Igreja Graça do Divor	Rigor da Localização: Bom O templo actual, que substituiu o primitivo, já existente em 1536, é da 1.ª metade do séc. XVII. Tem curiosa fachada axial, com nartex de três arcos de volta perfeita, de mármore azuis e brancos da região. É igreja de uma só nave e capela-mor, cujo exterior revela, além do adro, outros adossamentos exteriores e uma via sacra de azulejos do séc. XVII. O interior é bastante rico em azulejos (séc. XVII), estuques e frescos.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: MIP		
Época: XVII	Protecção Legal: Portaria n.º 508/2014, DR, 2.ª série, n.º 123, de 30-06-2014	
632 Menir 2 da Herdade do Casbarro	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito com forma ovóide alongada, medindo cerca de 3 m de comprimento.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: IIP		
Época: Neolítico	Protecção Legal: Dec. n.º 67/97, de 31/12	

633 Monte da Igreja 2	Rigor da Localização: Razoavel Plataforma formada ou suportada por um muro.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
634 Vale do Alumínio 1	Rigor da Localização: GPS Seixo de quartzo talhado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
635 Herdade das Paredes	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
636 Godel 1	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum, associada a recinto em pequena plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
637 Fonte do Abade 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
638 Monte das Paredes 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
639 Fonte do Abade 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
640 Menir 3 da Herdade do Casbarro	Rigor da Localização: GPS Grande monólito derrubado, em forma de "estela" e com cerca de 4m de comprimento, actualmente depositado sobre um afloramento natural.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: IIP		
Época: Neolítico	Protecção Legal: Dec. nº 67/97, de 31/12	
641 Chaminé 2	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum; restos de muros.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
642 Monte da Azenha	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
643 Monte da Abegoaria 2	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de ferradura.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
644 Monte Chaminé 4	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	

645 Monte Chaminé 3	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
646 Monte Chaminé 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
647 Monte Chaminé 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
648 Monte da Parreira 2	Rigor da Localização: Aproximado Registo impreciso, referindo a presença de estrutura circular.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
649 Pouca-Lã 7	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
650 Monte da Parreira 1	Rigor da Localização: Aproximado Registo pouco preciso, referindo a observação de uma estrutura circular.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
651 Quinta do Benamarique 1	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
652 Chaminé 3	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
653 Chaminé 4	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
654 Quinta do Benamarique 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
655 Monte da Igreja 1	Rigor da Localização: Bom Sepulturas descobertas junto à Igreja devido à realização de obras. Não persistem quaisquer vestígios visíveis no local.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
656 Pouca-Lã 4	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

657 Pouca-Lã 6	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
658 Courela	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
659 Fonte do Abade 3	Rigor da Localização: Aproximado Placa funerária em mármore de trígaches.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
660 Fonte Nova da Graça	Rigor da Localização: Fonte associada às nascentes do Aqueduto da Prata.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
661 Solar da Sempre Noiva	Rigor da Localização: Bom É uma construção civil, manuelina-mudéjar, integrada em espaço rural, murado. Evidenciam-se as janelas maineladas, os arcos de ferradura, as colunas e os capitéis,	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: MN/V1		
Época: XV	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
662 Casa Pomar do Lobo	Rigor da Localização: Bom Casa antiga, de dois pisos, com configuração oblonga, delimita parte da principal praça da povoação. Na fachada, sem grande interesse artístico, existe o braço quincentista, em mármore, dos donatários - os Lobos. Destaca-se pelo seu carácter rural, o arco para passagem de carruagem de lavoura para os jardins e horto, actualmente abandonados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: E3/V2		
Época: XVI :XVII	Protecção Legal: Não classificado	
663 Chaminé 1	Rigor da Localização: Aproximado Monólito afuselado de pequenas dimensões.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: Não classificado	
664 Chaminé 7	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; sílex; machado de pedra polida; quartzito; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Protecção Legal: Não classificado	
665 Fonte do Pomar do Espinheiro	Rigor da Localização: Bom Fonte quadrangular, aberta em quatro vãos de volta perfeita coberta por cúpula ovoide. Do período manuelino, como se evidencia pelos remates angulares cônicos, pela abóbada, capitéis, colunelos, azulejos e poço central de gargalo octogonal. Encontra-se em avançado estado de degradação.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: P		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
666 Chaminé 9	Rigor da Localização: GPS Recinto com cerca de 15m de diâmetro envolvendo e aproveitando afloramentos.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
667 Anta da Herdade das Figueiras	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento destruído	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
668 Chaminé 10	Rigor da Localização: GPS Lasca de sílex com vestígios de fogo (craquelé).	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

669 Oliveirinha 3	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
670 Cegonhaira 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
671 Castelo de Vale de El-Rei de Cima	Rigor da Localização: 1:25000 Plataforma delimitada por estrutura quadrangular, eventualmente da família dos recintos ciclópicos.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana (?)	Proteção Legal: A classificar	
672 Sempre Noiva 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção, comum e fina; mármore; escórias de fundição; taludes.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
673 Sempre Noiva 2	Rigor da Localização: Bom Em ligeira elevação, pequena laje de granito, arredondada, com cerca de 1,20m de diâmetro e covinhas insculpidas numa das faces.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
674 Chaminé 8	Rigor da Localização: GPS Recinto quadrangular com cerca de 20m x 20m e com vestígios de muros no interior.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
675 Divor da Estrada 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
676 Sempre Noiva 3	Rigor da Localização: Bom Situa-se numa baixa, próximo de uma linha de água junto de grandes afloramentos de granito; cerâmica de fabrico manual; fragmentos de instrumentos de pedra polida de anfibolito; restos de talhe de xisto jaspóide; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
677 Monte de Mogos 1	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
678 Pouca-Lã 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
679 Monte de Mogos 3	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura formando plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
680 Monte de Mogos 4	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

681 Monte de Mogos 5	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
682 Solar da Oliveira	Rigor da Localização: Bom Do primitivo solar medieval pouco subsiste, dadas as profundas alterações, de estilo neo-gótico, introduzidas no séc. XIX. Merecem, todavia, destaque alguns vestígios românicos e góticos, constituídos por portados de granito, cunhais de cantaria lavrada, escadaria exterior e várias salas do rés do chão. Encontra-se em avançado estado de degradação.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: E2/V2		
Época: XIV :XVI :XIX	Protecção Legal: Não classificado	
683 Pouca-Lã 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
684 Monte das Paredes 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
685 Divor da Estrada 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios romanos não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
686 Monte do Moinho	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
687 Monte do Penedo 1	Rigor da Localização: Razoavel Dois pesos de lagar, de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
688 Monte do Penedo 2	Rigor da Localização: Bom Troço de estrada antiga, calcetada com pedras de granito, com cerca de 3 metros de largura visível numa extensão de cerca de 50 m.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
689 Pouca-Lã 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
690 Anta da Herdade da Sempre Noiva	Rigor da Localização: 1:100000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
691 Divor da Figueira 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios romanos não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
692 Pouca -Lã 10	Rigor da Localização: GPS Monólito enterrado (a base) e inclinado, de forma afuselada e de secção mais ou menos triangular.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: A classificar	

693 Valeira 10	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; sílex.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
694 Monte da Abegoaria 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual num recinto natural com afloramentos graníticos destacados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
695 Azenha 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; ruínas de casa rural em que são visíveis as bases dos muros e derrubes; fragmento de dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior; Pré ou Prot	Proteção Legal: Não classificado	
696 Azenha 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
697 Monte da Abegoaria 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual, junto a afloramento granítico.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
698 Divor da Figueira 5	Rigor da Localização: GPS Duas estruturas de planta circular geminadas, com muros de cerca de 0.80 m de largura; precutor de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior; Pré ou Prot	Proteção Legal: Não classificado	
699 Divor da Figueira 3	Rigor da Localização: GPS Possível esteio tombado, com cerca de 3 m de comprimento.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
700 Divor da Figueira 2	Rigor da Localização: GPS Vestígios de muros; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
701 Oliveirinha 2	Rigor da Localização: GPS Estrutura ataludada com cerca de 50 mx30 m; cerâmica de construção e comum; bloco de granito aparelhado, com entalhe.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
702 Valeira 15	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
703 Anta da Valeira 1	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal muito arruinada com vestígios de corredor e mamoa. Os esteios da câmara, tombados, têm cerca de 3 m.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
704 Godel 4	Rigor da Localização: GPS Estrutura com talude muito destacado (chega a atingir cerca de 4 m de alçado), com cerca de 30 m de diâmetro; aproveitando afloramentos graníticos; cerâmica de construção e comum; fragmento de dormente de mó manual de vaivém; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

705 Anta de Vale d'El Rei de Baixo	Rigor da Localização: GPS Monumento com 5 esteios mais ou menos "in situ", chapéu e vestígios de corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
706 Pouca- Lã 8	Rigor da Localização: GPS Estrutura subquadrangular ataludada com blocos de granito de média dimensão (cerca de 50m x 40m); fragmento de mó de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
707 Godel 9	Rigor da Localização: GPS Painel com cerca de 10 covinhas num afloramento granítico com cerca de 2 m2.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
708 Divor da Figueira 4	Rigor da Localização: GPS Sepultura, de tipo cista, definida por três lages em cutelo, com cerca de 1mx 0.80 m.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: A classificar	
709 Anta da Serranheira 2	Rigor da Localização: GPS Pequena câmara conservando sete esteios e chapéu, bem como vestígios do corredor e da mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
711 Pouca- Lã 9	Rigor da Localização: GPS Estrutura ataludada de forma rectangular, segmentada em três partes por taludes internos, com entrada aparente no septo sul, definida por dois blocos graníticos cravados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
712 Monte dos Carneiros 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
713 Vale de El-Rei de Baixo 1	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura cilíndrica, com guarnição trabalhada na porta encimada por crucifixo e escada de tijolo no interior.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
714 Vale de El-Rei de Baixo 2	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada com 600 m de comprimento.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
715 Anta da Valeira 2	Rigor da Localização: GPS Restos de uma câmara poligonal, actualmente servindo como maroiço, conservando ainda 5 esteios.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
716 Azenha 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana/Id	Protecção Legal: Não classificado	
717 Valeira 11	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

718 Valeira 12	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
719 Valeira 13	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
720 Valeira 14	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
721 Valada da Abegoaria	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
722 Botaréis	Rigor da Localização: Bom Cerâmica possivelmente manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
723 Poço Frio 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
724 Quinta do Benamarique	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção, comum e fina. Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: A classificar	
725 Penedo 2	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
726 Cabeço dos Mouros	Rigor da Localização: GPS Blocos de granito aparelhados, de tamanho ciclópico, formando uma estrutura de planta quadrangular, com cerca de 20 m de lado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
727 Azenha 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum. Restos de construção de planta quadrangular. Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior; Época roman	Proteção Legal: Não classificado	
728 Anta da Herdade do Silval 2	Rigor da Localização: GPS Restos de um monumento de câmara poligonal e corredor. Apenas conserva "in situ" a grande lage de cabeceira, o apoio Sul e alguns esteios do corredor. Vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
729 Menir da Pouca-Lã	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito, inclinado, de forma afuselada e de secção mais ou menos triangular.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	

730 Valada do Mato 4	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
731 Anta de Botaréus	Rigor da Localização: Bom Monumento em granito, de câmara poligonal com seis esteios "in situ", parcialmente inclinados mas sem laje de cobertura. Conserva vestígios do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
732 Anta de Benamarique 1	Rigor da Localização: Bom Monumento muito arruinado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
733 Anta de Almansor Grande 1	Rigor da Localização: Bom Câmara de médias dimensões, muito desmantelada, mas com vestígios da mamoa e do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
734 Anta de Alcanede 3	Rigor da Localização: GPS Monumento muito destruído, sendo vagamente perceptíveis três ou quatro esteios e outros blocos soltos.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
735 Anta de Alcanede 2	Rigor da Localização: GPS Monumento com 6 esteios e o grande chapéu "in situ", ligeiramente inclinado; vestígios de corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
736 Anta de Alcanede 4	Rigor da Localização: GPS Monumento de câmara poligonal conservando 7 esteios (2 fracturados ou amputados) e vestígios de corredor; chapéu fragmentado e arrancador. A cobrir o início do corredor existe um possível menir reutilizado.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
737 Anta de Alcanede 1	Rigor da Localização: GPS Restos de uma câmara poligonal com seis esteios mais ou menos "in situ", com a laje de cobertura tombada no interior e apresentando vestígios do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
738 Vale de El Rei de Cima 4	Rigor da Localização: GPS Troço de calçada antiga, com lajes de médias dimensões.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
739 Penedo 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
740 Silval 6	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
741 Anta da Cegonha 1	Rigor da Localização: GPS Pequena câmara megalítica quase circular e sem corredor, conservando sete esteios e o chapéu.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

742 Anta da Azinheira do Campo	Rigor da Localização: GPS Pequena câmara conservando seis (ou possivelmente sete) esteios e vestígios do corredor; um bloco tombado no interior, pode corresponder ao que resta do chapéu.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
743 Anta da Amendoeira	Rigor da Localização: Bom Restos de um monumento desmantelado, mantendo apenas o esteio de cabeceira e o apoio lateral "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
744 Vale do Alumínio	Rigor da Localização: Bom Dois possíveis troços de via, um com cerca de 700 m de comprimento, ladeado com grandes blocos de pedra, tem cerca de 2 m de largura. O outro tem cerca de 500 m de comprimento e a largura de 4 m; a meio do troço existem restos de calçada.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior (?)	Protecção Legal: Não classificado	
745 Valeira 1	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
746 Valeira 2	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
747 Andorinhos	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
748 Valeira 3	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada, associado a um hipotético "miliário".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
749 Valeira 4	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
750 Anta da Herdade do Sobral	Rigor da Localização: Razoavel Grande monumento de corredor, de câmara poligonal com sete esteios, mas sem chapéu. Conserva parte da mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
751 Valeira 6	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
752 Anta da Fonte do Abade	Rigor da Localização: Bom Pequena câmara, conservando seis esteios e o chapéu, em condições de grande instabilidade.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
753 Silval 4	Rigor da Localização: Bom Dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

754 Valeira 7	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
755 Almansor Grande	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
756 Alcanede 4	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
757 Alcanede 3	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
758 Alcanede 2	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
759 Alcanede 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
760 Álamos	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, comum e fina; restos de muros.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
761 Ximenes 2	Rigor da Localização: Razoavel Peso de lagar.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
762 Ximenes 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
763 Valeira 5	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
764 Vale de Sobrados 1	Rigor da Localização: Bom No topo de pequena elevação encontram-se à superfície vestígios de Cerâmica de fabrico manual. Foram aqui observadas duas mós (dormentes) em granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
765 Poço Frio 2	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	

766 Anta das Silvadas	Rigor da Localização: GPS Monumento bem conservado, com uma grande câmara poligonal de 3 m de altura, respectivo chapéu e corredor com cerca de 4m de comprimento. NOTA- em Leisner consta como estando classificada. No entanto não consta dos catálogos do IPPAR	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910	
767 Vale de El-Rei de Baixo 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
768 Vale de El-Rei de Cima 1	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
769 Vale de El-Rei de Cima 2	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada antiga, por vezes bem definido.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
770 Vale de El-Rei de Cima 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
771 Cegonha 2	Rigor da Localização: GPS Área com possíveis estruturas. Diferenças na vegetação ao lado de um muro "megalítico".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
772 Menires da Cegonha	Rigor da Localização: GPS Três monólitos integrados nos restos de um muro antigo, um deles com covinhas	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: Não classificado	
773 Monte da Cegonha	Rigor da Localização: GPS Possível esteio em fase de extracção. Lage (diacrise) semi-arrancada e fracturada em conexão.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Não classificado	
774 Anta da Cegonha 4	Rigor da Localização: GPS Monumento quase totalmente colapsado, mas mantendo a maior parte dos esteios e o chapéu tombados próximo da posição original.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
775 Anta da Cegonha 2	Rigor da Localização: GPS Monumento com sete esteios formando um rectângulo (3 x 1,5m), a cerca de 20 m N da Anta 1 da Cegonha.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
776 Serranheira	Rigor da Localização: GPS Afloramento 1 - com cerca de 30 covinhas na superfície aplanada superior. Afloramento 2 - cerca de 20 covinhas, algumas grandes, no topo e face poente. Afloramento 3 - cerca de 30 covinhas, na face superior aplanada.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
777 Anta da Cegonha 3	Rigor da Localização: GPS Monumento rectangular (3 m x 1,5m) composto por 8 esteios.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	

778 Vale de Sobrados 2	Rigor da Localização: Bom Estrutura de 14,2 X13,0m constituída por grandes blocos afeioados e justapostos ("aparelho ciclópico") formando paredes de 1,5m de espessura; cerâmica de construção, comum e fina (tijolos de quadrante).	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
779 Vale de Sobrados 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
780 Anta da Herdade das Paredes	Rigor da Localização: GPS Monumento de corredor bem conservado, com chapéu e vestígios da mamoa. Apresenta covinhas sobre as lajes do chapéu e do corredor (comprimento, 3,7m).	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
781 Anta da Herdade da Oliveira	Rigor da Localização: Razoavel Restos de câmara poligonal, conservando esteios da cabeceira e adjacentes ainda "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
782 Vale de Sobrados 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, em área grande de cerca de 500 metros quadrados, nos moroiços aparecem blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
783 Azinheira do Campo 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum ; percutor de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
784 Azinheira do Campo 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados e almadrados); pesos de tear crescentes, pedra polida, xisto jaspóide, 3 dormentes de mós manuais.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
785 Azinheira do Campo 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum (escasso material); lasca de sílex pré-histórica.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
786 Anta da Graça do Divôr	Rigor da Localização: Bom Ruínas de monumento de granito conservando quatro esteios da câmara com cerca de 2m de altura.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
787 Anta da Herdade do Silval 3	Rigor da Localização: GPS Grande câmara poligonal (7 esteios e 2.70 m ø) conservando o respectivo chapéu, com restos do corredor e da mamoa. Os esteios atingem os 2,5m de altura.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
788 Cegonha 3	Rigor da Localização: GPS Bloco aparelhado de granito, com dois entalhes rectangulares; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
789 Monte do Pomar de Cima 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

790 Oliveira 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
791 Mogos 4	Rigor da Localização: 1:25000 Lascas de quartzito	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
792 Monte dos Carneiros 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
793 Valeira 16	Rigor da Localização: 1:25000 Percutores.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
794 Monte da Boavista	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
795 Monte das Paredes 1	Rigor da Localização: GPS Restos de edifício quadrangular, com 8m x 6m, com muros de cerca de 1m de espessura, com blocos aparelhados e irregulares ligados por "opus signinum".	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
796 Casbarro 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
797 Monte das Paredes 2	Rigor da Localização: GPS Poldra com 13 silhares reutilizados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior; Época roman	Proteção Legal: Não classificado	
798 Casa da Guarda	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
799 Mogos 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
800 Monte do Pomar de Cima 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
801 Mogos 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

802 Monte do Pomar de Cima 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (impressa e plástica; carenas); sílex; pedra polida;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina Protecção Legal: Não classificado

803 Monte da Pouca Lã 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Vestígios não especificados.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

804 Valeira 9 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

805 Monte da Valada 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

806 Monte da Valada 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Vestígios não especificados.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Época romana; I Protecção Legal: Não classificado

807 Monte da Valada 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

808 Oliveirinha 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado); elemento de mó manual de vaivém; percutor.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

809 Oliveira 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

810 Oliveira 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado); peso de tear (espesso);cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

811 Oliveira 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado).

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

812 Monte do Pomar de Cima 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual; percutor.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

813 Godel 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

814 Fonte do Abade 12 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

815 Fonte do Abade 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

816 Fonte do Abade 6 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual; pedra lascada (?)

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

817 Fonte do Abade 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado);cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Calcolítico; Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

818 Fonte do Abade 7 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

819 Fonte do Abade 8 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

820 Fonte do Abade 9 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Lagareta de granito.

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

821 Fonte do Abade 10 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

822 Fonte do Abade 11 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

823 Mogos 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Percutor

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

824 Godel 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de fabrico manual (bordos simples e espessados); pesos de tear (crescentes); polidor de instrumentos de pedra polida, sobre afloramento.

Categoria: A2

Época: Calcolítico Protecção Legal: Não classificado

825 Monte da Pouca Lã 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

826 Godel 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Calcolítico; Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
827 Azinheira do Campo 1	Rigor da Localização: Bom Plataforma delimitada por restos de estrutura pétreo.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
828 Menir 4 da Herdade do Casbarro	Rigor da Localização: 1:25000 Fragmento de uma das extremidades de um monólito de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Dec. nº 67/97 de 31/12.	
829 Chaminé 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
830 Menir da Fonte do Abade	Rigor da Localização: GPS Monólito ligeiramente achatado com cerca de 3.60 m e um diâmetro máximo de cerca de 1.20 m, com cinco covinhas.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
831 Milhanos 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
832 Milhanos 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
833 Mogos 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
834 Mogos 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
835 Mogos 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
836 Falcões	Rigor da Localização: 1:25000 Instrumento de pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
837 Monte da Chaminé	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

838 Quinta da Cigana 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana/Id Proteção Legal: Não classificado		
839 Quinta da Cigana 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoreação plástica); quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Idade do Bronze Final Proteção Legal: Não classificado		
840 Silval 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história Proteção Legal: Não classificado		
841 Quinta do Pátio da Oliveira	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Proteção Legal: Não classificado		
842 Monte da Pouca Lã 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; elementos de mós manuais de vaivém ; percutor;	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história Proteção Legal: Não classificado		
843 S. Romão	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; ruínas da capela de S. Romão.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Época romana; Idade Média ou posteri Proteção Legal: Não classificado		
844 Pomar de Vale de Sobrados 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoreação plástica, carenas de ombro, perfis em "S"); percutores; elemento de mó manual de vaivém; seixos de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze Final Proteção Legal: Não classificado		
845 Oliveirinha 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados, bordos almendrados, decoreação incisa e penteada, pesos de tear crescentes, barro de cabanas, percutores, lâmina de sílex e elemento de mó); recinto estruturado por grandes blocos envolvendo o afloramento;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Calcolítico; Idade Média ou posterior Proteção Legal: Não classificado		
846 Sobral 2º	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana Proteção Legal: Não classificado		
847 Monte da Pouca Lã 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Idade Média Proteção Legal: Não classificado		
848 Anta de Vale de Sobrados 2	Rigor da Localização: Bom Restos de uma anta em granito actualmente muito destruída, conservando um esteio com cerca de 2 m acima do solo. Nas imediações, encontram-se várias pedras pedras caídas possivelmente pertencentes ao monumento.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico Proteção Legal: A classificar		
849 Anta de Vale de Sobrados 1	Rigor da Localização: Bom Câmara poligonal em granito, conservando 5 esteios "in situ" e a respectiva laje de cobertura. Apresenta um outro esteio partido e tombado para dentro da câmara, faltando um dos esteios de apoio à cabeceira. Conservam-se vestígios do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico Proteção Legal: A classificar		

850 Valada de Almansor 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum (dolium)	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
851 Valada de Almansor 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas); cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
852 Valada de Almansor 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; peso de tear; percutores; pedra polida; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
853 Valeira 8	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados, pesos de tear), percutores, elementos de mós manuais de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
854 Silval 3	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
855 Pomar dos Espinheiros 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração plástica); percutor; lasca de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
856 Oliveirinha 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; núcleo de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
857 Pomar de Vale de Sobrados 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
858 Oliveirinha 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
859 Pomar dos Espinheiros 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas); percutores; pedra polida; seixos e lascas de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
860 Solar da Sempre Noiva 1	Rigor da Localização: Bom Um tronco de estátua feminina sentada, provavelmente uma Ceres. Ara em mármore, sem inscrição, encostada junto à galilé do palácio manuelino da Sempre Noiva.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
861 Pomar dos Espinheiros 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

862	Pomar dos Espinheiros 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; seixos de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Graça do Divor
Categoria: A2			
Época:	Pré ou Proto-história	Protecção Legal:	Não classificado
863	Sousinha	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica comum e de construção numa área pequena.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2			
Época:	Época romana	Protecção Legal:	Não classificado
864	Anta do Freixo	Rigor da Localização: Bom Anta formada por 8 esteios partidos. Conserva parte do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A1			
Época:	Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal:	A classificar
865	Anta da Herdade do Almo da Cegonha 1	Rigor da Localização: GPS Anta de corredor e câmara poligonal com esteios de granito e xisto.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: MN			
Época:	Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal:	Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910
866	Carrascal 3	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3			
Época:	Época romana	Protecção Legal:	Não classificado
867	Carrascal 4	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3			
Época:	Época romana	Protecção Legal:	Não classificado
868	Freixo	Rigor da Localização: Aproximado Referência a vestígios diversos incluindo restos de tegula numa área relativamente extensa.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2			
Época:	Época romana	Protecção Legal:	Não classificado
869	Monte da Correia	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A3			
Época:	Pré ou Proto-história	Protecção Legal:	Não classificado
870	Menir da Sousa	Rigor da Localização: 1:25000 Monólito cilíndrico, implantado na área do Monte	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A2			
Época:	Neolítico (?)	Protecção Legal:	A classificar
871	Anta da Herdade do Almo da Cegonha 2	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal com três esteios, conservando 2 esteios do corredor e vestígios da mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A1			
Época:	Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal:	A classificar
872	Anta da Herdade do Almo da Cegonha 4	Rigor da Localização: GPS Câmara circular conservando cinco esteios e o chapéu tombado para o interior da câmara mas sem corredor ou mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A1			
Época:	Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal:	A classificar
873	Anta da Herdade do Almo da Cegonha 3	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal, conservando sete esteios, mas sem corredor ou mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Saúde
Categoria: A1			
Época:	Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal:	A classificar

874 Roncão 3	Rigor da Localização: Bom Dois círculos concêntricos formados por grandes blocos de granito.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
875 Tourega 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
876 Tourega 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
877 Tourega 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutor de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
878 Moita da Carne 9	Rigor da Localização: GPS Vestígios de calçada e trincheira.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
879 Barragem do Ruivo 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média; Pré ou Pro	Protecção Legal: Não classificado	
880 Barragem do Ruivo 2	Rigor da Localização: GPS Dois recintos de forma circular, sendo um deles de maiores dimensões. Verifica-se a existência de um talude.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
881 Barragem do Ruivo 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
882 Villa Romana de Nossa Senhora da Tourega	Rigor da Localização: Bom Ruínas de importante "villa" romana objecto de várias campanhas de escavação recentes conservando a par de outras estruturas habitacionais, importantes vestígios de termas. Ocupação entre o Séc. I e IV e importante inscrição conservada no Museu de Évora..	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: SIP		
Época: Época romana	Protecção Legal: Portaria n.º 740-CR/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012	
883 Misericórdia	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
884 Álamo 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; vestígios de estruturas.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
885 Almedrões 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	

886 Zambujal do Conde 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; sílex.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
887 Moita da Carne 7	Rigor da Localização: GPS Área quadrangular definida por uma linha de blocos de médias dimensões e aproveitando afloramentos.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
888 Moita da Carne 8	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual; fundo plano.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
889 Zambujal do Conde 3	Rigor da Localização: GPS Áreas concêntricas definidas por blocos graníticos e afloramentos.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
890 Monte do Hospital	Rigor da Localização: GPS Recinto quadrangular.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
891 Roncão 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
892 Barrocal 3	Rigor da Localização: GPS Restos de muros, material de construção (pedra e tijolo).	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
893 Quinta das Almas 2	Rigor da Localização: Razoavel 2 elementos de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
894 Barrocal 6	Rigor da Localização: GPS Trincheira muito escavada.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
895 Moita da Carne 6	Rigor da Localização: GPS Local de extracção de granito; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
896 Zambujal do Conde 5	Rigor da Localização: GPS Percutores de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
897 Álamo 3	Rigor da Localização: GPS 2 percutores.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

898 Barrocal 5 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Peça 1= 1,90m; Peça 2= 1,30m. Ambas as peças com sapata e tombadas junto à vedação, no lado N.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

899 Tourega 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum, escória de fundição e fecho de cinturão de bronze; percutores e possível bordo de cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Época romana; Idade Média (?); Pré ou Protecção Legal: Não classificado

900 Roncão 5 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Estrutura circular formada por blocos de granito.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

901 Zambujal do Conde 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum; lâmina de sílex, cerâmica manual (mamilo vertical), percutores.

Categoria: A1

Época: Época romana; Pré ou Proto-história Protecção Legal: A classificar

902 Roncão 4 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Círculos de blocos de granito aparelhados com cerca de 20 m de diâmetro.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

903 Pomarinho 3 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de fabrico manual (mamilo); seixo de quartzo com percussão e bigorna.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

904 Monte Novo do Ruivo 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Fragmento de quartzo talhado.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

905 Almedrões 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

906 Monte Novo do Ruivo 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de fabrico manual; lascas de quartzo; percutor.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

907 Anta da Herdade do Álamo 7 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Mamoá destacada com cerca de 15m de diâmetro, com alguma pedra solta.

Categoria: A2

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

908 Roncão 2 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Estrutura de blocos de granito aparelhado, com desenvolvimento circular.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

909 Barrocal 4 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Recinto ataludado, de forma quadrangular com cerca de 15m x 10m. Cerâmica de construção.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

910 Anta de Entre-Águas 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
911 Monte da Parreira 2	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
912 Barrocal 7	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
913 Barrocal 8	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
914 Monte da Parreira 3	Rigor da Localização: GPS Estrutura com formato mais ou menos quadrangular apresentando as seguintes medidas: 30m x 25m.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
915 Ponte da Ribeira da Peramanca	Rigor da Localização: Bom Ponte antiga em granito, bem conservada, com dois arcos, tabuleiro com guardas, 3,5m de largura por 40 de comprimento.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: MIP		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Portaria n.º 504/2011, DR, 2.ª série, n.º 76, de 18-04-2011	
916 Pomarinho 2	Rigor da Localização: Razoavel Epigrafe inédita recolhida por arqueólogos do ex SRA do Sul. Processo IPPAR 2. 00. 083	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
917 Fontalva 1	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento anepigrafo, tombado entre o Rio Xarrama e o acesso ao Monte da Fontalva. Pertence a via romana "Ebora-Pax Iulia".	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
918 Pedreira do Barrocal	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
919 Anta de Vale de Rodrigo 1	Rigor da Localização: GPS O monumento 1 é formado por uma mamoa bem conservada que envolve uma câmara de planta trapezoidal e corredor de acesso, parcialmente escavado. Conserva vestígios da cobertura, originalmente em "falsa cúpula".	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: IIP		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992	
920 Anta de Entre-Águas 1	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
921 Anta de Casa Branca 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	

922 Anta de Casa Branca 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento com 11 esteios, sem evidências de corredor, chapéu ou mamoa; diâmetro de 3.40 m.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

923 Anta das Albardeiras 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento bem conservado, com 10 esteios que afloram, em média, cerca de 0.50 m.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

924 Anta das Albardeiras 1 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

925 Anta da Parreira 2 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

926 Pomarinho 1 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

927 Anta do Monte da Ponte 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento com 5 esteios "in situ" e chapéu tombado.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

928 Fontalva 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento erecto. Contém vestígios epigráficos (HSS). Pertence à via romana "Ebora-Pax Iulia".

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: A classificar

929 Fontalva 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento anepígrafo. Pertence à via romana "Ebora-Pax Iulia" e à mesma milha do marco miliário Fontalva 2.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

930 Barrocal 2 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

931 Barrocal 1 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de fabrico manual; percutores de quartzo e e elemento de mó manual de vaivém em granito.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

932 Azenha da Falcoeira Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: E2

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

933 Anta do Monte da Ponte 5 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

934 Monte da Parreira 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; escassa cerâmica de fabrico manual; machado de pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
935 Almedrões 3	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
936 Anta de Entre-Águas 3	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
937 Herdade da Mitra	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
938 Anta do Monte da Ponte 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
939 Anta do Marnel	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
940 Anta de Vale de Rodrigo 4	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: IIP		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992	
941 Anta de Vale de Rodrigo 3	Rigor da Localização: GPS Câmara de planta trapezoidal de grandes dimensões, mas aflorando apenas à superfície da mamoa, circundada por anel pétreo. Objecto de escavações recentes.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: IIP		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992	
942 Anta de Vale de Rodrigo 2	Rigor da Localização: GPS Câmara de planta trapezoidal que faz parte do conjunto megalítico de Vale Rodrigo e conserva parte da mamoa. Objecto de escavações recentes.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: IIP		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992	
943 Anta da Herdade do Zambujal do Conde 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
944 Anta do Monte da Ponte 4	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
945 Anta da Parreira 3	Rigor da Localização: GPS Monumento com mamoa bem conservada; cinco esteios da câmara e sete esteios e duas tampas do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

946 Anta da Parreira 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento quase em ruínas onde são ainda visíveis quatro esteios.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

947 Marco do Diabo Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

948 Seixo 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

949 Porto da Camoeira Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Bloco cilíndrico epigrafado.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: A classificar

950 Aguilhão 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Troço de calçada

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

951 Moinho do Vinagre Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Um fuste e uma base de marcos miliários

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

952 Seixo 1 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

953 Camoeira Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

954 Fontalva 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

955 Almedrões Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

956 Serra Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento mal conservado, com dois possíveis esteios "in situ" e vestígios de mamoa; percutor de quartzo.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

957 Alcalainha Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum. Talude e vestígios de exploração mineira antiga.

Categoria: A2

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

958 Aguilhão 1 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Estrutura com cerca de 50 m x 8 m, formada por blocos de pedra, sem outros vestígios arqueológicos associados.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

959 Álamo 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Escassa cerâmica de construção e comum

Categoria: A3

Época: Época romana ou posterior Protecção Legal: Não classificado

960 Alfarrobeira Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

961 Casa da Guarda de Peramanca Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

962 Porto da Calçadinha Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

963 Anta da Herdade do Barrocal 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Pequeno monumento, com três esteios "in situ".

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

964 Anta do Monte da Ponte 3 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento mal conservado, com 4 esteios "in situ"; coberta parcialmente por maroço.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

965 Anta da Herdade do Zambujal do Conde 1 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: MN

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910

966 Anta da Herdade do Barrocal 9 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Câmara circular de 2 m de diâmetro, vários esteios mas apenas dois "in situ". Restos do chapéu e um esteio do corredor.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

967 Anta da Herdade do Barrocal 8 Rigor da Localização: Aproximado Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

968 Anta da Herdade do Barrocal 7 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento quase completamente destruído, mas conservando 1 esteio partido "in situ".

Categoria: A2

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

969 Anta da Herdade do Barrocal 6 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Restos de um monumento de corredor com câmara alongada e mamoa bem conservada.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

970 Anta do Seixo	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
971 Anta da Herdade do Barrocal 4	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal com 4 esteios "in situ" e outros arrancados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
972 Anta da Malhada de Corta Braços	Rigor da Localização: Razoavel Algumas lajes, incluídas na construção de uma malhada, podem, eventualmente, ter pertencido a uma anta já destruída.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Não classificado	
973 Anta da Herdade do Barrocal 1	Rigor da Localização: GPS Monumento de câmara poligonal, com a laje de cobertura "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
974 Anta da Herdade da Correia	Rigor da Localização: GPS Monumento que conserva 3 esteios "in situ"; nas imediações encontram-se algumas lajes de granito que poderão ser interpretadas como esteios.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
975 Anta da Herdade do Álamo 6	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
976 Anta da Herdade do Álamo 5	Rigor da Localização: GPS Pequeno monumento conservando 5 esteios "in situ".	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
977 Anta da Herdade da Mitra 2	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal larga, conservando 4 dos 8 esteios originais. Falta o chapéu e já não apresenta vestígios da mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
978 Anta da Alcalinha	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
979 Cabida 2	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
980 Anta da Herdade do Barrocal 5	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal alongada com oito esteios, alguns dos quais partidos e tombados, mas conservando vestígios da mamoa e restos do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
981 Moita da Carne 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; estrutura de grandes blocos de granito, de planta circular.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

982 Cabanas 8	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento definido por pequenas lages em cutelo e vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
983 Serra 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas, bordos espessados, barro de cabanas); lamelas e lâminas de sílex; percutores; elementos de mós manuais.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Protecção Legal: Não classificado	
984 Serra 3	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento definido por pequenas lages em cutelo e vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
985 Entre-Águas	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
986 Fonte de St.ª Comba	Rigor da Localização: Fonte arruinada onde, segundo a crença popular, tombaram as cabeças degoladas de St.ª Comba e sua anónima irmã (séc. IV). À sua água são atribuídas virtudes curativas, sobretudo de doenças dos olhos.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: P		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
987 Casa Branca	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
988 Moinho do Campino	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
989 Moinho do Cavaterra	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
990 Moinho do Pinheiro	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
991 Albardeiras	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
992 Moita da Carne 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
993 Moinho da Mitra	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	

994 Moita da Carne 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
995 Monte da Ponte 1	Rigor da Localização: Razoavel Povoado com vestígios de várias linhas de estruturas defensivas (fossos e muralhas...). Parece apresentar "torre central" com 10m de diâmetro e um primeiro recinto de muralha com cerca de 50m de eixo.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: A classificar	
996 Anta da Herdade da Mitra 1	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento de pequenas dimensões, de que restavam três esteios.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
997 Anta da Herdade da Fontalva 2 (?)	Rigor da Localização: GPS Possível monumento destruído, constituído por dois esteios de granito deslocados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
998 Anta da Herdade da Fontalva 1	Rigor da Localização: 1:100000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
999 Anta da Herdade do Álamo 1	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento alongado, com cerca de 2 m de comprimento, por 1,10 m de largura, com seis esteios aflorando o terreno.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1000 Anta da Herdade do Álamo 2	Rigor da Localização: GPS Monumento alongado, com cerca de 2,20 m de comprimento, por 1,40 m de largura, com quatro esteios pouco destacados do solo; Cerâmica manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico; Pré ou Proto-história; Época	Proteção Legal: A classificar	
1001 Anta da Herdade do Álamo 3	Rigor da Localização: GPS Pequeno monumento em mau estado, com dois esteios medindo cerca de 0,25 m acima do solo.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1002 Anta da Herdade do Álamo 4	Rigor da Localização: GPS Pequeno monumento com cinco esteios.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1003 Moita da Carne 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1004 Igreja da Tourega	Rigor da Localização: Bom Igreja de N.ª Sr.ª da Assunção, de planta rectangular, com uma só nave, associada a vetustas edificações utilizadas como habitação. De construção modesta, destaca-se: portado de granito, com inscrição, de estilo renasença - popular (séc XVI); a capela batismal, com pia de mármore (séc XVI); o púlpito circular, de mármore (séc. XVII); e a capela-mor que escapou às modificações que alteraram a traça primitiva deste templo. Junto da Igreja existem ruínas de casas nobres.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E3		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1005 Torre da Camoeira - Solar	Rigor da Localização: Bom Estrutura fortificada quadrangular, denuncia uma relação funcional com a via romana "Ebora - Pax Julia". Constituída por duas partes distintas: corpo térreo, contratorjado e saliente; e corpo elevado, manuelino, com dois andares e terraço. Este, com aberturas apenas na fachada principal e posterior, é rematada por friso emoldurado, com chaminé, balcão, já renacentista, e torrinha com coruchéu cónico. A primitiva portada de acesso, em calcário, e máscara de pedra, servindo de mísula na escadaria, constituem fragmentos bem remotos. Salão nobre, com interesse construtivo. Janela de mármore, com elegante desenho clássico.	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Categoria: E1		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	

1006 Quinta do Pomarinho	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Explorada desde épocas antigas, atingiu grande importância no séc. XVI, pelas obras com que foi adornada, no domínio da agricultura e floricultura. Muito adulterada ao longo dos tempos, apresenta-se actualmente em estado de abandono. Com interesse artístico, destacam-se os seguintes elementos: grande portal de granito (séc. XVI), vasto tanque rectangular e pequeno oratório do séc. XVIII.		
Categoria: VI		
Época: XVI ;XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1007 Mitra - Capela e claustro	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Pertenceram ao antigo convento de Bom Jesus de Valverde, da Ordem dos Capuchos. É um espaço quinhentista com alpendre assente em arcaria, sendo a igreja em cruz grega com cinco capelas octogonais. Tem um claustro de planta quadrada. O traço é de Manuel Pires (1550).		
Categoria: IIP		
Época: XVI	Protecção Legal: Dec. n.º 44452, de 5-7-1962	
1008 Pedra da Pinha	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Obelisco prismático quadrangular, de mármore branco, monolítico, certamente comemorativo, mas cujo evento se desconhece ao presente. Com 5 metros de altura, situa-se sobre abrupta rocha granítica e o seu cume termina com uma pinha do mesmo mármore, a qual imprimiu ao monumento a designação popular de Pedra da Pinha.		
Categoria: P		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
1009 Mitra - Paço Episcopal	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Antigo Paço Episcopal, inserido em vasto pátio fechado. Apresenta muitos vestígios do primitivo edifício quinhentista: alguns portados de granito góticos, mísulas e janelas de molduras trabalhadas e portal de entrada no pátio, em cantaria, rematada por quatro torrinhas cónicas.		
Categoria: E1		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1010 Monte do Barrocal	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Conjunto edificado, habitacional e agrícola, em torno de amplo pátio, de que se destaca casa nobre (séc. XVIII). Esta tem: curioso portado de granito de timpano semi-circular e pedra de armas marmórea; cinco elegantes janelas de sacada no 1º andar e quatro de peito no rés de chão, com vergas de granito, de estilo barroco. O lado Norte do pátio é fechado por interessante portal de estilo barroco, de granito, cronografado de - 1763. Os jardins contíguos têm algumas obras de arte coetâneas, que se encontram bem conservadas		
Categoria: E2/V2		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1011 Mitra - Tapada	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Espaço murado, de grande valor estético e paisagístico, usado como áreas de recreio e lazer, hortas e pomares. Dispõe de notável sistema de rega, do qual se destaca: o Aqueduto (séc. XVII), que efectua a adução de água do exterior para amplo tanque circular (séc. XVIII), adornado por bustos e estátua central de mármore, e daí para a Casa de Água (séc. XVI), de grande interesse arquitectónico, e, finalmente, canais de rega e várias fontes. No interior existem várias Capelinhas e Grutas de Meditação, que estiveram até épocas modernas recheadas de imaginária popular.		
Categoria: VI		
Época: XVI :XVII : XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1012 Azenha do Frade	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Vestígios não especificados.		
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1013 Herdade do Barrocal	Rigor da Localização: GPS	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Monumento tombado junto aos restos da via romana "Ebora-Salácia", no local do alinhamento da estrema da propriedade. Nas imediações, restos de pedra solta da antiga calçada e trincheiras.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1014 Ermida de St.ª Comba	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Ruínas de pequena ermida dedicada ao culto de St.ª Comba e Inonimata, mártires católicos do séc. IV.		
Categoria: A2		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1015 Igreja de S. Brás do Regedouro	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
De planta rectangular, composto de alpendre de três arcos, nave e capela-mor. Anexas várias edificações habitacionais. Aplicados na parede do templo subsistem alguns elementos de pedra que denunciam a época quinhentista: uma chave de abóbada, uma mísula e lápide sobrepujante ao arco central do alpendre, com caracteres góticos.		
Categoria: E2		
Época: XVI : XVII :XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1016 Monte do Zambujeiro 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Bloco anepígrafo, aparentemente "in situ".		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1017 Vilares	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora da Tourega
Cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

1018 Cromeleque da Portela de Mogos	Rigor da Localização: Bom Estrutura em forma de ferradura, constituído por cerca de 40 menires de granito alguns dos quais decorados("estátuas-menires"). Actualmente os menires estão deslocados, resultando esta interpretação de recentes escavações.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: IIP		
Época: Neolítico; Idade do Bronze	Protecção Legal: Dec. n.º 67/97, de 31/12	
1019 Monte do Zambujeiro 3	Rigor da Localização: Razoavel Dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1020 Vale Maria do Meio 2	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1021 Monte do Reitor 1	Rigor da Localização: Bom Antiga represa ou açude. Conservam-se a juzante vestígios de uma levada que alimentaria um antigo moinho de água ou azenha situado no Monte do Reitor.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1022 Monte do Escrivão	Rigor da Localização: Bom Restos de calçada, associada à antiga estrada Peramanca-Boa Fé e relacionada com a Ponte Antiga da Ribeira de Valverde. Muito afectada recentemente.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1023 Ponte da Varge sobre a Ribeira de São Matias	Rigor da Localização: Bom Ponte sobre a Ribeira de São Matias (ou Ribeira do Casbarro), actualmente sob viaduto da auto-estrada.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: MIP		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Portaria n.º 573/2011, DR, 2.ª Série, n.º 104, de 30-05-2011	
1024 Anta Grande do Zambujeiro	Rigor da Localização: GPS Monumento de grandes dimensões com câmara poligonal, corredor longo e importantes vestígios da mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Dec. n.º 516/71 de 22/11	
1025 Anta Pequena do Zambujeiro	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1026 Monte das Pedras 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1027 Monte de Mogos 2	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada antiga.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1028 Anta da Abaneja 1	Rigor da Localização: Razoavel Mamoas aparentemente bem conservada, sendo visíveis o topo de alguns esteios da câmara.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1029 Almendres 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual (decoreção incisa e impressa); percutores; sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

1030 Monte dos Almendres 2	Rigor da Localização: Bom Duas aras em arenito, já sem inscrição.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1031 Abaneja 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1032 Abaneja 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1033 Abaneja 4	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1034 Paicão	Rigor da Localização: Bom Dormentes de mós manuais de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1035 Alcamizes	Rigor da Localização: Bom Passagem a vau, estruturada com grandes lajes aparelhadas em granito e associada a uma passagem de "poldras"; estruturas relacionadas com a antiga estrada da Peramanca-Boa Fé.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1036 Almendres 9	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1037 Ponte da Ribeira de Valverde	Rigor da Localização: Bom Ponte antiga (Séc. XV/XVI) de 3 arcos, conservando o lajeado original e as respectivas guardas. Fazia parte de uma estrada antiga que desde Évora (S.José Peramanca) passando pelo Monte das Pedras e Almendres se dirigia à Boa Fé.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: MIP		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Portaria n.º 573/2011, DR, 2.ª Série, n.º 104, de 30-05-2011	
1038 Anta da Abaneja 2	Rigor da Localização: Aproximado Mamoia aparentemente bem conservada, sendo visíveis o topo de alguns esteios da câmara.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1039 Almendres 10	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1040 Almendres 3	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1041 Almendres 5	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1042 Almendres 6	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1043 Provença 1	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura em forma de ferradura. A descrição refere também uma estela de granito subrectangular sem decoração mas com uma fase lisa (130 X 60 cm).	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1044 Almendres 8	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1045 Pardieiro 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1046 Figueira 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1047 Anta dos Almendres	Rigor da Localização: Razoavel Monumento inédito, em muito mau estado de conservação e praticamente sem esteios intactos mas conservando vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1048 Menir de Vale de Cardos	Rigor da Localização: GPS Monólito tombado, encoberto por vegetação. Em granito, de forma ovóide, com 3,2m e um diâmetro médio de 1m, apresentando cerca de 80 covinhas na face voltada para cima. Parece ter estado associado a outros menires de menores dimensões.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: IIP		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Dec. N.º735/74 de 21/12.	
1049 Valada do Mato 5	Rigor da Localização: Bom Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1050 Lobisomem 10	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual; movente.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1051 Figueira 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1052 Jarro 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1053 Lobisomem 11	Rigor da Localização: GPS Movente.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1054 Pardieiro 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1055 Melão 1	Rigor da Localização: Bom Estrutura circular, 12m de diâmetro, formada por grandes e médios blocos de granito não aparelhado e aproveitando afloramentos. Segundo informação local terá funcionado como "colmeal"	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1056 Lobisomem 9	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1057 Castelo do Giraldo	Rigor da Localização: GPS Vestígios de fortificação; cerâmica de fabrico manual (bordos espessados, ornatos brunidos); cerâmica de construção e comum, de roda; pesos de tear.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Calcolítico; Idade do Bronze Final; Ida	Proteção Legal: A classificar	
1058 Cromeleque dos Almendres	Rigor da Localização: GPS Estrutura megalítica constituída por 95 monólitos, de forma aproximadamente elíptica, orientada Este-Oeste. Alguns dos menires apresentam gravuras com motivos simbólicos (crescentes, báculos, círculos, serpentiniformes; covinhas).	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: MN		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Decreto n.º 4/2015, DR, 1.ª série, n.º 44, de 4-03-2015	
1059 Courelas 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1060 Coroa do Frade	Rigor da Localização: 1:25000 Povoado fortificado com cerca de 2 ha, apresentando vestígios de muralhas e taludes sobre um esporão. A muralha interior apresenta um perímetro de cerca de 400 m sendo reforçada por linhas defensivas secundárias. Presença de cerâmica de retícula brunida e fíbula de dupla mola. Sondagens efectuadas no início dos anos 70 por J. Arnaud.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze	Proteção Legal: A classificar	
1061 Courelas 2	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1062 Quinta do Chorro	Rigor da Localização: GPS Fragmento de quartzito talhado.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1063 Quinta de Macedo	Rigor da Localização: Bom Sistema de poços e galerias escavadas no subsolo, possivelmente para recolha de água para um grande tanque.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: A classificar	
1064 Vale Maria de Cima 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1065 Moinho da Carreira 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

1066 Anta do Paço	Rigor da Localização: Bom Topo de oito esteios aparecendo à superfície de uma mamoa bem conservada.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1067 Courelas 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1068 Provença 2	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura megalítica.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1069 Quinta das Almas 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1070 Hortinhas 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1071 Moinho do Monte da Ponte	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1072 Vale Maria de Cima 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1073 Sobralinho	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1074 Monte das Pedras 3	Rigor da Localização: GPS Lasca de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1075 Moinho da Amoreira	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura na margem direita da Ribeira de Valverde. Recebia água através de levada com várias centenas de metros de que se conservam ainda vestígios. Embora parcialmente destruído ainda é possível observar cerca de 500 m a montante do antigo açude.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1076 Menir do Monte dos Almendres	Rigor da Localização: GPS Grande monólito em granito, subcilíndrico, com cerca de 3,5 m acima do solo, apresentando uma gravura ("báculo?") próximo do topo.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: IIP		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Dec. n.º 735/74, de 21/12	
1077 Melão 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

1078 Almendres 19	Rigor da Localização: GPS Percutores, cerâmica de fabrico manual e possível movente e sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1079 Moinho do Reitor	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1080 Monte das Pedras 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual (escassa).	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1081 Vale Maria de Baixo 9	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; pedra lascada; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1082 Mogos 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1083 Alcamizes 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa); sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Proteção Legal: Não classificado	
1084 Quinta do Chorro	Rigor da Localização: Bom Conjunto murado, com vasto pátio onde dominam as fachadas das habitações e da capela, inseridos em espaço verde constituído por jardim, com fonte, e hortas. O portal de acesso e o corpo nobre do solar, no 1º andar, apresentam características barrocas.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E2/V2		
Época: XVII :XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1085 Vale Maria do Meio 20	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordos espessos); placa rectangular; percutores; dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Final	Proteção Legal: Não classificado	
1086 Casbarro 1	Rigor da Localização: 1:25000 A área de dispersão dos materiais enquadra-se entre caos de blocos graníticos; cerâmica de fabrico manual (incisa, impressa e plástica), cerâmica de construção e comum, quartzito e sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Final	Proteção Legal: Não classificado	
1087 Vale Maria do Meio 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas e cerâmicas impressas); percutores; seixos de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Proteção Legal: Não classificado	
1088 Menires da Abaneja	Rigor da Localização: Razoavel Dois monólitos com cerca de 1,5m de altura, cravados na vertical, distando entre si cerca de 8 m.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1089 Casbarro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum, incluindo "dolia".	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1090 Monte da Fiuza	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Conjunto edificado composto por habitações, arrecadações agrícolas e pequena capela. Do primitivo solar pouco existe. Destaca-se a capela, com portada de granito, de estilo barroco, encimada por painel de azulejos. Na platibanda possui bolas decorativas e campanário.		
Categoria: E3		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1091 Monte do Paicão	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Casa rústica de um só piso, cuja frente apresenta oito janelas vulgares de granito. Possui amplo terraço fronteiro, do qual se desce por escadório de dois lanços laterais para pátio solarengo abandonado, murado e fechado por três portais de granito. Adjacente ao pátio encontra-se a casa da carruagem de 1792.		
Categoria: E3/V2		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1092 Ermida de Monserrate	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Pequena ermida de fachada singela, com frontão triangular e campanário. Um alpendre de três arcos de volta abatida, antecede o portal, pobre como todo o edifício e o conjunto edificado em que se insere.		
Categoria: E3		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1093 Godel 7	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Vestígios não especificados.		
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1094 Portela de Mogos 2	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Percutor		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1095 Godel 6	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1096 Monte das Pedras 2	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Lasca de sílex		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1097 Vale Maria de Cima 4	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1098 Vale Maria do Meio 9	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (incisa); quartzito; cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
1099 Valada 1	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Percutor; cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1100 Vale Maria do Meio 10	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (decoração plástica, bordo almeдрado, fundos planos); quartzito; sílex.		
Categoria: A1		
Época: Calcolítico; Idade do Bronze	Proteção Legal: Não classificado	
1101 Vale Maria de Cima 3	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Escassa cerâmica de construção.		
Categoria: A3		
Época: Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	

1102 Lobisomem 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; 3 percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1103 Valada 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1104 Valada 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1105 Valada 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (plástica); cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	
1106 Valada 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (impressa, incisa, plástica); peso de tear; sílex; quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
1107 Valada 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1108 Vale Maria do Meio 23	Rigor da Localização: 1:25000 Dois afloramentos naturais meniroides que podem ter sido mais ou menos afeiçoados, na proximidade de sítios de povoamento pré-histórico.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1109 Monte dos Almendres 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual (decoração incisa e impressa); sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo	Proteção Legal: Não classificado	
1110 Vale Maria do Meio 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; corniforme; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1111 Abaneja 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1112 Monte da Ponte 2	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios de calçada e trincheiras.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1113 Hortinhas 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas); dormentes de mós manuais de vaivém; percutores; lâmina de sílex.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico Final/Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	

1114 Vale Maria do Meio 22 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Bloco subcilíndrico alongado, usado como cunhal da Malhada.

Categoria: A3

Época: Neolítico (?) Protecção Legal: Não classificado

1115 Almendres 4 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Recinto ataludado com cerca de 25 m x 15 m; a cerca de 50 m há um silhar cravado na vertical.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1116 Vale Maria do Meio 21 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Peso de lagar.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1117 Vale Maria do Meio 19 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Bloco de granito afeiçãoado.

Categoria: A3

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1118 Vale Maria do Meio 18 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Elemento de mó manual de vaivém; quartzito.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1119 Vale Maria do Meio 17 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1120 Vale Maria do Meio 8 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (carena de ombro).

Categoria: A1

Época: Idade do Bronze Final Protecção Legal: Não classificado

1121 Foro de Almada Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; lamela de sílex; seixo talhado.

Categoria: A2

Época: Neolítico Antigo/Médio Protecção Legal: Não classificado

1122 Godel 8 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Fragmento da extremidade de um possível menir juntamente com blocos de pedras de possíveis construções.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1123 Moinho da Carreira 2 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Ruína de estrutura cilíndrica de alvenaria.

Categoria: E2

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

1124 Lobisomem 12 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Lasca de sílex.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1125 Monte do Reitor 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; sílex; percutores.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1126 Vale Maria do Meio 16 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Época romana Protecção Legal: A classificar

1127 Vale Maria do Meio 15 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1128 Monte do Zambujeiro 2 Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1129 Lobisomem 4 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
2 percutores.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1130 Vale Maria do Meio 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1131 Vale Maria do Meio 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; quartzito.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1132 Abaneja 5 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Dormente de mó manual de vaivém, dupla, de gnaisse.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1133 Vale de Cardos Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Dormente de mó manual de vaivém.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1134 Alcamizinhos Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1135 Vale Maria do Meio 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1136 Cromeleque de Vale Maria do Meio Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Conjunto de cerca de trinta menires, geralmente ovoides, com planta em forma de ferradura, aberta a Nascente.

Categoria: MN

Época: Neolítico Protecção Legal: Portaria n.º 181/2015, DR, 2.ª série, n.º 52, de 16-03-2015

1137 Vale Maria do Meio 6 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1138 Almendres 17	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1139 Monte do Reitor 5	Rigor da Localização: GPS Movente; cerâmica de fabrico manual; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1140 Vale Maria de Baixo 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1141 Abaneja 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; movente de mó manual de vaivém; lasca de xisto jaspóide.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1142 Provença	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1143 Lobisomem 3	Rigor da Localização: GPS Percutor	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1144 Provença	Rigor da Localização: GPS Percutor e cerâmica possivelmente manual; "tumulus" na extremidade ocidental do cabeço.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1145 Vale Maria de Baixo 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas, bordos espessados, decoração plástica e incisa); peso de tear espesso; percutor; quartzito; sílex; xisto jaspóide; pedra polida; polidor.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Protecção Legal: Não classificado	
1146 Menir (?) de Paicão	Rigor da Localização: GPS Grande bloco de granito, com cerca de 3.90 m de comprimento, por 3 m de espessura máxima; apresenta-se inclinado e com a base ligeiramente enterrada.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Protecção Legal: A classificar	
1147 Valada 9	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Protecção Legal: Não classificado	
1148 Valada do Mato 10	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1149 Igreja de Guadalupe	Rigor da Localização: Bom Templo construído num suave cabeço, dominando a ribeira e a povoação. De fachada axial e paredes laterais contrafortadas em três tramos, possui uma nave de abóbada de berço, definindo um vasto e bem iluminado espaço interior. Reconstruído após o ciclone de 1941, sofreu grandes transformações, de que se destaca a retirada de primitivo alpendre com três arcos de volta abatida e cobertura de travejamento rústico.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: E3		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	

1150 Paicão 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; percutores.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1151 Almendres 18 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; percutor.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1152 Paicão 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa, incisa e plástica); lascas de sílex.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo/Médio Protecção Legal: Não classificado

1153 Quinta dos Macedo 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (asa).

Categoria: A3

Época: Neolítico Protecção Legal: Não classificado

1154 Vale Maria de Baixo 11 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1155 Vale Maria de Baixo 10 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1156 Monte das Pedras 4 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica manual (escassa), percutor, sílex.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1157 Monte do Reitor 3 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Lamela de sílex.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1158 Vale Maria de Baixo 7 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum

Categoria: A3

Época: Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1159 Lobisomem 5 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Percutor de quartzo.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1160 Lobisomem 6 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Objecto lítico (quartzito) com função não identificada.

Categoria: A3

Época: Indeterminada Protecção Legal: Não classificado

1161 Lobisomem 7 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1162 Almendres 14	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; percutores; elemento de mó manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1163 Lobisomem 8	Rigor da Localização: GPS Movente.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1164 Monte do Reitor 4	Rigor da Localização: GPS Movente; cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1165 Valada 13	Rigor da Localização: 1:25000 Movente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1166 Valada 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa, incisa e plástica, bordos espessados, ornatos brunidos); percutores; quartzito; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo; Neolítico Final; Idad	Proteção Legal: Não classificado	
1167 Quinta dos Macedos	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1168 Vale Maria do Meio 11	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração plástica, impressa, incisa); carenas;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Proteção Legal: Não classificado	
1169 Almendres 13	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; pedra polida; elemento de mó manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Neolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1170 Vale Maria do Meio 12	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa, plástica, carenas); quartzito;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Proteção Legal: Não classificado	
1171 Vale Maria de Baixo 4	Rigor da Localização: 1:25000 Plataforma com talude; pedra aparelhada (granito); cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1172 Valada 10	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1173 Vale Maria de Baixo 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração plástica); percutor; quartzito; pedra polida;cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p	Proteção Legal: Não classificado	

1174 Vale Maria de Baixo 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Vestígios não especificados.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

1175 Vale Maria do Meio 13 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1176 Valada 11 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1177 Vale Maria de Baixo 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; sílex; cerâmica de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Idade do Bronze Final; Idade Média ou Protecção Legal: Não classificado

1178 Vale Maria de Baixo 12 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; peso de tear (espesso).

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1179 Paicão 3 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual; sílex e possível polidor.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1180 Lobisomem 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica aparentemente manual.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1181 Vale Maria do Meio 14 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Idade Média ou posterior Protecção Legal: Não classificado

1182 Valada 17 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa e plástica, carenas);cerâmica de construção e comum; sílex.

Categoria: A1

Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina Protecção Legal: Não classificado

1183 Valada 14 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual;cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história; Idade Média ou p Protecção Legal: Não classificado

1184 Almendres 12 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual (carena); lamela de sílex, quartzito e jaspe.

Categoria: A2

Época: Neolítico Antigo/Médio Protecção Legal: Não classificado

1185 Almendres 16 Rigor da Localização: GPS Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Cerâmica de fabrico manual, percutores, barro cozido.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1186 Almendres 15	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual, percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1187 Valada 16	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordo espessado, decoração plástica); percutores; pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1188 Valada 15	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carenas, decoração plástica); percutor.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1189 Valada 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Guadalupe
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1190 Nª Sª de Machede	Rigor da Localização: Bom Marco milário.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1191 Sousa 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum (incluindo muita tégula).	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1192 Sousa 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutor de quartzo.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior; Pré ou Proto-	Proteção Legal: Não classificado	
1193 Sousa 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum (incluindo muita tégula);seixo rolado talhado pré-histórico.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1194 Sousa 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum (incluindo muita tégula); faca pré-histórica feita a partir de um seixo rolado.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1195 Machede	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda (bordos extrovertidos; asas de secção circular; asas de "cesto"); dormente de mó manual de sela; taludes muito acentuados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Proteção Legal: A classificar	
1196 Falcão	Rigor da Localização: GPS 5 percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1197 Paredes 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual; percutor; polidor(?).	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1198 Sousa 1	Rigor da Localização: GPS Recinto sub-quadrangular, com talude constituído por blocos irregulares (e, pelo menos, 1 silhar), com cerca de 25m de lado; cerâmica de construção e comum; percutor e lasca de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média; Pré ou Pro	Proteção Legal: Não classificado	
1199 Fuseiras	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1200 Barrocalinho 1	Rigor da Localização: GPS Área com cerca de 30 m de diâmetro, delimitada por blocos de granito não aparelhado; cerâmica manual e de roda (bordos extrovertidos, asa de rolo); percutores ; ; seixos de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana ou posterior; Idade do F	Proteção Legal: Não classificado	
1201 Anta da Herdade do Conde	Rigor da Localização: Razoavel Restos de uma grande câmara poligonal de cerca de 4,5m de diâmetro. O chapéu e um esteio jazem no interior da câmara.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1202 Anta da Herdade da Parede 1	Rigor da Localização: GPS Monumento de corredor, de pequenas dimensões, com 4 esteios "in situ" e dois esteios de corredor; possível chapéu deslocado; ligeira mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1203 Anta da Herdade da Parede 2	Rigor da Localização: GPS Monumento de pequenas dimensões, com cinco esteios "in situ" e um outro deslocado. Há outros possíveis esteios ou tampas deslocados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1204 Anta da Herdade da Rapozeira	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento destruído	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1205 Paredes 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutor de quartzito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1206 Anta da Herdade da Loba 1	Rigor da Localização: GPS Grande monumento de corredor com câmara poligonal de sete esteios (6 "in situ"); grande fragmento do chapéu no interior. Corredor com 4,2m , conservando diversos esteios, incluindo a laje de cobertura sobranceira à entrada.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1207 Paço do Saraiva	Rigor da Localização: Bom São visíveis, na fachada que aponta para o vale, vestígios da construção primitiva, bem como uma interessante janela trilobada, na fachada poente. O corpo térreo do solar conserva alguns tectos de nervuras, um portal de ogiva e vasta sala de dois tramos que poderia ter servido de antigo santuário. A silhueta do paço quinhentista, apesar das mutilações, oferece uma certa nobreza e imponência.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E3		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1208 Grã 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual (bordos espessos e almendrados), cerâmica de revestimento; pedra polida; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1209 Anta da Herdade do Barrocalinho	Rigor da Localização: 1:100000 Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

1210 Anta da Herdade de Bencafede	Rigor da Localização: Razoavel Monumento de corredor, com câmara poligonal conservando 6 esteios, dos quais 3 "in situ". O chapéu jaz inclinado e deslocado para o lado da entrada. Conserva dois esteios e uma tampa do corredor .	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1211 Monte do Conde Velho	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de muros em plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1212 Grã 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; silo e sepulturas, das quais se recolheu informação oral.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1213 Igreja de N.ª Sr.ª Machede	Rigor da Localização: Bom Templo de amplas proporções, de uma só nave, contrafortada, de três tramos, e alpendre de três arcos de abóbada. O lançamento da primeira pedra ocorreu em 1624, e foi construído sobre os fundamentos de um antigo templo gótico, conforme testemunha lápide existente no portal, com indicação da seguinte data: 1221, testemunho da antiguidade desta freguesia.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: XVII	Protecção Legal: Não classificado	
1214 Fonte / Chafariz do Louseiro	Rigor da Localização: Bom Construído em 1882, compõe-se por corpo central de alvenaria e pilastras de granito, em semi-círculo, com duas bicas decoradas. A parte posterior possui tanque, que recebe água das mães de água existentes nas imediações, assinaladas por seis torres cónicas rematadas por pináculos de granito.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: P		
Época: XIX	Protecção Legal: Não classificado	
1215 Anta da Herdade da Loba 2	Rigor da Localização: Razoavel Monumento actualmente muito arruinado, com vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1216 Monte da Misericórdia	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica de construção; percutor.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média: Pré ou Pr	Protecção Legal: Não classificado	
1217 Barrocalinho 2	Rigor da Localização: Razoavel Restos de estruturas aparentando um derrube de muro.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1218 Castelo de Valongo	Rigor da Localização: Bom De origem romana, tem planta quadrada e é limitado por espessas muralhas e torreões nos ângulos. Um torreão foi reconstruído e outro foi acrescentado com um pequeno edifício ogival (séc. XVI).	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: MN		
Época: XIV :XVI	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
1219 Moinho do Balancho	Rigor da Localização: Bom Estrutura próxima de ponte pedonal em betão que servia a antiga estação do caminho de ferro do Ramal de Évora-Reguengos.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1220 Barrocalinho 3	Rigor da Localização: Estrutura rectangular com cerca de 15 X 10 m.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1221 Courelas do Montinho	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; peso de lagar cilíndrico com cerca de 0,60m x 0,60m.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	

1222 Poço dos Assentos	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordos espessos); ídolo de cornos (?); quartzito; percutores.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico Final/Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1223 Monte da Amendoeira	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios de muros e abundante cerâmica comum e material de construção de tipologia romana.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1224 Paço do Saraiva 1	Rigor da Localização: GPS Percutor.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1225 Paço do Saraiva 2	Rigor da Localização: 1:25000 Várias covinhas em afloramentos de xisto.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1226 Paço do Saraiva 3	Rigor da Localização: GPS Seixo de quartzito	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1227 Seixinho 3	Rigor da Localização: GPS Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1228 Monte do Conde	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum. Talude sem pedra à vista.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1229 Moinho do Caiado	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1230 Perdigão	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura semicircular formada por lajes de xisto em cutelo associada; cerâmica de construção e comum..	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1231 Moinho do Tição	Rigor da Localização: GPS Ruínas de estrutura eventualmente relacionada com o topónimo.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1232 Anta do Monte do Perdigão	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal alongada, com 8 esteios "in situ", 6 de xisto e 2 de granito, sem chapéu. Corredor com 4 esteios, dois de cada lado, sendo 3 de xisto e 1 de granito. Vestígios de mamoa.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1233 Anta do Monte da Corveda	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

1234 Moinho do Gato	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1235 Anta da Herdade do Paço da Saraiva	Rigor da Localização: GPS Pequena câmara poligonal, com 4 esteios e chapéu com sete covinhas no lado superior.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1236 Anta de S.Domingos da Ordem	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1237 Moinhos de N^a S^a de Machede	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1238 Monte da Vinagra 1	Rigor da Localização: GPS Recinto rectangular com cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1239 Monte da Vinagra 2	Rigor da Localização: GPS Recinto mais ou menos circular com cerca de 32m x 38m; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1240 Monte da Vinagra 3	Rigor da Localização: GPS Recinto circular; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1241 Monte da Vinagra 4	Rigor da Localização: GPS Estado de conservação muito aceitável; conserva ainda três mós no seu interior.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1242 Amendoeira	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1243 Seixinho 4	Rigor da Localização: GPS Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1244 Anta da Herdade do Menguverinho	Rigor da Localização: Aproximado Monumento de corredor, em xisto, conservando 6 esteios "in situ", bem como vestígios do corredor.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1245 Monte da Loba	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1246 Moinho Encarnado	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1247 Monte da Lagoa 3	Rigor da Localização: Bom Afloramento de granito apresentando algumas covinhas insculturadas.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1248 Eucalipto da Gramacha	Rigor da Localização: Bom "Eucalyptus globulus", classificado como Árvore de Interesse Público. Trata-se do eucalipto mais grosso e corpulento do Alentejo, com altura total de 30,3 m. Foi plantado por José Maria Eugénio de Almeida, há cerca de 110 anos.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: AIP		
Época: XIX	Proteção Legal: Aviso n.º 7427/99 (DR - 2ª série), de 17-4-1999	
1249 Monte da Lagoa 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios de cerâmica de fabrico manual, associada a indústria lítica, incluindo pedra polida.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1250 Monte da Lagoa 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, abundante, associada a pequena plataforma artificial.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1251 Moinho da Tesoureira	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1252 Anta da Herdade do Montinho	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
1253 Cabida 1	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1254 Moinho da Côrte	Rigor da Localização: Bom Estrutura associada a açude cerca de 250 m a montante.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1255 Amendoeira 2	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios de muros; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1256 Moinho da Parede	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1257 Paredes	Rigor da Localização: Bom Estrutura circular formada por grandes blocos de granito; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1258 Casa do Povo	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Edifício construído no princípio do séc XX, destinado a actividades socioculturais. Trata-se de uma construção de dois pisos, que pela sua envergadura e localização se destaca na povoação. Possui vãos com vergas em arco de volta inteira, amplo terraço no piso superior e varandim semicircular, no rés de chão, sobrelevado em relação ao largo fronteiro. O pátio interior encontra-se arborizado.		
Categoria: E3		
Época: XX	Protecção Legal: Não classificado	
1259 Amendoeira 1	Rigor da Localização: Aproximado	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Estrutura semi-circular de blocos de granito não aparelhados.		
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1260 Moinho da Rama	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Vestígios não especificados.		
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1261 Casa Alta	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Situa-se no topo de elevação, à superfície do terreno. Cerâmica de construção e comum abundante. Blocos de pedra aparelhados.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1262 Quinta da Margalha	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: Nossa Senhora de Machede
Cerâmica de construção em abundância, lages de mármore, blocos de granito aparelhado, abundantes fragmentos de cerâmica comum e fina, materiais dispersos numa área de cerca de 2 hectares.		
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
1263 S. Bento do Mato 2	Rigor da Localização: 1:25000	Freguesia: S. Bento do Mato
Pedra polida; seixos talhados; percutores.		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1264 Herdade da Machoqueira	Rigor da Localização: Aproximado	Freguesia: S. Bento do Mato
Vestígios não especificados.		
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1265 Anta da Pedregosa	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: S. Bento do Mato
Vestígios não especificados.		
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1266 Monte da Parroxa 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: S. Bento do Mato
Localizado em colina situada sobre a Ribeira do Pinheiro e próximo da Anta de S. Bento do Mato, aparentando vestígios de fortificação. Vestígios não especificados;		
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1267 Monte da Parroxa 2	Rigor da Localização: Razoavel	Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1268 Monte da Pedregosa 1	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: S. Bento do Mato
Extensa mancha de cerâmica de construção e comum.		
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1269 Monte da Pedregosa 2	Rigor da Localização: Bom	Freguesia: S. Bento do Mato
Afloramento granítico com diversas covinhas.		
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	

1270 Borrazeiro de S. Bento Rigor da Localização: GPS Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1271 Anta da Herdade do Almo 1 Rigor da Localização: GPS Freguesia: S. Bento do Mato
Câmara poligonal alongada, sete esteios e chapéu tombado, sem corredor ou vestígios da mamoa.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

1272 Carmo Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Movente de mó manual de vaivém.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1273 Anta da Herdade do Almo 2 Rigor da Localização: GPS Freguesia: S. Bento do Mato
Restos de pequeno monumento de corredor, conservando sete esteios e o chapéu tombado.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

1274 Castelo Ventoso 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Dormente de mó manual de vaivém.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1275 Azaruja Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de fabrico manual; percutores.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1276 Herdade da Venda Rigor da Localização: Bom Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de construção e comum; placa funerária epigrafada em mármore branco (Sec. III) depositada no Museu de Évora e ara depositada no Museu de Vila Viçosa.

Categoria: A1

Época: Época romana Protecção Legal: A classificar

1277 Castelo Ventoso 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de fabrico manual (peso de tear);pedra polida; percutores.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1278 Castelo Ventoso 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Percutor.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1279 Quiosque Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de fabrico manual (carena);pedra polida; percutores.

Categoria: A2

Época: Neolítico Final/Calcolítico Protecção Legal: Não classificado

1280 Carrascal 8 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: S. Bento do Mato
Cerâmica de fabrico manual; sílex; seixos talhados.

Categoria: A2

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1281 Anta do Monte da Venda 1 Rigor da Localização: Bom Freguesia: S. Bento do Mato
Câmara megalítica poligonal, já sem chapéu, mas com vestígios do corredor e mamoa.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

1282 Cabidinha 2	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1283 Carrascal 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1284 Cabidinha 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1285 Ermida de N.ª Sr.ª do Carmo	Rigor da Localização: Bom Ermida situada numa elevação aterrada, a meio de pátio murado, rodeada por construções da época, destinadas a repouso dos peregrinos. De planta octogonal irregular, a fachada principal, voltada a Norte, possui portado de mármore do séc. XVIII. No lado oposto, merecem destaque o campanário rococó e um relógio de sol em mármore. No interior existem cerca de 1500 pinturas votivas, que cobrem quase a totalidade das paredes da igreja e sacristia. É o maior conjunto de pinturas votivas em Portugal..	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: CIM		
Época: XVIII	Proteção Legal: Aviso n.º 5708/2013, DR, 2.ª série, n.º 83, de 30-04-2013	
1286 Castelo Ventoso	Rigor da Localização: Bom Antigo solar rural. A fachada principal, de simples traça arquitectónica, é decorada por: escadório de dois lances, portado de mármore de tímpano barroco, campanário com frontão quebrado e interessante relógio de sol esgrafitado. A fachada Nascente, igualmente com interesse, apresenta outro relógio de sol em estuque, cronografado de 1786. O conjunto edificado insere-se em espaço verde, murado, no qual existem: pomares, horta com estruturas de rega, e antigo jardim anexo ao solar.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E2/V2		
Época: XVI :XVIII :XIX	Proteção Legal: Não classificado	
1287 Monte da Barroseira	Rigor da Localização: Bom Conjunto edificado em torno de pátio irregular, com partes rústica e nobre. A frente desta é atarracada e ornamentada por pilastra e cimalha setecentista. A capela, ligada ao corpo habitacional, é dedicada ao Senhor Jesus dos Passos, e tem discreto frontão triangular e portado de granito.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E3		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1288 Pinheiros-Miradouro	Rigor da Localização: Bom Grupo de Pinheiros mansos, de grande porte, situados em elevação próxima da povoação de Azaruja, desfrutando de amplas vistas panorâmicas.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: V1		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
1289 Carrascal 5	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1290 Monte do Almo 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1291 Capelinha de Monserrate	Rigor da Localização: Bom Situada no interior da Quinta de Monserrate, contra o muro da cerca, de planta vulgar, tímpano triangular, óculo quadrilobado, porta e duas janelas de granito. O interior está revestido de apainelados de massa coloridos, estrelas, flores e rosetas douradas.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E3		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1292 Fonte Boa 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordo simples); seixo talhado.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1293 Carrascal 2	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1294 Carrascal 1	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1295 Monte da Venda	Rigor da Localização: 1:25000 3 exemplares relocados no Monte.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1296 Alpendres	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura ataludada; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1297 Anta do Monte da Venda 2	Rigor da Localização: Bom Possível câmara megalítica poligonal.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1298 Juncal	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1299 S. Bento do Mato	Rigor da Localização: Bom Ara votiva epigrafada (século II/III).	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1300 Carrascal 6	Rigor da Localização: Bom Estrutura sub circular com cerca de 50 m de diâmetro formada por blocos irregulares de granito.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1301 Igreja - Anta de S. Bento do Mato	Rigor da Localização: Reformada no séc. XVII, mantém a capela-mor, sacristia e arcobotante do séc. XVI. É de uma nave, com dois altares laterais em talha policroma do fim do séc. XVIII. As paredes da capela-mor apoiam-se nos restos de uma anta. São visíveis três esteios e restos do corredor orientado a Nascente. Escavações de Abel Viana, existindo espólio no Museu de Vila Viçosa.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: IIP		
Época: XVI :XVII	Protecção Legal: Dec. n.º 41191, de 18-7-1957	
1302 Monte do Almo 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1303 Monte do Almo 3	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1304 Monte da Amendoeira 2	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1305 Fonte Boa	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura circular de blocos de granito sem aparelho. Diâmetro de 20 m.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	

1306 Monte da Amendoeira 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1307 Anta da Herdade do Paço de Camões 1	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento de corredor com sete esteios "in situ" e chapéu; restos de mamoa.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1308 Anta da Herdade do Paço de Camões 2	Rigor da Localização: 1:100000 Monumento de corredor, com sete esteios e chapéu parcialmente arruinada.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1309 Castelo Ventoso 4	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1310 Juncal 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1311 Pelourinho da Azaruja	Rigor da Localização: Bom Constituído por coluna tronco-piramidal, de mármore de Estremoz, apoia-se em plataforma octogonal, parcialmente enterrada. Único exemplar do género existente no concelho, não representa o poder municipal, como é usual, mas é sómente símbolo senhorial dos extintos coutos das Bruceiras. Foi reconstruído há algumas décadas, depois das suas peças andarem dispersas pelo lugar.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: IIP		
Época: XVIII	Proteção Legal: Dec. n.º 23122, de 11-10-1933	
1312 Praça de Touros - Azaruja	Rigor da Localização: Bom Arquitectura popular. Desconhece-se a data da sua edificação, havendo contudo registos de 1861, em documentos do Governo Civil. Em 1873, sofreu grandes melhoramentos. Cerca de 1920, foi utilizada como fábrica de cortiça, tendo mais tarde sido demolida a galeria superior e o seu material utilizado na construção do Monte do Goulão.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E3		
Época: XIX	Proteção Legal: Não classificado	
1313 Anta da Herdade da Fonte Boa	Rigor da Localização: GPS Restos de pequeno monumento de corredor muito destruído.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1314 Escola Primária - Azaruja	Rigor da Localização: Bom Construída em 1912, pelo benemérito João José Perdigo, na sequência da implantação da República. Possui fachada axial e segundo piso rematado por frontão. As portas e janelas têm molduras de mármore branco.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E3		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
1315 Palácio Conde Azarujinha	Rigor da Localização: Bom Edifício do séc. XIX, mandado edificar pelo Conde de Azarujinha, característico da arquitectura romântica. Apresenta sinais exteriores de degradação. Faz parte de um conjunto em que se destaca espaço ajardinado, igualmente degradado, onde se situam: capela, coreto e fonte.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: E3/V1		
Época: XIX	Proteção Legal: Não classificado	
1316 Quinta de Monserrate	Rigor da Localização: Bom Quinta com edifício habitacional, horta, pomar e jardim, com interessante nora e tanque de rega. O acesso efectua-se através de portado composto por frontão de enrolamento com pilastras e fachos estilizados, centrando nicho dedicado a N.ª Sra de Monserrate. No exterior, situa-se modesta construção de piso térreo, antiga residência do proprietário da quinta onde, segundo a tradição terá sido redigido o documento de rendição imposto a D. Miguel, e na "sala" terá ficado instalado o quartel general de D. Pedro IV.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: V1		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1317 Anta da Herdade da Azarujinha	Rigor da Localização: GPS Ruínas de uma grande câmara poligonal, de que se conservam apenas 4 esteios.	Freguesia: S. Bento do Mato
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

1318 Menir (?) das Oliveiras	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito, com cerca de 1.70 m x 0.60 m x 0.35 m; deslocado num amontoado de blocos de despedrega.	Freguesia: S. Maços
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1319 Moinho do Raposo	Rigor da Localização: GPS Estrutura cilíndrica, bem conservada, com cerca de 24 m de perímetro. Mó de quartzito (?), junto da entrada.	Freguesia: S. Maços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1320 Moinho do Mte do Parreira	Rigor da Localização: Razoavel Ruínas de estrutura junto de açude.	Freguesia: São Maços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1321 Moinho do Monte da Mesquita	Rigor da Localização: 1:25000 Ruínas de estrutura cilíndrica em alvenaria e possivelmente com cobertura móvel de madeira.	Freguesia: São Maços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1322 Moinho dos Lameiros	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: São Maços
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1323 Anta do Outeiro de S. Maços	Rigor da Localização: Razoavel Restos de uma câmara poligonal conservando três esteios e o chapéu tombado para o interior.	Freguesia: São Maços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1324 Anta do Castelo	Rigor da Localização: Razoavel Restos de monumento de corredor muito destruído, conservando 2 esteios e a base de mais três "in situ".. Vestígios de corredor.	Freguesia: São Maços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1325 Anta dos Cabacinhitos	Rigor da Localização: 1:50000 Monumento situado em terreno plano, de câmara poligonal alongada, conservando 6 esteios em granito (1990), o chapéu partido e decorado com covinhas. Conserva vestígios do corredor, sendo visíveis dois esteios; a mamoa está muito erosionada pela lavoura.	Freguesia: São Maços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1326 Castelos de Monte Novo	Rigor da Localização: Bom Grande recinto fortificado com mais do que uma linha de muralhas e fosso; cerâmica de fabrico manual e de roda.	Freguesia: São Maços
Categoria: IIP		
Época: Idade do Ferro II	Proteção Legal: Dec. nº 67/97, de 31/12	
1327 Memória S. Maços	Rigor da Localização: Bom Marco votivo. Modesto nicho de alvenaria, com altura de 1,90 m e 1,45 m de largura. Possui assento, onde repousavam os peregrinos, e painel de azulejos policromados.	Freguesia: São Maços
Categoria: P		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1328 Monte do Rico Homem	Rigor da Localização: Bom Conjunto edificado, com habitações, ermida e dependências agrícolas, delimitando pátio. Do antigo solar nada subsiste de memorável. A entrada para o pátio faz-se por amplo portado com frontão, ladeado por pináculos simples, de alvenaria. No tanque do pátio pode ver-se antiga gárgula de mármore, figurando cabeça de leão. Do pátio pode aceder-se a espaço verde com vestígios de antigos pomares e jardim, apoiados por tanque de grande dimensão.	Freguesia: São Maços
Categoria: E3/V2		
Época: XIV	Proteção Legal: Não classificado	
1329 Mesquita	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, comum e fina; moeda; peso de lagar.	Freguesia: São Maços
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	

1330 Horta do Álamo	Rigor da Localização: Bom Necrópole de inumação, parcialmente escavada (anos 80- SRAZS) na sequência de acção de salvamento motivada pela construção de habitações. Actualmente sob a área urbana.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1331 Cruzeiro S. Manços	Rigor da Localização: Bom Cruzeiro gótico executado em mármore da região, assente em fuste toscano de época posterior, rematado pela Cruz de Aviz. Tem inscrição que diz ter sido mandado edificar pelo Mestre de Aviz.	Freguesia: São Manços
Categoria: IIP		
Época: XIV	Protecção Legal: Dec. n.º 42007, de 6-12-1958	
1332 Igreja de S. Manços	Rigor da Localização: Bom Assente sobre um mausoléu romano de que aproveita parte das estruturas, é um templo do séc. XVI, remodelado no séc. XVII. O local está conotado com o culto a S. Manços, documentado a partir do séc. VII d. C.	Freguesia: São Manços
Categoria: MN		
Época: XVI ;XVII	Protecção Legal: Dec. n.º 26-A/92, de 1-6	
1333 Anta do Monte da Anta	Rigor da Localização: GPS Anta muito maltratada, conserva três esteios, dois deles truncados e outro ligeiramente truncado. Tem o chapéu mais ou menos "in situ" inclinado para W.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1334 Quinta Nova	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, comum e fina; taludes reveladores de estruturas soterradas.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
1335 Cerro do Boi 1	Rigor da Localização: 1:5000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1336 Azenha da Rocha	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1337 Monte do Cume 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1338 Monte do Cume 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual e quartzito, junto a afloramentos graníticos destacados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1339 Monte do Cume 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1340 Casarão da Mesquita	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de muros; cerâmica de construção e comum; elementos de colunas.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
1341 Monte do Ramal	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (decoração impressa); lamelas e lascas de sílex.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio	Protecção Legal: Não classificado	

1342 Cabeço dos Mouros	Rigor da Localização: Bom Restos de muros de alvenaria e vestígios de cerâmica comum e de construção.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
1343 Moinho do Alcaide	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura com três linhas de moagem, de rodete, na margem direita do Degebe, no fim de grande açude.	Freguesia: São Manços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1344 Cabacinhitos	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1345 Cerro do Boi 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1346 Oliveiras 4	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica de construção e comum; 2 percutores de quartzo.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média; Pré ou Pro	Protecção Legal: Não classificado	
1347 Montinho	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (bordo com sulco abaixo do lábio; bordo simples de lábio aplanado), sílex, xisto jaspóide, quartzito, percutor; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico; Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1348 Oliveiras 13	Rigor da Localização: GPS Crateras de mineração em rocha com óxidos de ferro.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1349 Oliveiras 12	Rigor da Localização: GPS Afloramento com duas superfícies polidas.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1350 Oliveiras 11	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1351 Oliveiras 10	Rigor da Localização: GPS Quartzito, cerâmica manual, sílex.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1352 Oliveiras 9	Rigor da Localização: GPS Quartzito, cerâmica manual, sílex.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1353 Oliveiras 8	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

1354 Oliveiras 7	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1355 Monte da Viçosa	Rigor da Localização: Bom Vestígios dispersos junto ao Monte da Viçosa, parcialmente "cortados" pelo alargamento do IP2	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1356 Oliveiras 6	Rigor da Localização: GPS Quartzito, cerâmica manual (incluindo 1 bordo simples).	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1357 Monte da Anta	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual e de roda (bordos extrovertidos; asa de rolo; fundos planos); sílex; quartzito.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Proteção Legal: A classificar	
1358 Oliveiras 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; peso de lagar paralelepédico com entalhe trapezoidal.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1359 Ribeira do Casão	Rigor da Localização: Bom Barragem antiga, na Ribeira do Casão, próximo da confluência com a Ribeira do Degebe. Actualmente submersa pela Albufeira do Monte Novo. Pode ter servido para alimentar os moinhos localizados no Degebe.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1360 Oliveiras 3	Rigor da Localização: GPS Laje de granito horizontal com cerca de 15 covinhas.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1361 Oliveiras 2	Rigor da Localização: GPS Bloco com 3 depressões alongadas, com cerca de 5cm de comprimento e cerca de 5cm de profundidade máxima, não alinhadas, semelhantes à de Anta 2 de Vale Rodrigo (Larsson).	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1362 Oliveiras 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual; sílex.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1363 Ponte do Monte Novo	Rigor da Localização: Bom Ponte antiga de data indeterminada sobre a Ribeira do Degebe e servindo a antiga estrada de São Manços para Santa Susana. Está actualmente submersa pela Albufeira do Monte Novo.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1364 Anta da Herdade das Amoreiras	Rigor da Localização: Razoavel Restos de uma câmara poligonal de 2,7 m de diâmetro conservando quatro esteios "in situ" e chapéu caído para o interior da câmara.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1365 Monte dos Cunheiros	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1366 Monte dos Capelinhos	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1367 Anta da Herdade da Peceninha	Rigor da Localização: Razoavel Monumento de corredor meio caído, apresentando câmara poligonal alongada de que se conservam, ainda que partidos, 6 esteios. Tapa ou cobertura caída no exterior.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1368 Anta da Herdade da Oliveira 2	Rigor da Localização: GPS Câmara poligonal de que se conservam 3 esteios e o chapéu tombado para o interior. Conserva também dois dos esteios do corredor.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1369 Anta da Herdade da Oliveira 1	Rigor da Localização: 1:100000 Restos de monumento destruído.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1370 Menir da Viçosa	Rigor da Localização: GPS Monólito tombado e deslocado, com cerca de 3 m de comprimento.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
1371 Monte da Cabida 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, dispersos numa área de cerca de 200m2.	Freguesia: São Manços
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1372 Serro 1	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1373 Oliveiras 14	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1374 Monte Novo da Serra 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1375 Courela do Inácio	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; quartzito; percutor e rocha siliciosa.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1376 Serro 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1377 Carrascosa	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual (decoreação impressa, incisa e plástica; carenas); lascas de sílex; seixos talhados.	Freguesia: São Manços
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Protecção Legal: Não classificado	

1378 Moinhos do Monte Novo	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1379 Serra de Baixo	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum romana; percutor, quartzito e bordo extrovertido.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1380 Moinhos da Viçosa	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: São Manços
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1381 Monte Novo da Serra 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: São Manços
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1382 Anta da Herdade da Barrosinha 2	Rigor da Localização: Razoavel Pequena câmara megalítica, poligonal e alongada, conservando seis esteios "in situ".	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1383 Herdade da Morgada 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum e marroços com possíveis estruturas.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1384 Quinta da Mascarenha	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; sílex; lasca de rocha siliciosa; quartzito (peso de rede).	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1385 Monte dos Tições	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1386 Monte dos Candais 3	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzito.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1387 Herdade das Figueiras 1	Rigor da Localização: Razoavel Extenso habitat, com cerâmica comum e de revestimento, e uma mó rotativa "mola hispaniensis".	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1388 Monte da Aldeia 9	Rigor da Localização: GPS Recinto ataludado no lado NE com cerca de 40m X 50m.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1389 Monte dos Candais 4	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1390 Monte dos Candais 2	Rigor da Localização: GPS Estrutura com contrafortes, de funcionalidade indeterminada.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1391 Monte da Aldeia 7	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1392 Trambolho	Rigor da Localização: GPS Alinhamento de blocos "megalíticos" que parecem corresponder aos restos das fundações de um muro.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1393 Currais 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordos espessados); pesos de tear placa inteiros.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Calcolítico; Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1394 Seixinho 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1395 Anta da Herdade do Monte Branco	Rigor da Localização: 1:100000 Vestígios não especificados	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1396 Courelas da Toura	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção, comum e fina; moeda do sec.IV; fragmento de dormente de mó manual de vaivém; instrumentos de pedra polida; seixos de quartzito.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: A classificar	
1397 Monte dos Candais 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1398 Monte da Aldeia 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1399 Monte da Aldeia 6	Rigor da Localização: GPS Recinto (ataludado no lado NE) com cerca de 40m x 50m.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1400 Monte do Taful 4	Rigor da Localização: Razoavel Restos de muros formando um rectângulo com cerca de 300 x 200 m.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1401 Monte do Taful 3	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura formada por blocos de granito não aparelhados definindo um recinto em forma de ferradura.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1402 Monte do Taful 2	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios dispersos por dois núcleos, incluindo um recinto semi-circular.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1403 Igreja Paroquial S. Miguel Machede	Rigor da Localização: Bom Templo rural, cuja fachada principal inclui: portado de mármore branco, encimado por janelão do final do séc. XVII, frontão de enrolamento e torre sineira. As paredes laterais são contrafortadas, e interiormente, denunciam vestígios de pinturas murais. A nave possui abóbada de ogivas de aresta viva suportadas em mísulas de granito. Exteriormente, contra a torre e o baptistério, existe capelinha do "Sr. dos Esquecidos", bem como outras edificações anexas utilizadas como habitação e equipamento.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E2		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1404 Monte da Aldeia 8	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1405 Malhada 3	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1406 Monte do Moviso 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; mós manuais circulares; percutores.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1407 Monte do Moviso 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1408 Monte do Pocinho 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1409 Monte do Pocinho 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1410 Anta do Monte do Seixinho	Rigor da Localização: GPS Monumento de pequenas dimensões com 4 esteios de xisto, "in situ"; uma laje de granito, no interior da câmara, pode corresponder a restos do chapéu.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1411 Monte do Pocinho 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda, incluindo bordos extrovertidos.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro	Proteção Legal: A classificar	
1412 Malhada 2	Rigor da Localização: 1:25000 Lascas de quartzito	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1413 Malhada 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutores.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1414 Monte do Pinheiro 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; cerâmica com decoração estampilhada (palmetas); bordo extrovertido; pé de anel. Cerâmica de fabrico manua; percutores.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana republicana; Pré ou Prot	Proteção Legal: Não classificado	
1415 Monte do Pinheiro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (bordo simples); percutores.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1416 Monte da Aldeia 4	Rigor da Localização: GPS Percutor de quartzo.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1417 Seixinho 1	Rigor da Localização: GPS Estruturas subrectangulares.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1418 Herdade das Figueiras 2	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de fabrico manual; percutores, sílex, machados de pedra polida e pesos de tear.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico Final/Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1419 Paço da Quinta 2	Rigor da Localização: Aproximado Sarcófago, ara votiva romana com registo epigráfico, fragmento de coluna ou pilastra e peso de lagar.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1420 Anta do Monte da Aldeia	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1421 Ermida de N.ª S.ª dos Remédios	Rigor da Localização: Bom Ermida integrada em conjunto edificado composto por habitação e arrecadação agrícola. Edifício modesto, sofreu grandes transformações nos últimos anos do séc. XVII, e outras modernas, interior e exteriormente. Segundo Fr. Agostinho de St.ª Maria, seria o local onde existia torre militar dos primeiros anos da monarquia.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E3		
Época: XVII	Proteção Legal: Não classificado	
1422 Monte do Pinheiro 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1423 Monte da Aldeia 10	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; percutores, elemento de mó manual de vaivém (tipo sela).	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Idade Média ou posterior; Idade do Ferr	Proteção Legal: Não classificado	
1424 Monte da Figueira	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; pedra polida.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1425 Monte do Zambujal do Amigo	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1426 Malhada 1	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1427 Barrosinha	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1428 Seixinho	Rigor da Localização: GPS Recinto ataludado com cerca de 76m de comprimento por 50m de largura.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1429 Monte dos Candais 1	Rigor da Localização: GPS Estrutura com contraforte de funcionalidade indeterminada.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E3		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1430 Seixinho 2	Rigor da Localização: GPS Estrutura circular com 10 m de diâmetro.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1431 Anta do Monte dos Ciprestes	Rigor da Localização: GPS Monumento muito destruído, com cinco esteios cravados, mais ou menos deslocados e outros arrancados; vestígios de mamoa.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1432 Igreja de S. Francisco	Rigor da Localização: Bom Edifício de planta rectangular, com pórtico de triplice arcada de volta inteira, de alvenaria, assente em sapatas de granito. De porte vultuoso, mas de pobre arquitectura.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E3		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1433 Monte do Pau 1	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura circular com 15 m de diâmetro, definida por blocos de granito não aparelhados e envolvendo afloramentos.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1434 Anta da Herdade das Lages	Rigor da Localização: Razoavel Restos tombados de uma pequena câmara poligonal de sete esteios.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1435 Morgada	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual (escassa) numa plataforma delimitada por blocos graníticos.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1436 Herdade da Morgada 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção, comum e fina; inscrição; mosaicos.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	
1437 Herdade da Morgada 2	Rigor da Localização: GPS Recinto ataludado com cerca de 30 m de diâmetro, de planta circular, constituído por grandes blocos graníticos; abundante cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	

1438 Currais 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica manual (bordo simples e carena); percutor.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1439 Monte do Moviso 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; percutores.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana; Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1440 Monte dos Ciprestes 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1441 Fontanário S. Miguel	Rigor da Localização: Bom Obra de arquitectura popular, contruída em 1911. Iniciada com o produto de subscrição pública na freguesia, subsidiada pela CME e concluída a expensas do benemérito - Amaro José dos Reis Calado	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: P		
Época: XX	Proteção Legal: Não classificado	
1442 Monte dos Ciprestes 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1443 Pau 2	Rigor da Localização: GPS Silhares reutilizados na área do Monte.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1444 Pau 3	Rigor da Localização: GPS Estrutura ataludada, com cerca de 60 mx 45 m e alguns silhares dispersos. Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1445 Monte do Pau 2	Rigor da Localização: Razoavel Muros formados por blocos de granito aparelhados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1446 Monte da Barrosinha 3	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1447 Moinho do Salgado	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1448 Monte Branco	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; vestígios de estruturas entre e à volta de afloramentos.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1449 Monte da Aldeia 1	Rigor da Localização: Aproximado Marco miliário.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1450 Monte da Aldeia 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios de muros sobre os quais assenta o actual Monte.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1451 Monte da Aldeia 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Idade do Bronze/Ferro	Proteção Legal: Não classificado	
1452 Anta da Herdade da Barrosinha 1	Rigor da Localização: GPS Monumento com sete esteios "in situ" e tampa fragmentada, com covinhas.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1453 Monte da Barrosinha 2	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura de forma quadrangular; cerâmica comum e de construção.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1454 Anta do Pau	Rigor da Localização: GPS Anta monumental com sete esteios, chapéu "in situ" e com marcas de cunha.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1455 Anta da Herdade do Zambujalinho 1	Rigor da Localização: Bom Restos de câmara poligonal, conservando apenas 4 esteios.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1456 Anta da Herdade do Zambujalinho 2	Rigor da Localização: Razoavel Restos de câmara poligonal conservando apenas três esteios "in situ".	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1457 Taful	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (peso de tear; cincho/coador).	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Neolítico Final/Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1458 Monte do Moviso 3	Rigor da Localização: GPS Afloramento de rocha metamórfica (cerca de 2 m x 1 m), com cerca de 50 covinhas na face superior.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1459 Malhada 5	Rigor da Localização: GPS Topo aplanado com taludes revelando a existência de um circuito defensivo; no lado Leste, são visíveis duas linhas de taludes, muito destacados, aproveitando afloramentos. Cerâmica de fabrico manual (bordo almendrado, bordo simples); percutores, elementos de mós manuais de vaivém; xisto jaspóide.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Calcolítico	Proteção Legal: Não classificado	
1460 Monte dos Ciprestes 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; lasca de sílex, junto a afloramento granítico destacado.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1461 Monte da Barrosinha 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1462 Pau 1	Rigor da Localização: GPS Estrutura ataludada, com cerca de 40 mx 20 m e alguns silhares dispersos. Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1463 Monte do Taful 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1464 Monte do Pau 3	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de alicerces formados por blocos de granito, indiciando uma pequena construção rectangular.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1465 Monte do Seixo	Rigor da Localização: Aproximado Estrutura circular com cerca de 6m de diâmetro, formada por lajes de granito dispostas em cutelo.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1466 Moinho de S. Miguel	Rigor da Localização: Bom Ruína de estrutura cilíndrica de alvenaria.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1467 Paço da Quinta 1	Rigor da Localização: Bom É um precioso exemplo rústico-palaciano, com profunda ligação à cultura regional, através dos cenáculos literários aí realizados pela proprietária D. Leonor Silveira - fundadora do Grupo Pró- Évora. É uma edificação ricamente decorada, associada a interessante espaço verde, onde se inclui jardim romântico com teatro de ar livre.	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: E2/V1		
Época: XIX :XX	Proteção Legal: Não classificado	
1468 Anta da Herdade da Tourinha	Rigor da Localização: Aproximado Câmara poligonal com a cabeceira e 3 esteios " in situ".	Freguesia: São Miguel de Machede
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1469 Valadas de Cima 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; vestígios de estruturas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1470 Valadas de Cima 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção, comum e fina; taludes bem vincados revelando a existência de estruturas soterradas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1471 Pedreira	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura delimitando plataforma artificial.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1472 Carvalhal 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; escória; taludes bem marcados, do lado Este, revelando a existência de estruturas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1473 Cortiçadas 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

1474 Batalha	Rigor da Localização: Razoavel Estrutura em forma de "oito".	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1475 Pinheiro do Campo 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1476 Fonte do Seixo	Rigor da Localização: Bom Chafariz com taça e lavadouro em alvenaria e frontão de enrolamento.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: P		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1477 Courelas das Cortiçadas 3	Rigor da Localização: Bom Ponta de sílex retocada.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1478 Igreja de S. Sebastião Giesteira	Rigor da Localização: Bom Edifício rústico, de nave rectangular, capela-mor e paredes contrafortadas de alvenaria. Possui alpendre de quatro arcos e campanário. Do templo do séc. XVI, apenas existe a capela-mor, rectangular, terminada nos ângulos por dois torreões cilíndricos com torrinhas cónicas envolvidas por merlões chanfrados.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: E3		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1479 Malhada 3	Rigor da Localização: GPS Plataforma provavelmente artificial com cerâmica de construção.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1480 Malhada 1	Rigor da Localização: GPS Percutor.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1481 Cortiçadas 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1482 Courelas das Cortiçadas 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1483 Malhada 4	Rigor da Localização: GPS Fragmento de elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1484 Carvalho 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1485 Anta de Pinheiro do Campo 1	Rigor da Localização: GPS Monumento de câmara polygonal e corredor, conservando 7 esteios e chapéu "in situ" e restos da mamoa.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	

1486 Anta de Pinheiro do Campo 2	Rigor da Localização: Bom Pequeno monumento, conservando ainda sete esteios. Vestígios do corredor e da mamoa.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1487 Valadas de Cima 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; possíveis vestígios de estruturas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1488 Pinheiro do Campo 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1489 Defesa	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1490 Sousa	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1491 Pomar 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1492 S. Sebastião 1	Rigor da Localização: 1:25000 Dois monólitos tombados; o Menir 1, fracturado e com 4.01 de comprimento total conservado x 0.80 m de diâmetro máximo, amputado na extremidade distal, mantém a base inclinada, mas "in situ"; o menir 2, com cerca de 3.54 m de comprimento x 1.87 m de diâmetro máximo, jaz inclinado, também com a base mais ou menos "in situ". O primeiro tem forma cilíndrica e o segundo ovoide; Cerâmica de fabrico manual (carenas); cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A1		
Época: Neolítico; Idade do Bronze; Época rom	Proteção Legal: A classificar	
1493 Courelas das Cortiçadas 1	Rigor da Localização: Razoavel Elemento de mó manual de vaivém.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1494 Fonte Santa 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1495 Malhada 2	Rigor da Localização: GPS Escassa cerâmica.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1496 Negraxa	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1497 Abaneja 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1498 Carvalho 3	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1499 Castelo	Rigor da Localização: Aproximado Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1500 S. Sebastião 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; fragmento de dormente de mó manual de vaivém; barro cozido; sílex.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1501 S. Sebastião 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; 2 percutores.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1502 S. Sebastião 5	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual; percutor.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1503 Forno Comunitário	Rigor da Localização: Bom Edifício de gaveto incorporado no núcleo edificado mais antigo da povoação, na Rua Nº Sra da Guia.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: P		
Época:	Proteção Legal: Não classificado	
1504 Alto do Castelinho da Serra	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual e de roda; cerâmica de construção e comum; restos de estruturas defensivas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze/Ferro; Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1505 Moinho das Cortiçadas 1	Rigor da Localização: Bom Ruínas estrutura cilíndrica.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1506 Pinheiro do Campo	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum. Possíveis restos de estruturas.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1507 Ermida S.ª da Conceição da Pedreira	Rigor da Localização: Bom De uma modesta nave, de planta rectangular, aberta em portal de mármore branco, ladeado de janelas gradeadas. Pórtico amplo, de cinco arcos de volta abatida, ornamentado por tímpano de enrolamento. Situa-se em local fortemente arborizado. Em avançado estado de degradação.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: E3		
Época: XVIII	Proteção Legal: Não classificado	
1508 Menir das Veladas	Rigor da Localização: GPS Monólito de granito, tombado e fracturado, com cerca de 3 m de comprimento, por 1.20 m de diâmetro máximo.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
1509 Fonte Santa	Rigor da Localização: Bom Pequena construção de alvenaria, planta rectangular e cobertura ovóide. Possui no topo painel de azulejos. Da nascente que daqui brota abastece-se tanque anexo.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: P		
Época: XVII	Proteção Legal: Não classificado	

1510 Moinho das Cortiçadas 2	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura cilíndrica.	Freguesia: São Sebastião da Giesteira
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1511 Moinho do Barão 2	Rigor da Localização: Bom Estrutura construída em alvenaria e argamassa com cobertura de abóbada de lages de xisto e apresentando duas mós de tipo rodete. A levada, com cerca de 100m de comprimento, está construída com pedras de xisto ligadas com argamassa, tendo início num açude de pedras de xisto cravadas em cutelo. SILVA 1999	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1512 Albardão 3	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1513 Vale Ferreiros	Rigor da Localização: Bom No topo de pequena elevação observam-se restos de cerâmica comum (dolia) e de construção, bem como blocos de granito aparelhados.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1514 Anta dos Montes Claros	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1515 Albardão 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1516 Montes Claros	Rigor da Localização: Bom Capela rural integrada em conjunto habitacional de monte agrícola, actualmente em avançado estado de ruína.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E3		
Época: XVI :XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1517 Anta da Herdade de Viseu	Rigor da Localização: Aproximado Monumento de corredor, com câmara poligonal de 2,3 x2,3 m, conservando 5 esteios "in situ". Leisner refere também o chapéu "in situ". Vestígios de corredor com 2,6m formado por 5 esteios pequenos. Vestígios de mamoa.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1518 Vilares da Barrada	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1519 Moinho do Barão 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção da época romana. O local foi surribado para plantação recente de pinheiros.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1520 Menir da Herdade da Correia	Rigor da Localização: Aproximado Monólito tombado de 5,1 m de comprimento, de secção sub-rectangular, com 0,5m de lado.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
1521 Moinho dos Sete Arrátéis	Rigor da Localização: Bom Estrutura onstituída por um único compartimento com 4,5m de lado e dois rodízios, sendo o tecto em abobadilha. Apresenta uma data de 1892 e é servido por açude sem canal. Será afectado directamente pelo Regolho de Alqueva.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	

1522 Vendinha 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; abundante pedra solta de xisto.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1523 Vendinha 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1524 Vendinha 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1525 Monte da Cega	Rigor da Localização: Bom Zona de escoriais; vestígios de muros; cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1526 Moinho da Ponte	Rigor da Localização: Bom Ruínas de estrutura construída em alvenaria de pedra de xisto e argamassa de planta rectangular. Conservam-se o açude em lajes de xisto em cutelo bem como as ruínas da casa do moleiro.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1527 Moinho da Ponte 2	Rigor da Localização: Bom Troço de caminho antigo, apresentando acentuado desgaste no afloramento de xisto, provocando assim uma trincheira com cerca de 1,5m de fundo por 2,20 de largura e desenvolvendo-se na durante algumas dezenas de metros na direcção Este - Oeste.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1528 Monte da Cabida 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, dispersos por uma área pequena.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1529 Anta do Monte da Correia 1	Rigor da Localização: Aproximado Grande monumento em granito, de câmara poligonal e corredor (4, 5 m de comprimento). Apresenta sete esteios "in situ", esteio de cabeceira com 2,20m de altura.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1530 Albardão 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1531 Herdadinha 1	Rigor da Localização: Bom Informação oral sobre a descoberta de "sepulturas" formadas por lajes de xisto cravadas ao alto.No seu interior teriam aparecido ossos e "tijelas" de barro negro. Pela informação poder-se-á estar perante uma necrópole do Bronze.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Idade do Bronze	Protecção Legal: Não classificado	
1532 Pego do Lobo de Cá 3	Rigor da Localização: Bom Escassos vestígios de cerâmica de construção romana, junto à estrada.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1533 Moinho do Marco	Rigor da Localização: Bom Estrutura com um compartimento único com dois rodízios. Apresenta diversos gráfitos, alguns dos quais poderão remontar ao Século XVI. Cobertura em lajes de xisto e abobadilha e captação feita por açude. É directamente afectado pelo regolfo de Alqueva.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	

1534 Pego do Lobo de Cá 2	Rigor da Localização: Bom Abundantes fragmentos de cerâmica comum e fina, em terraço fluvial.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1535 Anta do Monte da Correia 2	Rigor da Localização: Bom Vestígios de um monumento em granito, do qual apenas se conserva "in situ" um esteio com cerca de 2,5m de altura.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1536 Porto Calçado	Rigor da Localização: Bom Passagem a vau do Degebe, estruturada com lajes.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1537 Pego do Lobo de Cá 1	Rigor da Localização: Bom Materiais de época romana, designadamente sigilatas, que aparecem em plataforma ligeiramente destacada do terraço fluvial onde são também comuns artefactos líticos pré-históricos.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1538 Abegoaria	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de fabrico manual; barro de cabanas; pedra polida.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1539 Ponte do Albardão	Rigor da Localização: Bom Vestígios de uma ponte antiga, conservados sob o tabuleiro da actual ponte, uma obra de engenharia típica do final do Séc.XIX (tabuleiro metálico, sobre pilares de alvenaria).	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Idade Moderna	Proteção Legal: Não classificado	
1540 Albardão 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1541 Falcoeiras	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1542 Monte de Alforada	Rigor da Localização: Aproximado Referência bibliográfica antiga a sepulturas. PEREIRA, F. A. ,1907	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1543 Monte Herdade da Abegoaria	Rigor da Localização: Bom O Monte antigo, incluindo a capela primitiva, são da época manuelina. A capela, dedicada a N.ª Sr.ª da Piedade, deve ter sido inaugurada no último terço do séc. XVIII. O seu interior, de estilo rococó, possui um nicho axial onde se venera uma notável escultura gótica do séc. XV, de N.ª Sr.ª da Piedade.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: IIP		
Época: XVI :XVIII	Proteção Legal: Dec. N.º 45/93, de 31-11-1993	
1544 Igreja de S. Vicente Pigeiro	Rigor da Localização: Bom Templo rural, de uma só nave, contrafortada em três tramos, precedida de adro, com três arcos, revestido com friso de cunhas e bolas e centrado por frontão de enrolamento.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: E2		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1545 Vendinha 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	

1546 Poço da Guarita	Rigor da Localização: Bom Pequena fonte de arquitectura popular, com planta quadrangular e cobertura prismática.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: P		
Época: Indeterminada	Protecção Legal: Não classificado	
1547 Ponte do Albardão 1	Rigor da Localização: Bom Povoado, possivelmente não fortificado, situado no topo de elevação sobranceira ao Degebe, na margem esquerda, ocupando o topo do cabeço e parte da encosta virada a Este.	Freguesia: São Vicente do Pigeiro
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze/Ferro	Protecção Legal: A classificar	
1548 Macêda	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica de construção e comum, abundante, associada a blocos de granito aparelhado. Observaram-se também dois colunelos de mármore (visigóticos?) e um peso de lagar.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: A classificar	
1549 Anta da Herdade da Tisnada	Rigor da Localização: Razoavel Monumento de câmara poligonal, com 9 esteios.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	
1550 Hortinha 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; seixos talhados de quartzito; percurtor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1551 Anta da Herdade do Vale da Moura 2	Rigor da Localização: GPS Câmara circular conservando cinco esteios de granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1552 Hortinha 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1553 Hortinha 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1554 Anta da Herdade do Vale da Moura 1	Rigor da Localização: Bom Câmara poligonal conservando 8 esteios "in situ" e o chapéu tombado.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1555 Anta da Herdade do Vale da Moura 4	Rigor da Localização: Bom Restos de um monumento de corredor, cuja câmara foi parcialmente destruída por um antigo caminho. Conserva parte do corredor, numa extensão de 3 m.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1556 Anta da Herdade do Vale da Moura 3	Rigor da Localização: Bom Câmara poligonal completa (sete esteios "in situ"), incluindo a cobertura, e boa parte do corredor.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1557 Anta da Herdade da Murteira de Baixo 2	Rigor da Localização: Razoavel Restos de um pequeno monumento de 4,2 m por 0,9 m, formada por vários esteios.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	

1558 Anta da Herdade do Vale da Moura 5	Rigor da Localização: Bom Restos de um monumento, conservando-se apenas um esteio de granito com cerca de 80 cm. Cerâmica de fabrico manual; instrumento de pedra polida.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1559 Azenha do Silveira	Rigor da Localização: 1:25000 Troço de calçada.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1560 Pimentas 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção, abundante, juntamente com blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1561 Sítima 2	Rigor da Localização: GPS Peso de lagar e possível marco milário.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1562 Vale de Moura 1	Rigor da Localização: GPS Estrutura com duas linhas de taludes, de forma geral quadrangular, com c. de 50 m x 60 m.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1563 Sítima 1	Rigor da Localização: GPS Possíveis esteios de granito, arrancados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1564 Anta da Torre de Coelheiros	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1565 Murteira de Cima 16	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual, sílex e lascas de quartzo e quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1566 Pimentas 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção, abundante, em associação com blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1567 Parreira 2	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1568 Anta da Herdade da Bota 1	Rigor da Localização: GPS Câmara circular conservando seis esteios "in situ", a respectiva tampa e restos do corredor.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1569 Anta da Herdade da Igreja 2	Rigor da Localização: Aproximado Monumento muito destruído.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

1570 Anta da Herdade da Igreja 1	Rigor da Localização: Razoavel Conservam-se apenas dois esteios "in situ" e vestígios do corredor.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1571 Anta da Curraleira	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1572 Anta da Herdade das Atafonas	Rigor da Localização: Aproximado Monumento de corredor, com câmara poligonal constituída por sete esteios, dos quais seis "in situ". Não conserva o chapéu mas apresenta vestígios do corredor e de uma outra estrutura nos restos da mamoa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1573 Anta da Herdade da Defesa Grande	Rigor da Localização: Bom Restos de um monumento (esteio da cabeceira "in situ" e dois esteios tombados).	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1574 Anta da Herdade da Bota 2	Rigor da Localização: GPS Restos de câmara conservando 4 esteios "in situ", um dos quais partido pela base. O que resta do monumento encontra-se entulhado de pedras.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1575 Marco	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1576 Anta da Herdade do Freixo de Cima 3	Rigor da Localização: Bom Restos de câmara poligonal conservando 2 esteios da câmara e vestígios do corredor e mamoa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1577 Álamo 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1578 Álamo 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1579 Hortinha 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1580 Anta da Herdade dos Pimentas	Rigor da Localização: Aproximado Pequena câmara poligonal de sete esteios, todos partidos, e vestígios de corredor com dois esteios.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1581 Anta da Horta do Barrocal 1	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	

1582 Anta da Horta do Barrocal 2	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1583 Sítima 3	Rigor da Localização: GPS Alguma cerâmica manual, muito degradada, pedra polida e percutores.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1584 Anta da Mesquita	Rigor da Localização: Bom Restos de uma câmara poligonal conservando dois esteios com 1,8 m de altura, em granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1585 Anta da Herdade da Igreja 3	Rigor da Localização: Aproximado Restos de mamoa, apresentando alguns fragmentos de possíveis esteios partidos.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1586 Anta da Herdade do Freixo de Cima 2	Rigor da Localização: GPS Monumento de corredor (cinco metros conservados) com 4 esteios da câmara e sem chapéu. Restos da mamoa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1587 Anta da Herdade do Freixo de Cima 1	Rigor da Localização: GPS Monumento de corredor, de câmara poligonal alongada. Conserva boa parte do corredor (11 m) e parte da mamoa, mas não apresenta o chapéu.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1588 Anta da Herdade do Freixo de Baixo 2	Rigor da Localização: Razoavel Restos de um monumento de corredor, de câmara alongada, quase rectangular. Conserva partidos cinco esteios da câmara e vestígios da mamoa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1589 Anta da Herdade do Freixo de Baixo 1	Rigor da Localização: Razoavel Pequeno monumento de corredor, conservando 7 esteios da câmara, vestígios da mamoa e início do corredor.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1590 Anta da Rebaldia	Rigor da Localização: Bom Restos de uma câmara poligonal de que é visível apenas um esteio em granito e próximo, num marroço, restos de um hipotético esteio.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1591 Pimentas 2	Rigor da Localização: Bom Resto de estrada lajeada com blocos de granito, observável numa extensão de 20 m, no vau de linha de água.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1592 Anta da Herdade do Outeiro	Rigor da Localização: GPS Restos de pequena câmara poligonal, conservando 4 esteios "in situ" e fragmentos do chapéu no seu interior. Cerca de 100 covinhas no chapéu.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1593 Mourinha 8	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1594 Lázara 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1595 Monte dos Cabaços 1	Rigor da Localização: Bom Estrutura formada por blocos e pedras de granito, de planta circular, aproveitando afloramentos.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1596 Monte dos Cabaços 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; pequena plataforma artificial.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1597 Anta da Herdade do Freixo de Baixo 3	Rigor da Localização: 1:100000 Vestígios não especificados	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	
1598 Mourinha 1	Rigor da Localização: Bom Percutores de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1599 Mourinha 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1600 Mourinha 3	Rigor da Localização: Bom Afloramento de granito apresentando cerca de 30 covinhas insculturadas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1601 Mourinha 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum romana, em plataforma artificial quadrangular.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1602 Mourinha 5	Rigor da Localização: Bom Em área regularmente inundada pela Albufeira, restos de muros, cerâmica de construção e comum, associado a sepulturas de inumação (foram observadas duas) formadas por lajes de granito em cutelo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1603 Monte do Russo	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1604 Mourinha 7	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1605 Anta da Herdade da Murteira de Baixo 1	Rigor da Localização: Razoavel Monumento de corredor, com sete esteios "in situ", com o chapéu fracturado, no interior.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: MN		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910	

1606 Murteira 1	Rigor da Localização: Aproximado Vestígios não especificados	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1607 Monte da Ganhoteira 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; fragmento de percutor; núcleo de material silicioso.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1608 Monte da Ganhoteira 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; fragmento de dormente de mó manual de vaivém em arenito; fragmento de percutor; lascas de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1609 Termas da Ganhoteira	Rigor da Localização: 1:25000 Gume de instrumento de pedra polida.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1610 Outubro 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1611 Outubro 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1612 Pedra dos Caixões	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1613 Passadinha de Nossa Senhora	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1614 Murteira de Cima 1	Rigor da Localização: 1:25000 Monólito em rocha granítica com cerca de 1,80m x 0,50m; a secção é mais achatada numa extremidade e ovalada na outra.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: A classificar	
1615 Mourinha 6	Rigor da Localização: Bom Percutores e fragmentos de dormentes de mós manuais de vaivém, em granito	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1616 Monte dos Frades 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1617 Igreja de S. Marcos da Abóbada	Rigor da Localização: Bom Templo rural, de uma nave e narтек de três arcos em alvenaria. O portado é manuelino, de arco de carena, de calcário regional, adornado com elementos de folhagem, bolas e mascarões relevados. Sobrepujante fica o campanário com sino datado de 1760. Da época primitiva restam ainda as pias baptismal e de água benta, dentro do espírito manuelino. O santuário principal é de estilo barroco - séc. XVIII.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: E3		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	

1618 Outeiro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; percutores; seixos talhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1619 Vale de Chaiços 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual com possível incisão.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1620 Vale de Chaiços 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1621 Vale de Chaiços 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1622 Vale de Chaiços 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; lascas de quartzito; percutor.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1623 Vale de Chaiços 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1624 Vale de Chaiços 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1625 Monte dos Frades 1	Rigor da Localização: 1:25000 2 pesos de lagar de secção circular e entalhes trapezoidais.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1626 Monte do Vale da Moura	Rigor da Localização: Bom Mós circulares de granito, elementos de colunas, tijolos de quadrante e cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1627 Monte dos Frades 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda (bordos extrovertidos, fundos e cerâmica com decoração incisa); percutores;dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro I	Proteção Legal: A classificar	
1628 Lázara 3	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção; seixo de quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média: Pré ou Pro	Proteção Legal: Não classificado	
1629 Parreira 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção (incluindo tijolos de quadrante) e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	

1630 Monte dos Frades 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1631 Vale de Chaiços 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; barro cozido; machado de pedra polida de secção oval; percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1632 Monte do Parreira	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1633 Vale de Chaiços 8	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor de quartzo; seixo de quartzito talhado.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1634 Monte do Pereira 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1635 Monte do Pereira 2	Rigor da Localização: GPS Monumento mal conservado e com planta anómala, com três esteios "in situ", dois deles possivelmente truncados; há um bloco cravado que parece prolongar, para Norte, o esteio de cabeceira.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1636 Monte do Pereira 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1637 Monte do Pereira 4	Rigor da Localização: Aproximado Dormente de mó manual de vaivém, em granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1638 Abóbada 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção, comum e fina; vestígios de estruturas, incluindo um edifício, com reutilização mais recente, conservado até à abóbada.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1639 Serra da Espinheira 1	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1640 Lázara 1	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1641 Sítima 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	

1642 Zambujal do Conde 1	Rigor da Localização: GPS Pedra polida, cerâmica manual (mamilo), laseca siliciosa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1643 Zorreira da Raposeira 1	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze Final	Proteção Legal: Não classificado	
1644 Zorreira da Raposeira 2	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum; recinto duplo formado por uma área com 40 m x 40 m e outra com 15 m x 20 m; dois blocos de granito com entalhes.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1645 Zorreira da Raposeira 3	Rigor da Localização: GPS Seixo de quartzo talhado.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1646 Rebaldia	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção; blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1647 Zorreira da Raposeira 4	Rigor da Localização: GPS Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1648 S. Marcos da Abóbada 1	Rigor da Localização: Bom Peso de lagar e silhares.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1649 Pedra do Grifo 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (carena, fundo plano e cadinhos de fundição); percutor de quartzo; movente de mó manual de vaivém de granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Idade do Bronze	Proteção Legal: Não classificado	
1650 Seixo 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1651 Vale de Chaiços 9	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1652 Serra da Espinheira 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1653 Serra da Espinheira 3	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	

1654 Sobral das Minas	Rigor da Localização: Bom Antigas minas de cobre.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1655 Vale da Moura 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum, abundante, associada a restos de muros e a pequena plataforma artificial.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1656 Vale da Moura 2	Rigor da Localização: Razoavel Machados de pedra polida e vasos cerâmicos.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1657 Vale da Moura 3	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção em pequena plataforma artificial.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1658 Vale da Moura 4	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1659 Vale da Moura 5	Rigor da Localização: Bom Troço de calçada de pequenas pedras de granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1660 Vale de Besteiros 1	Rigor da Localização: Bom Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1661 Seixo	Rigor da Localização: 1:5000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1662 Lázara 16	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum, com abundante pedra solta resultante da desagregação de estruturas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1663 Lázara 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1664 Lázara 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1665 Lázara 6	Rigor da Localização: 1:25000 Possível monumento muito mal conservado.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	

1666 Porto da Camoeira 1	Rigor da Localização: Razoavel Local de passagem do Rio Xarrama, onde algumas das "poldras" parecem ser constituídas por marcos miliares reutilizados, relacionados com a antiga via de Pax Iulia a Ebora.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana ou posterior	Proteção Legal: A classificar	
1667 Porto da Camoeira 2	Rigor da Localização: Razoavel Troço de calçada, relativamente bem conservada, associada a um marco miliares aparentemente "in situ".	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1668 Lázara 7	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1669 Lázara 8	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1670 Abóbada 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; possível silhar; possível fragmento de peso de lagar em granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1671 Abóbada 2	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1672 Pedra do Grifo 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1673 Lázara 15	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor de quartzo e fragmento de cerâmica incaracterística.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1674 Monte da Vinha	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1675 Lázara 17	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1676 Lázara 18	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1677 Carrapateira 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum. No monte da Carrapateira, situado nas proximidades, identificou-se um movente de mó circular.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	

1678 Carrapateira 6	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1679 Carrapateira 7	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1680 Carrapateira 8	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda (bordo exvertido e asa de rolo).	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Idade do Ferro	Proteção Legal: Não classificado	
1681 Hortinha 10	Rigor da Localização: 1:25000 Lasca de quartzito, muito patinada.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1682 Hortinha 11	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1683 Hortinha 9	Rigor da Localização: 1:25000 Lâmina de sílex retocada.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1684 Lázara 14	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1685 Forno de S.Marcos da Abóbada	Rigor da Localização: Razoavel Forno de cal (ou de telha?) junto à estrada de acesso a S. Marcos da Abóbada, já próximo do lugar. Duas centenas de metros a NO junto da estrada para a Macêda, a CMP regista outro forno.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1686 Lázara 13	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1687 Campo da Mira 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção, escassa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1688 Monte da Chaminé 10	Rigor da Localização: Bom Bloco de granito de forma arredondada apresentando cerca de meia centena de covinhas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1689 Monte da Chaminé 11	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1690 Monte da Chaminé 8	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1691 Monte da Chaminé 9	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1692 Coelheira	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual, e diversa indústria lítica incluindo pedra polida. No Monte de Vale da Moura, encontra-se uma grande mó manual (dormente) recolhida nas proximidades deste local.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1693 Curraleira	Rigor da Localização: Aproximado Ânforas e dolia.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1694 Torre do Lobo	Rigor da Localização: Bom Torre de secção quadrangular, com cerca de 10 metros de altura, possivelmente contemporânea das suas congéneres da Camoieira e Giesteira. Sofreu profundas alterações em épocas recentes que lhe adulteraram a forma e volumes originais. São visíveis vestígios antigos do séc. XVI. Apresenta várias construções anexas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1695 Fonte/ Lago dos Cogominhos	Rigor da Localização: Bom Situada na Horta dos Cogominhos, é constituída por restos de um lago de configuração octogonal, centrado por pilar barroco com quatro máscaras, que serviam de fonte. Esta peça foi parcialmente destruída pelo ciclone de 1941.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: P		
Época: XVIII	Protecção Legal: Não classificado	
1696 Igreja de Torre de Coelheiros	Rigor da Localização: Bom Igreja Paroquial de N.ª Sra. do Rosário. Embora profundamente modificada, conserva a fachada e o corpo da nave da época da fundação - 1554. A portada principal tem moldura renascentista. O altar é barroco, possuindo interessante escultura de N.ª Sra. do Rosário (séc. XVII). Recentemente foi-lhe acrescentado terceiro campanário.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: E2		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1697 Menir da Fragosa	Rigor da Localização: Bom Monólito de granito claro, fracturado e tombado; nas imediações, existem outros fragmentos de possíveis menires, semienterrados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico	Protecção Legal: A classificar	
1698 Freixo de Cima	Rigor da Localização: Bom Zona de concentração de cerâmica de construção romana, associada a um recinto de grandes blocos.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1699 Ganhoteira	Rigor da Localização: Bom Ruínas de edifícios e de outras estruturas relacionadas com umas antigas termas (fonte ou poço, casa dos banhos, hospedaria e cantina...) Águas sulfóreas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Protecção Legal: Não classificado	
1700 Horta dos Cogominhos	Rigor da Localização: Bom Outrota utilizado como espaço de lazer e horta, anexo ao Castelo dos Cogominhos. Vêem-se ainda restos de um lago de configuração octogonal, centrado por pilar barroco com quatro máscaras, que serviam de fonte. Esta peça foi parcialmente destruída pelo ciclone de 1941.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: VI		
Época:	Protecção Legal: Não classificado	
1701 Herdade das Atafonas	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum; estruturas de um balneário, posto a descoberto em escavações realizadas nos anos 30.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana	Protecção Legal: A classificar	

1702 Igreja de S. Bento de Pomares	Rigor da Localização: Bom Edifício fundado sobre ligeiro cabeço natural. A capela-mor está rematada por cortina de ameias chanfradas, e torrinhas cónicas angulares inspiradas na ermida de S. Brás - Évora. Encontra-se em estado avançado de degradação.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1703 Igreja de S. Jordão	Rigor da Localização: Bom Do primitivo templete apenas subsiste o portal da igreja, de estilo renascença tardio. Sofreu obras de reparação em 1906, que alteraram sensivelmente a traça antiga. No cunhal do lado Sul existe um relógio de sol, circular, de mármore. Actualmente, sem uso, apresenta-se em avançado estado de degradação.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: E3		
Época: XVI	Protecção Legal: Não classificado	
1704 Azambuja	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual; pedra polida; percutores.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1705 Murteira de Cima 13	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Protecção Legal: Não classificado	
1706 Murteira de Cima 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Protecção Legal: Não classificado	
1707 Castelo dos Cogominhos	Rigor da Localização: Bom Foi Solar dos Cogominhos. Possui torre ameaçada com balcão de matacões, suportado por cachorros góticos, construída no séc. XIV. Nos séc. XVII e XVIII, foram acrescentados dois corpos laterais. Voltada para a rua principal da povoação apresenta vasto pátio ajardinado, ao qual se acede através de portado nobre do séc. XVIII.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: IIP		
Época: XIV :XVII :XVIII	Protecção Legal: Dec. nº 41191, de 18-7-1957	
1708 Azambuja 2	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de fabrico manual; percutores.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Protecção Legal: Não classificado	
1709 Anta de Pomares 2	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1710 Anta de Pomares 3	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1711 Anta de Pomares 4	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1712 Anta do Cabeço dos Mouros	Rigor da Localização: Bom Restos de uma anta em granito, actualmente muito destruída.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	
1713 Anta do Monte da Pereira	Rigor da Localização: GPS Restos de uma câmara poligonal, com cerca de 3 m de diâmetro, conservando 5 esteios "in situ", 3 dos quais amputados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Protecção Legal: A classificar	

1714 Anta do Monte da Vinha	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1715 Feijoas do Ramos 2	Rigor da Localização: Bom Bocal cilíndrico, de granito, com inscrição.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: XVI	Proteção Legal: Não classificado	
1716 Anta dos Pimentinhos	Rigor da Localização: Razoavel Restos de um monumento meio destruído, conservando apenas dois esteios ao alto, 1,5 m de altura, situada a Oeste do caminho entre os Montes do Campo de Mira e Pimentos, no meio de morriços.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1717 Atafonas	Rigor da Localização: Bom Estrutura de forma aproximadamente circular, constituída por grandes blocos de granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1718 Campo da Mira 1	Rigor da Localização: Bom Monólito em granito com covinhas na face superior.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Neolítico (?)	Proteção Legal: Não classificado	
1719 Azambuja 1	Rigor da Localização: 1:50000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Indeterminada	Proteção Legal: Não classificado	
1720 Forno da Trave	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum, abundantes pedras da desagregação de estruturas. Estrutura de planta circular com 3,5 m de diâmetro e 4 m de altura.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade Média ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1721 Azeda	Rigor da Localização: Bom Cerâmica comum e de construção, associada a blocos de granito aparelhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1722 Freixo de Cima	Rigor da Localização: GPS Habitat extenso com abundante cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1723 Freixo de Cima	Rigor da Localização: GPS Afloramento rochoso com cerca de 7 covinhas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1724 Barragem dos Mouros	Rigor da Localização: Bom Barragem construída em pedra de granito e argamassa, conservando ainda uma altura de 2m e uma largura de 1,5m, sendo visível numa extensão de 50m. Apresenta um rombo no actual local de passagem da linha de água.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana	Proteção Legal: A classificar	
1725 Bota 1	Rigor da Localização: Bom Cerâmica de construção e comum	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	

1726 Bota 2	Rigor da Localização: Aproximado Laje de granito, actualmente solta, apresentando cerca de 20 covinhas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1727 Bota 3	Rigor da Localização: Aproximado Elemento de mó manual de vaivém, em granito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1728 Bota 4	Rigor da Localização: Razoavel Cerâmica comum e de construção de tipologia romana.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1729 Bota 5	Rigor da Localização: Razoavel Vestígios de materiais de construção romanos.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1730 Atafoninhas	Rigor da Localização: Bom Na escombreira de demolição de um antigo monte, observam-se blocos de granito aparelhado, incluindo um peso de lagar, além de cerâmica comum e de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1731 Lázara 10	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor e cerâmica incaracterística.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1732 Lázara 12	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1733 Outeiro do Salto 2	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica, possivelmente manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1734 Poço da Estalagem	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1735 Murteira de Cima 6	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1736 Murteira de Cima 7	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de fabrico manual; percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1737 Murteira de Cima 8	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	

1738 Casqueiro 4	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1739 Casqueiro 5	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de fabrico manual, barro cozido e percutores de quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1740 Murteira de Cima 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual, percutores de quartzito e seixos de quartzito talhados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1741 Lázara 9	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1742 Casqueiro 3	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de roda, aparentemente sem material de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Idade do Ferro ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1743 Vale de Besteiros 2	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor de quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1744 Vale de Besteiros 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual (?) e lascas de quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1745 Vale de Besteiros 4	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual, lascas de quartzito e de rochas siliciosas.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1746 Vale de Besteiros 5	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1747 Casqueiro 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual e de roda; escassa cerâmica de construção (telha grossa).	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Idade do Ferro ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1748 Carrapateira 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1749 Carrapateira 2	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de fabrico manual.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	

1750 Carrapateira 3	Rigor da Localização: 1:25000 Seixos talhados em quartzito.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1751 Carrapateira 4	Rigor da Localização: 1:25000 Percutor de quartzo e seixo de quartzito talhado.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-História	Proteção Legal: Não classificado	
1752 Lázara 11	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana/Idade Média	Proteção Legal: Não classificado	
1753 Murteira de Cima 9	Rigor da Localização: 1:25000 Escassa cerâmica de roda, aparentemente sem cerâmica de construção.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Idade do Ferro ou posterior	Proteção Legal: Não classificado	
1754 Feijões do Ramos 1	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A2		
Época: Época romana	Proteção Legal: Não classificado	
1755 Seixo 3	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica de construção e comum; elementos arquitectónicos diversos, em granito; percutor de quartzo.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Época romana: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1756 Murteira	Rigor da Localização: 1:25000 Cerâmica manual (decoreação impressa e plástica, carenas, bordos espessados); pedra polida; lâminas e lamelas de sílex. Grande área de dispersão dos materiais.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico Antigo/Médio; Neolítico Fina	Proteção Legal: A classificar	
1757 Hortinha 1	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento relativamente bem conservado, com vestígios de mamoa.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1758 Hortinha 2	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento semi-destruído; vestígios de mamoa; dormente de mó manual de vaivém.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1759 Hortinha 3	Rigor da Localização: 1:25000 Vestígios não especificados.	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A3		
Época: Pré ou Proto-história	Proteção Legal: Não classificado	
1760 Murteira de Baixo	Rigor da Localização: 1:25000 Monumento definido por pequenas lages em cutelo e vestígios de mamoa; cerâmica de fabrico manual (possível carena).	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico/Calcolítico	Proteção Legal: A classificar	
1761 Menir de Vale de Besteiros	Rigor da Localização: Bom Grande monólito tombado, de secção achatada, tipo "menir-estela".	Freguesia: Torre de Coelheiros
Categoria: A1		
Época: Neolítico	Proteção Legal: A classificar	

1762 Outeiro do Salto 1 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1763 Mesquita Rigor da Localização: Razoavel Freguesia: Torre de Coelheiros
Estrutura circular com 12 m de diâmetro, formado por grandes blocos de granito; cerâmica manual e restos de talhe em sílex.

Categoria: A2

Época: Idade Média ou posterior; Pré ou Proto- Protecção Legal: Não classificado

1764 Anta de Pomares 1 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Torre de Coelheiros
Pequena câmara poligonal em granito, sem chapéu e sem vestígios de mamoa ou corredor.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

1765 Murteira de Cima 10 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1766 Murteira de Cima 11 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1767 Murteira de Cima 12 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum, incluindo bordo de dolium.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1768 Vale de Moura Rigor da Localização: GPS Freguesia: Torre de Coelheiros
Monumento rectangular com seis esteios aflorando cerca de 0.20 m; a lage de cobertura jaz deslocada e tem cerca de 50 covinhas; mamoa bem visível.

Categoria: A1

Época: Neolítico Protecção Legal: A classificar

1769 Murteira de Cima 14 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Abundante material de construção e comum.

Categoria: A1

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1770 Murteira de Cima 15 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1771 Hortinha 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Seixo de quartzito com percussão.

Categoria: A3

Época: Pré ou Proto-história Protecção Legal: Não classificado

1772 Murteira de Cima 3 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana Protecção Legal: Não classificado

1773 Murteira de Cima 4 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Cerâmica de construção e comum.

Categoria: A2

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1774 Casqueiro 2 Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Escassa cerâmica de construção.

Categoria: A3

Época: Época romana/Idade Média Protecção Legal: Não classificado

1775 Anta da Herdade da Murteira de Cima Rigor da Localização: 1:25000 Freguesia: Torre de Coelheiros
Monumento de câmara poligonal, com sete esteios "in situ" e seis esteios de corredor, sem lages de cobertura.

Categoria: A1

Época: Neolítico/Calcolítico Protecção Legal: A classificar

1780 Escola dos Regentes Agrícolas Rigor da Localização: Freguesia: Nossa Senhora da Tourega

Categoria:

Época: Protecção Legal: A classificar

Várias

1776 Aqueduto da Água da Prata 2 Rigor da Localização: Bom Freguesia: Várias
Obra renascentista com mais de 18 Km, foi inaugurada em 1537. O arquitecto eborense Francisco Arruda foi responsável pela sua construção. Parte monumental começa no sopé do monte de S. Bento e termina no Centro Histórico da Cidade, passando pela Rua do Cano, Rua Pedro Simão, Travessa das Nunes, Rua do Salvador, Praça e Travessa do Sertório. Eventuais troços romanos no subsolo, na cidade intramuros

Categoria: MN

Época: XVI Protecção Legal: Dec. 16-6-1910, de 23-6-1910